

Fecha Intervención: 07/02/2025

Fecha Cierre: 15/02/2025

Fecha Siniestro: 04/02/2025

DATOS DE LA RESOLUCIÓN

Resultado de la resolución: Siniestro total

Nº de planos: Pérdida total: Si
Daños no declarados:

Obs. Generales: REPARACION: 8.528,91
VALOR DE GANVAM: 7.800
VALOR DE MERCADO: 7900
VALOR DE RESTOS: 780
VH PERDIDA TOTAL

Imp. Daños no declarados: 0.00 €

Posible fraude: No

Obs. fraude:

Rep. Anterior defectuosa: No Desacuerdo con Reparador: No

DATOS DE PÉRDIDA TOTAL

Valor nuevo: 10,530.00 € Valor reposición/Valor mercado: 7,900.00 €

Importe aproximado reparación: 8,528.91 € Valor venal: 7,800.00 €

Modalidad de cálculo: Valor restos: 780.00 €

Franquicia: 200.00 € Año de fabricación: 2017

1ª Adquisición del vehículo: Procedencia del vehículo:

Propuesta indemnización: Se ha desmontado el vehículo:

Valor límite reparación: Importe desmontaje:

Vendedor mejor oferta vehículo nuevo:

Nombre comprador restos:

Observaciones: REPARACION: 8.528,91
VALOR DE GANVAM: 7.800
VALOR DE MERCADO: 7900
VALOR DE RESTOS: 780
VH PERDIDA TOTAL

Ahorros / Rehúses

No hay datos que mostrar.

DATOS DEL SINIESTRO

Fecha real del siniestro:	04/02/2025		
Causa/Circunstancias:	COLISION CONTRA VEHICULO IDENTIFICADO		
Desc. daños materiales:			
Desc. daños personales:			
Nº contrarios no vehículos:	Interviene Autoridad:	No	Tipo Autoridad:
Existe Denuncia:	No	Nº Denuncia:	Interviene Grúa/Asistencia: No
Versión del accidente:	V/A CIRCULANDO POR A52 ADELANTANDO POR AUTOPISTA V/C FRENA Y COLISIONA POR DETRAS.		

DATOS DEL VEHÍCULO

Matricula:	Marca:	Dacia	Modelo:	Sandero II B8 desde
Versión:	Sandero SL	Color:	Motorización:	
F. 1ª Matricula:	29/11/2017	Num Bastidor:	Kilometraje:	107,689.00
ITV:	En vigor	Uso Vehículo:	Estado Gral. Carrocería:	
Observaciones:				

ELEMENTOS VALORADOS

Operación	Posición	Descripción	Referencia	Descuento	Precio
PINTURA PIEZA NUEVA	0281	PARAGOLPES DL.		0.00 €	49,99
SUSTITUIR	0289	TAPA PARAGOLPES DL.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0315	ENSANCH.I.PARAG.DL.	96 01 728 47R	0.00 €	38.17
SUSTITUIR	0316	ENSANCH.D.PARAG.DL.	96 01 694 89R	0.00 €	38.17
SUSTITUIR	0321	PROTEC.I.PARAGOL.DEL	62 02 579 66R	0.00 €	18.21
SUSTITUIR	0322	PROTEC.D.PARAGOL.DEL	62 02 483 69R	0.00 €	7.78
SUSTITUIR	0323	DEFLECTOR PARAG.DL.	96 01 503 76R	0.00 €	82.05
SUSTITUIR	0329	REJILLA INF.PARAG.DL	62 25 410 81R	0.00 €	84.11
SUSTITUIR	0331	MOLDURA CEN.PARAG.DL	62 07 884 14R	0.00 €	65.99
SUSTITUIR	0335	GUIA AIR.I.PARAG.DL.	62 81 701 56R	0.00 €	23.4
SUSTITUIR	0336	GUIA AIR.D.PARAG.DL.	62 81 679 01R	0.00 €	22.17
SUSTITUIR	0340	AMORTIG.PARAGOLP.DL.	62 09 034 50R	0.00 €	68.88
SUSTITUIR	0345	SPOILER DL.CEN.	62 07 211 67R	0.00 €	79.19
SUSTITUIR	0410	REJILLA RADIADOR	62 31 080 72R	0.00 €	131.61
SUSTITUIR	0471	CAPO MOTOR	65 10 019 18R	0.00 €	346.91
PINTURA PIEZA NUEVA	0471	CAPO MOTOR		0.00 €	54,90
SUSTITUIR	0494	CERRADURA CAPO DL.	65 60 134 86R	0.00 €	61.31
SUSTITUIR	0561	FARO I.	26 06 037 95R	0.00 €	191.89
SUSTITUIR	0562	FARO D.	26 01 006 97R	0.00 €	191.89
SUSTITUIR	0637	FARO ANTINIEBLA I.	26 15 000 97R	0.00 €	51.8
SUSTITUIR	0638	FARO ANTINIEBLA D.	26 15 000 97R	0.00 €	51.8
SUSTITUIR	0653	SOP.FARO ANTINIEB.I.	26 91 692 11R	0.00 €	11.26
SUSTITUIR	0654	SOP.FARO ANTINIEB.D.	26 91 143 16R	0.00 €	11.26
SUSTITUIR	0741	ALETA DL.I.	63 10 172 42R	0.00 €	135.94
PINTURA PIEZA NUEVA	0741	ALETA DL.I.		0.00 €	34,80
SUSTITUIR	0742	ALETA DL.D.	63 10 013 19R	0.00 €	135.94
PINTURA PIEZA NUEVA	0742	ALETA DL.D.		0.00 €	34,80

SUSTITUIR	0787	ALETIN DL.I.	63 87 514 31R	0.00 €	79.98
SUSTITUIR	0788	ALETIN DL.D.	63 87 479 90R	0.00 €	79.98
SUSTITUIR	0841	CONCHA PASE RUE.DL.I	63 84 176 06R	0.00 €	85.36
SUSTITUIR	0842	CONCHA PASE RUE.DL.D	63 84 092 29R	0.00 €	85.36
SUSTITUIR	0843	CONCHA PASE RUE.DL.I	63 83 121 39R	0.00 €	85.36
SUSTITUIR	0844	CONCHA PASE R.DL.D.	63 83 027 52R	0.00 €	85.36
SUSTITUIR	1001	TRAVESAÑO DL.INF.	75 21 079 34R	0.00 €	157.96
SUSTITUIR	1009	CORAZA FRONTAL DL.	62 50 441 73R	0.00 €	260.19
SUSTITUIR	1401	PARABRISAS	72 71 249 76R	0.00 €	180.69
SUSTITUIR	1581	RESBALON CERRAD.DL.I	82 57 027 15R	0.00 €	27.96
SUSTITUIR	1781	PUERTA TR.I.	82 10 176 25R	0.00 €	397.73
PINTURA PIEZA NUEVA	1781	PUERTA TR.I.		0.00 €	47,62
SUSTITUIR	2581	PARAGOLPES TR.	85 01 059 63S	0.00 €	271.59
PINTURA PIEZA NUEVA	2581	PARAGOLPES TR.		0.00 €	49,99
SUSTITUIR	3281	PILOTO TR.I.	26 55 549 38R	0.00 €	95.44
SUSTITUIR	3481	PANEL LAT.TR.I.	76 03 318 21R	0.00 €	574.09
PINTURA PIEZA NUEVA	3481	PANEL LAT.TR.I.		0.00 €	39,90
SUSTITUIR	4465	CONDENSADOR AIRE AC.	92 10 068 43R	0.00 €	384.87
SUSTITUIR	7741	SOP.INF.RADIADOR	21 50 811 31R	0.00 €	4.33
SUSTITUIR	7743	RESBALON I.SUP.	21 44 500 01R	0.00 €	4.6
SUSTITUIR	7744	RESBALON D.SUP.	21 44 500 01R	0.00 €	4.6
SUSTITUIR	7752	CANALIZ.AIRE RADIAD.	21 55 962 07R	0.00 €	58.71
SUSTITUIR	7755	GUIA AIREAC.RADIADOR	62 81 124 24R	0.00 €	23.59
SUSTITUIR	7756	GUIA AIREAC.RADIADOR	62 81 068 04R	0.00 €	28.87
SUSTITUIR	7767	SOP.VENTILADOR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	7773	MANGUITO INF.RADIAD.	21 50 161 78R	0.00 €	31.76
SUSTITUIR	7775	MANGUI.DEPOS.EXPANS.	21 74 104 08R	0.00 €	20.03
SUSTITUIR	7776	MANGUITO SUP.RADIAD.	92 41 032 16R	0.00 €	42.18
SUSTITUIR	7790	ELECTROVENTILADOR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	7791	VENTILADOR ELEC.CPL.	21 48 150 12R	0.00 €	362.46
SUSTITUIR	8411	ALTERNADOR	SN	0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	8780	PROTEC.BAJOS MOTOR	75 89 068 58R	0.00 €	161.19
SUSTITUIR	0281	PARAGOLPES DL.	62 02 223 03R	0.00 €	340.33

RESUMEN VALORACIÓN

Mano de obra

	UT	PRECIO / H	
Chapa:	209.00	40.00 €	836.00 €
Mecánica:	34.00	40.00 €	136.00 €
Pintura:	120.00	40.00 €	480.00 €
Total:			1,452.00 €

Materiales

Piezas:			5,815.24 €
Otros:			0.00 €
Pintura:			312.00 €
Total:			5,815.24 €

Total Valorado:		7,579.24 €
Descuento:		-530.55 €
Suma total sin IVA:		7,048.69 €
Total con 21 % de IVA:		8,528.91 €
Franquicia:		200.00 €
Suma total:		8,328.91 €