

Marca - Modelo OPEL CORSA B (0SB) 3/5P (93-00)

### Atributos de la Valoración

Estado Abierta

### Atributos vehículo

Kilómetros 266.033

### Equipamiento

#### Manual

BERLINA 3 PUERTAS - F08

#### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

### Piezas

Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
Faro iz	1,00	104,50			104,50
Matrícula dl	1,00	12,00			12,00
Paragolpes dl	1,00	319,17			319,17
Traviesa paragolpes dl	1,00	74,08			74,08
Soporte iz paragolpes dl	1,00	5,33			5,33
Capó dl	1,00	329,00			329,00
Aleta dl iz	1,00	162,50			162,50
Protector pase rueda dl iz	1,00	50,16			50,16
Moldura contorno aleta dl iz	1,00	32,28			32,28
Larguero dl iz	1,00	210,00			210,00

### Mano de obra

Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
Sustituir Capó dl	0,80 h	30,00			24,00
Desmontar y montar Capó dl					
Desvestir y vestir capó dl					
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Aleta dl iz	1,30 h	30,00			39,00
Sustituir, Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz					
Desmontar y montar Paragolpes dl					
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Paragolpes dl	0,10 h	30,00			3,00
Desvestir y vestir paragolpes dl					
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Traviesa paragolpes dl	0,10 h	30,00			3,00
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Larguero dl iz	3,00 h	30,00			90,00
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Faro iz	0,20 h	30,00			6,00
Ajustar faros					
Desmontar y montar Faro iz					
Puesta a disposición del vehículo					
Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	30,00			6,00
Sustituir Traviesa paragolpes dl					

Marca - Modelo

OPEL CORSA B (0SB) 3/5P (93-00)

**Pintura**

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA	Aleta dl iz Sustitución Capó dl Sustitución Larguero dl iz Sustitución					

**Resumen**

Piezas	Mano de obra	Pintura
Total I/D Piezas 0,00 €	Total I/D MO 0,00 €	Total I/D MO Pintura 0,00 €
Subtotal 1.299,02 €	Subtotal Importe MO 0,00 €	Subtotal Importe MO 0,00 €
Pequeño Material (0,00%) 0,00 €	Subtotal Horas MO 171,00 €	Subtotal Horas MO 159,00 €
Material anticorrosivo 0,00 €	Total sin descuentos (5,70 h) 171,00 €	Subtotal M.O. (5,30 h) 159,00 €
Material pintado de bajos 0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%) 0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%) 0,00 €
Coste envío recambios 0,00 €	Total 171,00 €	Total mano de obra 159,00 €
Total sin descuentos 1.299,02 €		Total I/D Material Pintura 0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%) 0,00 €		Subtotal material 256,84 €
Total 1.299,02 €		Dto. sobre material (0,00%) 0,00 €
		Total del material 256,84 €
		Total sin descuentos 415,84 €
		Descuento sobre total Pintura (0,00%) 0,00 €
		Total 415,84 €
		Sistema de pintura [Redacted]
		Tipo de pintura: Bicapa
		Nº colores 1
<b>Total</b>		
Fijo franquicia 0,00 €	Total piezas 1.299,02 €	Dto. sobre el total (0,00%) 0,00 €
Porcentaje franquicia 0,00%	Total mano de obra 171,00 €	Total Tasas reciclado residuos 0,00 €
Val. max. franquicia 0,00 €	Total pintura 415,84 €	Base del impuesto 1.885,86 €
Val. min. franquicia 0,00 €	SubTotal 1.885,86 €	IVA (21%) 396,03 €
Total Franquicia 0,00 €	Total Varios 0,00 €	Total sin franquicia 2.281,89 €
		<b>Total 2.281,89 €</b>

Sistema de pintura [Redacted] Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS Manual No Actualizada Sin Precio Documentado [Redacted] Pieza prepintada  
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por