

DATOS VEHÍCULO		
Matrícula		Fecha de inspección
Marca		Km. vehículo
Modelo		Color Vehículo
Versión		FªMatriculación
VIN		Importe Daños Ext.
Combustible		Importe Daños Int.

LUGAR DE PERITACIÓN		
Nombre	Localidad	Teléfono
Dirección	Provincia	Persona Contacto Taller

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	06/03/2025	Estado vehículo	Vehículo peritado			Val. aprox. rep. BI	10420,35
Fª Prox. Gestión	14/03/2025	Fª Prev. Fin Rep.	31/03/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	Posible
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	07/03/2025	Estado vehículo	Quedamos a la espera de recibir instrucciones de la compañía			Val. aprox. rep. BI	10420,35
Fª Prox. Gestión	07/03/2025	Fª Prev. Fin Rep.	07/03/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	Posible
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

PIEZAS RECAMBIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
5H1941029C	Faro iz	1	961.00
5H0807217AFGRU	Paragolpes dl	1	497.20
5H0821021F	Aleta dl iz	1	248.50
5H0805969B	Protector pase rueda dl iz	1	52.80
5H0831401	Bisagra inf puerta dl iz	1	42.50
5H0831401A	Bisagra sup puerta dl iz	1	42.50
5H0857521D	Cristal retrovisor iz	1	78.32
5H0857537 GRU	Carcasa retrovisor iz	1	65.38
5H1857507AE9B9	Retrovisor iz	1	233.50
5H1857003M XCC	Tablero instrumentos	1	1540.00
5H0880201J HVF	Airbag volante	1	1215.00
5WA959655H	Ud control airbag	1	647.77
5H0880204K	Airbag tablero	1	1190.00
5H0881806AHUSN	Tapizado respaldo dl dr	1	431.00
5H0880241S	Airbag asiento dl iz	1	453.00
5H1857705H RAA	Cinturón dl iz	1	380.00
5H1857706H RAA	Cinturón dl dr	1	380.00
5H6857805M RAA	Cinturón tr iz	1	276.00
5H6857805M RAA	Cinturón tr dr	1	276.00
5WA407151	Brazo suspensión dl iz	1	210.00
5WA413023R	Amortiguador iz suspensión dl	1	163.00
195/65R1595T	Neumático dl iz	1	150.00
5H0601025 8Z8	Llanta rueda dl iz	1	670.00
5WA423810C	Bieleta iz caja dirección	1	76.65
1K0423811J	Rótula iz dirección	1	59.10
	Descuento piezas		-1033.92
TOTAL			9305.30

MANO DE OBRA

PRECIO / HORA 32.80€

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
69531950	Sustituir Ud control airbag	0.3	9.84
69601950	Sustituir Airbag asiento dl iz	0.1	3.28
94151650	Ajustar faros LED	0.2	6.56
94155550	Sustituir Faro iz	0.2	6.56
50551950	Desmontar y montar Aleta dl iz	0.9	29.52
50555550	Sustituir Aleta dl iz	0.1	3.28
57511900	Desmontar y montar Puerta dl iz	0.5	16.40
57531951	Sustituir Bisagra sup puerta dl iz	0.3	9.84
57531952	Sustituir Bisagra inf puerta dl iz	0.2	6.56
63291950	Desmontar y montar Paragolpes dl	0.4	13.12
63295550	Sustituir Paragolpes dl	1.2	39.36
66051900	Desmontar y montar Rejilla dl	0.2	6.56
66891950	Desmontar y montar Retrovisor completo iz	0.1	3.28
66895550EM	Sustituir Retrovisor iz	0.3	9.84
GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	4	131.20
GtT8880L	Reparar Cuadrar lateral iz carrocería	2	65.60
GtT9005L	Reparar Lateral iz carroc (zona dl)	2.5	82.00
40171950	Sustituir Brazo suspensión dl iz	0.2	6.56
40751950	Desmontar y montar Muelle iz suspensión dl	0.1	3.28
40901950	Sustituir Amortiguador iz suspensión dl	0.1	3.28
44125550	Sustituir Llanta rueda dl iz	0.3	9.84
48791950	Desmontar y montar Bieleta iz caja dirección	0.4	13.12
48795550	Sustituir Bieleta iz caja dirección	0.2	6.56
EM4001L	Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl iz	0.9	29.52
GtT43550	Ajustar Convergencia ruedas dl	1.5	49.20
57111900	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0.2	6.56
69111950	Sustituir Cinturón dl dr	0.2	6.56
69111950	Sustituir Cinturón dl iz	0.2	6.56
69121900	Sustituir Cinturón tr dr	1	32.80
69121900	Sustituir Cinturón tr iz	0.2	6.56
70181900	Desmontar y montar Tablero instrumentos	3.1	101.68
70185550	Sustituir Tablero instrumentos	0.7	22.96
70591900	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz	0.4	13.12
70671900	Desmontar y montar Guarnecido pilar B dr	0.1	3.28
70671900	Desmontar y montar Guarnecido pilar B iz	0.1	3.28
70671903	Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B dr	0.3	9.84
70671903	Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B iz	0.3	9.84
72012000	Desmontar y montar Asiento dl iz / Desmontar y montar Asiento dl dr	0.7	22.96
72191950	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl dr	0.5	16.40
72191950	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl iz	0.5	16.40
74171950	Desmontar y montar Acolchado respaldo dl iz	0.1	3.28
74191950	Sustituir Tapizado respaldo dl dr	0.3	9.84
74191950	Desmontar y montar Tapizado respaldo dl iz	0.3	9.84
	Descuento mano obra		-86.59
TOTAL (26.4 h)			779.33

PINTURA

DESCRIPCIÓN:	UNID.	Precio(€)	I/D	IMPORTE €
Aleta dl iz Sustitución				
Lateral iz carroc (zona dl) Reparación (S=6) (L=6) (50%)				
Puerta dl iz Reparación (S=8) (L=8)				
Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
Carcasa retrovisor iz Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
	M0 pintura	5.2	32.80	170.56
	Materiales pintura			202.46
	Descuento pintura			-37.30
TOTAL (5.2 h)				335.72

BASE IMPONIBLE = 10420.35€

IVA (21%) = 2188.27€

TOTAL PAGAR = 12608.62€