

CÓDIGO ABONADO
FECHA TRANSMISIÓN

CÓDIGOS CARACTERÍSTICAS EQUIPO (IDENTIFICACIÓN AUDAVIN)
CÓDIGOS ACTIVOS D1 I1 I2 N4' P5' S7' U2' Z6

CARACTERÍSTICAS EQUIPO NO MARCADAS QUE PODRÍAN INFLUIR EN EL RESULTADO

F1	AIRE ACONDICIONADO	F2	CLIMATIZADOR	I6	LAVAFAROS
J1	CAMARA 360 GRADOS	L1	SIST.APARCAM.ASIST.	L7	ASIST.CAMBIO CARRIL
M7	SIST.APAR.ASIS.DL/TR	N6	LLANTA AL.7 J X 18	N7	LLANTA AL.7 J X 18
O4	LLANTAS AL.7 J X 17	O5	LLANTA AL.7 J X 18	P1	NORMA ANTIPOL.EURO 6
P3	PAQUET.SAFETY SHIELD	P6	LLANTA 7 J X 19 ALEA	P7	LLANTAS AL.7 J X 17
Q8	EQUIPO DEPORTIVO	R2	NEUMAT.215/60 R17..H	R3	NEUMAT.225/45 R19..W
R4	NEUMAT.215/55 R18..H	R5	LLANTA 7 J X 19 ALEA	R6	LLANTA 7 J X 19 ALEA
R7	LLANTAS AL.7 J X 17	R8	LLANTA AL 7 J X 17	S4	LLANTA AL.7 J X 18
S8	LLANTA 7 J X 19 ALEA	S9	LLANTA 7 J X 19 ALEA	T1	LLANTA AL 7 J X 17
T2	LLANTA 7 J X 19 ALEA	T3	LLANTA AL 7 J X 17	T4	LLANTA AL 7 J X 17
T5	LLANTA AL 7 J X 17	T6	LLANTA 7 J X 19 ALEA	T7	LLANTA 7 J X 19 ALEA
U4	BANCADA CELETTE	U5	BANCADA CAROLINER	U6	BANCADA DATALINER
U8	LLANTA 7 J X 19 ALEA	U9	EJE TR.MULTI-LINK	V4	LLANTA 7 J X 19 ALEA
V5	LLANTA 7 J X 19 ALEA	V6	LLANTA 7 J X 19 ALEA	W2	LLANTA AL.7 J X 18
W3	ACABADO EUROPA OCCID	X1	SIST.APARCAM.ASIS.DL	X3	GUARDABARROS DL./TR.
X4	CAMARA FRONTAL	X6	SISTEMA PRE-CRASH	X7	SUSPENSION ELEVADA
Y3	LLANTAS AL.7 J X 17	Y6	LLANTA AL.7 J X 18	Z1	BARNIZ CERAMICO
Z3	BARNIZ ANTIRRAYADO	Z5	PARAGOLP.SUMIN.PINT.		

POSICIONES DOCUMENTO BASE

POSICIONES ELIMINADAS	N 0243 /	E 0575 /	E 0791 /	E 7311 /
POSICIONES ADICIONALES	N 1477 IN/	N 9852 IN/	N 9870 IN/	V 9901 IN/
POSICIONES AUTOMÁTICAS	E 0283 =>	E 0350 AU /	E 0741 =>	E 0789 AU /
	ET 1251 =>	TE 1259 AU /	E 1481 =>	E 1725 AU /
	E 1681 =>	E 1693 AU /		

INFORMACIÓN PIEZAS REPARADAS

E 1117	PASE RUEDA DL.I.	00045179	BALANCE E-I	593,95
E 2085	MARCO PUERTA I.	00076020	BALANCE E-I	2.788,36

INFORMACIÓN SOBRE RECAMBIOS

POS. D.B.	REFERENCIA	PRECIO
E 1725	OEM	85,25
E 1725	3391799	36,91

PINTURA

TIPO

NIVELES

SUSTITUCIÓN	LE 0283 /	LE 0299 /	LE 0343 /	LE 0425 /
	LE 0741 /	LE 1017 /	LE 1019 /	LE 1251 /
	LE 1481 /			
REPARACIÓN	L 1117 /	L 2085 /		
DAÑO FUERTE	LI1 7201 /			

PRECIOS HORA

PRECIOS HORA

CHAPA/MECÁNICA	83,89
PINTURA	83,89

CÓDIGOS OPCIONALES

CÓDIGOS ACTIVOS	IV	21
	FF	190,00

FECHA TARIFA DE RECAMBIOS 01/01/2025

TOTAL VALORADO 14.609,25

NÚMERO POSICIONES

TOTAL INTRODUCIDAS	67
MODIFICADAS POR USUARIO	5

POSICIONES INTRODUCIDAS

N 0243 8	LE 0283	E 0283
E 0295	E 0299	LE 0299
E 0333	LE 0343	E 0343
E 0350	E 0425	LE 0425
E 0561	E 0575	E 0637
E 0741	LE 0741	E 0789
E 0791	E 0841	E 0843
E 0883	E 0891	E 1017
LE 1017	E 1019	I 1117 30
LI 1117 5S	LE 1251	ET 1251
TE 1259	N 1477 15	LE 1481
E 1481	E 1487	E 1495
E 1681	E 1693	E 1725 3391799 36,91
LI 2085 6S	I 2085 40	E 7011
E 7023	E 7035	E 7053
E 7077	E 7081	E 7095
E 7097	E 7099	E 7101
E 7103	E 7115	E 7119
E 7131	LI1 7201 135	E 7227
E 7271	E 7300	E 7311
E 7753	E 9673	E 9674
E 9675	N 9852 5	N 9870 10
V 9901 12		

De conformidad con el Artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, a los efectos de que el presente dictamen pueda ser aportado como prueba pericial en el proceso judicial correspondiente, el perito firmante declara que ha realizado su labor bajo promesa de decir verdad, actuando con la mayor objetividad posible, habiendo tomado en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, asegurando conocer las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

DATOS GENERALES

REFERENCIA
COMPROMISO
FECHA DE SINIESTRO

DATOS VEHÍCULO

FABRICANTE
MODELO / TIPO
MATRICULA
NÚMERO CHASIS
FECHA MATRICULACIÓN

SIN COMPROMISO DE PAGO

SUBTOTAL			Euros	14.609,25
		21 % IVA	Euros	3.067,94
SUMA TOTAL		CON IVA	Euros	17.677,19
FRANQUICIA			Euros	190,00
SUMA TOTAL			Euros	17.487,19

24/02/2025

OFFLINE

SISTEMA AUDATEX

HOJA 2

REFERENCIA

NR CHASIS

CARACT.

PIEZAS SUSTITUIDAS

FECHA TARIFA

01/01/2025

POS. D.B.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD	DTO	PRECIO
0283	PARAGOLPES DL.	62022 HV0MA	1,00		360,45
0295	ABSORB.INF.PARAG.DL.	62090 HV00B	1,00		129,00
0299	RECUBRIM.OJAL REMOL.	622A0 HV00A	1,00		9,78
0333	ABSORB.SUP.PARAG.DL.	62090 HV00A	1,00		59,00
0343	REJILLA I.PARAGOLPES	62257 HV10A	1,00		51,02
0350	JGO.SUJ.PARAGOLP.DL.	KE980 4E100	1,00		85,25
0425	TRAV.REF.PARAGOLP.DL	62030 HV81A	1,00		364,00
0561	FARO I.CPL.	26060 HV05B	1,00		764,00
0637	FARO ANTINIEBLA I.	26155 8995F	1,00		87,60
0741	ALETA DL.I.	F3A01 4EAMB	1,00		354,04
0789	JGO.SUJ.ALETA DEL.I.	KE980 4E300	1,00		65,45
0841	CONCHA PASE RUE.DL.I	63841 HV00A	1,00		109,99
0843	REC.T.INT.ALETA DL.I	63821 HV80A	1,00		72,63
0883	MOLD.PASE RUEDA DL.I	63811 4EA0A	1,00		171,35
0891	RECUB.INF.ALETA DL.I	50839 HV00A	1,00		20,73
1017	TRAVESCQO SUP.DL.	F2511 4EAMH	1,00		283,67
1019	TRAVESCQO INF.DL.	F2530 DF3EH	1,00		248,96
1251	PUNTA LARG.DL.I.INT.	ZP 1	1,00		#
1259	LARGUERO DL.I.INT.	G5111 HV0AA	1,00		261,94
1481	PUERTA DL.I.	H0A0A HV0MB	1,00		923,67
1487	BISAG.SUP.PUER.DL.I.	82421 4EA0A	1,00		49,20
1495	BISAG.INF.PUER.DL.I.	82421 4EA0A	1,00		49,20
1681	MOLDURA PUERTA DL.I.	80871 4EA0A	1,00		102,48
1693	JGO.SUJ.MOLD.DL.I.	ACC16 49E44	1,00		9,35
1725	JGO.SUJ.PUERTA DEL.I	3391799	1,00		36,91 D
7011	PUENTE DL.	54401 HV70B	1,00		1.312,55
7023	LARGUERO I.PUENTE DL	54411 4EA0C	1,00		927,28
7035	PALIER I.COMPLETO	39101 00Q7E	1,00		905,55
7053	BRAZO SUSP.INF.DL.I.	54501 4EA0B	1,00		324,54
7077	PATA TELESCOP.DL.I.	E4303 HV01A	1,00		223,18
7081	MANGUETA DL.I.	40015 4EA0A	1,00		302,50
7095	SOP.SUP.AMORT.DL.I.	54320 6968R	1,00		25,40
7097	ACOPLAM.SUP.MUELLE I	54325 8271R	1,00		34,16
7099	ASIENTO INF.MUELLE I	54035 4EA0A	1,00		8,54
7101	GUARDAP.SP.AMOR.DL.I	54050 HV10B	1,00		21,02
7103	GUARDAP.INF.AMOR.T.I	54034 4EA1A	1,00		25,40
7115	MUELLE I.SUSPEN.DEL.	54010 HV10A	1,00		149,16
7119	TUERCA DL.I.	40262 2Y000	1,00		10,59
7131	BUJE DL.I.	40202 6UA0A	1,00		397,17
7227	NEUMATICO DL.I.	215/65 R 16 .. H	1,00		169,79
7271	SOP.I.BARRA ESTABIL.	54618 CY00A	1,00		63,06
7300	CAJA SERVODIREC.CPL.	48001 4EH0B	1,00		1.033,08
7753	DEFLECTOR DL.I.	21559 HV70A	1,00		35,64
9673	TAPA CAJA PORTARELES	24382 4BA2D	1,00		35,30
9674	CAJA PORTARELES	2.44E +06	1,00		31,50
9675	TAPA CAJA PORTARELES	24382 4BA1D	1,00		49,65

SIN COMPROMISO DE PAGO

TOTAL PIEZAS _____ 10.754,73

INFORMACIÓN:

D - Información suministrada por INPART (información neumáticos ofrecida por el distribuidor TOP RECAMBIOS).

EST - Los precios indicados para este fabricante son una estimación basada en mercado europeo.

M.O. CHAPA 10 UT = 1 HORA PRECIO = 83,89 Euros/HORA

NR. OPERACION POS. D.B.	DESGLOSE MANO DE OBRA	UT	IMPORTE TRABAJO
----------------------------	-----------------------	----	--------------------

OPERACIONES DE LA VALORACIÓN

SN	TIEMPO PREPARACION UNICO	5	41,95
7290A1	ALINEACION EJE DEL.: VERIFICAR	12	100,67
1792A1	LARGUERO DL.I.ZP.: SUSTITUIR (TRABAJO COMPLEMENTARIO)	9	75,50
1260K1	ALETA DL.I.Y TRAVESAQO SUP. CORAZA FRONTAL: SUSTITUIR INCL.:DES-MON.PARAGOLPES DL.CPL,RADIAD., FAROS Y COMPONENTES NECESARIOS	39	327,17
SN	CANALIZADOR AIRE DEL.I.:DES-MONTAR	2	16,78
2831A1)	ALETA DEL.D.: DES-MONTAR (PARAGOLPES Y FAROS DESMONTADOS) INCL.: DES-MONTAR CONCHA PASE RUEDA	6	50,33
UA10A1	PARAGOLPES DL.CPL.:SUSTITUIR(DESMONTADO)	10	83,89
UA12A1)	REF.PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	6	50,33
RE20A1)	FARO D.: DES-MONTAR NO INCL.: DES-MONTAR PARAGOLPES DL. Y REGULAR FAROS	3	25,17
1350C1	FARO I.(DESMONTADO): SUSTITUIR	1	8,39
2990A1	FAROS: REGULAR	2	16,78
2910A1	RECUBRIM.CAJA AIREACION: DES-MONTAR	2	16,78
SN	RECUBRIM.MARCO PARABRISAS INF:DES-MONTAR (RECUBRIM.CAJA AIREACION DESMONTADO) INCL.:DES-MON.MOTOR LIMPIA.Y VARILLAJE	2	16,78
UH10A1	PUERTA DL.I.: SUSTITUIR INCL.: DES-MONTAR PUERTA, TRASLADAR TODOS GUARNECIDOS, REGULAR PUERTA, APLICAR TRATAMIENTO ANTICORROSION	21	176,17
3030A1	BISAGRA SUP.PUERTA DEL.I.: SUSTITUIR (PUERTA DESMONTADA)	1	8,39
3030A1	BISAGRA INF.PUERTA DEL.I.: SUSTITUIR (PUERTA DESMONTADA)	1	8,39
SN	CAJA RELE: DES-MONTAR	3	25,17
740424	SERVODIRECCION CPL.: SUSTITUIR(DESMONT.)	1	8,39
PW10A1)	NEUMATICO DL.I.: MONTAR-EQUILIBRAR (RUEDA DESMONTADA)	1	8,39
7202A1)	PATA TELESCOPICA DL.I.: DES-MONTAR (RUEDA DESMONTADA)	7	58,72
7227A1)	TRANSMISIONES I.-D.: SOLTAR-FIJAR	10	83,89
7225A1)	PALIER DEL.I.: DES-MONTAR	1	8,39
SN	PATA TELES.DEL.I.(DESMON): DESP-AJUSTAR	5	41,95
7301A1)	PINZA FRENO DL.: DES-MON/T.COMPLEMEN.	1	8,39
PB22A1)	DISCO FRENO DL.I.: DES-MONTAR INCL.: DES-MONTAR RUEDA	1	8,39
7204A1)	MANGUETA/BUJE RUEDA DL.I.: DES-MONTAR	3	25,17
7205A1)	MANGUETA/BUJE DL.I./D.: DES-MONTAR	10	83,89
7221A1)	VARILLAJE BARRA ESTAB.DEL.D.: DES-MONTAR	1	8,39
7224A1)	PUENTE DEL.: DES+MON	8	67,11
7224A1)	PUENTE DEL.(DESMONTADO): SUSTITUIR	7	58,72
PW1011)	NEUMATICOS: DES-MONTAR/T.COMPLEMENTARIO	4	33,56
N 1477	LATERAL I. CUADRAR	15 *	125,84
N 9852	MEMORIA ERR.TRAS REPLEER	5 *	41,95
N 9870	CARROCERIA EN POTRO COLOCAR-QUITAR	10 *	83,89
I 1117	PASE RUEDA DL.I. REPARAR	30 *	251,67

M.O. CHAPA 10 UT = 1 HORA PRECIO = 83,89 Euros/HORA

NR. OPERACION POS. D.B.	DESGLOSE MANO DE OBRA	UT	IMPORTE TRABAJO
I 2085	MARCO PUERTA I. REPARAR	40 *	335,56
V 9901	VEH.CPL.ANTES DE REPVERIF.SIN ALINEAR	12 *	100,67
TOTAL M.O. CH/MEC.		297,00 UT	2.491,55

PINTURA		CENTRO ZARAGOZA		PERLADO TRICAPA			
POS. D.B.	DESCRIPCIÓN	NV	DTO	LONG./UT	SUP./MATERIAL		
LE 0425	TRAV.REF.PARAGOLP.DL	NO procede PINTURA					
LE 0741	ALETA DL.I.	P. SUSTITUCION					
LE 1017	TRAVESCQO SUP.DL.	P. SUSTITUCION					
LE 1019	TRAVESCQO INF.DL.	P. SUSTITUCION					
L 1117	PASE RUEDA DL.I.	P. REPARACION			L	5 S	
LE 1251	PUNTA LARG.DL.I.INT.	P. SUSTITUCION					
LE 1481	PUERTA DL.I.	P. SUSTITUCION					
L 2085	MARCO PUERTA I.	P. REPARACION			L	6 S	
LI1 7201	LLANTA DL.I.	PINTURA DAÑO FUERTE				135 *	
POS. D.B.	DESCRIPCIÓN	NV	DTO	LONG./UT	SUP./MATERIAL		
LE 0283	PARAGOLPES DL.	P. SUSTITUCION		CC			
LE 0299	RECUBRIM.OJAL REMOL.	P. SUSTITUCION		CC			
LE 0343	REJILLA I.PARAGOLPES	P. SUSTITUCION		CC			

RESUMEN M.O PINTURA TIEMPO BASE 10 UT = 1 HORA
 PRECIO = 83,89 Euros/HORA

TOTAL M.O.	UT	IMPORTE
	78,00	654,34
RESUMEN MATERIALES PINTURA		PRECIO
TOTAL MATERIALES		708,63

SIN COMPROMISO DE PAGO

RESUMEN FINAL					Euros	Euros
REPUESTOS					10.754,73	
TOTAL MATERIALES						10.754,73
M.O. CHAPA/MECÁNICA		TIEMPO BASE				
CARROCERIA	206	UT x	83,89	Euros/H		
MECÁNICA	79	UT x	83,89	Euros/H		
IMPORTE					2.390,88	
ALINEACIÓN	12	UT x	83,89	Euros/H	100,67	
TOTAL M.O. CHAPA/MECÁNICA						2.491,55
PINTURA						
IMPORTE M.O.	10UT = 1 h.	IMPORTE	78	UT x	83.8 Euros/H	654,34
MATERIAL DE PINTURA						708,63
TOTAL PINTURA						1.362,97
SUMA TOTAL		SIN IVA			Euros	14.609,25
		21 % IVA			Euros	3.067,94
SUMA TOTAL		CON IVA			Euros	17.677,19
FRANQUICIA FIJA					190,00	
SUMA TOTAL						17.487,19

SIN COMPROMISO DE PAGO