

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 42.630

Equipamiento

Manual

ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA

VERSION TECHO SOBREELEVADO

Query

ESPAÑA ESPAÑA

MANUAL 6 VELOCIDADES - VMT6

ACABADO TECNICO SERIE 350

ADAS REGULADOR VELOCIDAD

NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS

LLANTAS 6.5JX16"

TURBO-DIESEL 1996CC 77KW (105) - YLRA/BJRA/BJRB

EQUIPO MECANICO TUBO LLENADO COMBUSTIBLE C/INHIBIDOR

EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START

CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO

ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR

ASIENTOS DL CON BANDEJA POST

ASIENTOS DL C/BANQUETA BASCULANTE

INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO

AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB

ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL

ACCESORIOS TAPA GUANTERA C/CIERRE

CAJA RELACION TRANSMISION

LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS

LUCES LUZ AUXILIAR FRENO

LUCES FAROS ANTINEBLA

CRISTALES SENSOR LLUVIA

CRISTALES PARABRISAS TERMICO

COMERCIAL BATALLA MEDIA C/PUERTA LAT DR - L3

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
Travesía de techo	1,00	2,50			2,50
Jgo pegado luna parabrisas - 2K 310ML - Nueva	1,00	69,17			69,17
Antena	1,00	25,15			25,15
Soporte antena	1,00	9,31			9,31
Lateral iz carroc (zona cent)	1,00	1.460,53			1.460,53
Larguero dr techo (zona tr)	1,00	111,25			111,25
Larguero iz techo	1,00	100,74			100,74
Larguero dr techo	1,00	100,74			100,74
Techo	1,00	609,36			609,36
Techo cabina	1,00	608,40			608,40
Techo (zona tr)	1,00	189,00			189,00
Lateral dl iz techo	1,00	107,86			107,86
Lateral dl dr techo	1,00	115,99			115,99
Lateral iz carroc(zona dl int)	1,00	1.134,68			1.134,68
Lateral dr carroc(zona dl int)	1,00	837,88			837,88
Refuerzo pilar B dr	1,00	255,32			255,32
Travesía dl techo	1,00	185,49			185,49
Travesía cent techo	1,00	72,07			72,07
Travesía cent techo	1,00	110,15			110,15
Travesía cent techo	1,00	110,15			110,15
Travesía cent techo	1,00	110,15			110,15
Refuerzo travesía cen techo	1,00	112,14			112,14
Panel separación carga - Nueva	1,00	785,46			785,46
Panel sup separación carga	1,00	308,94			308,94
Guarnecido techo	1,00	610,47			610,47
Pilar C int dr (zona sup)	1,00	76,96			76,96
Refuerzo sup aleta tr iz	1,00	254,18			254,18
Refuerzo sup aleta tr dr	1,00	241,25			241,25

Mano de obra

Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
Sustituir Travesía dl techo	0,80 h	36,00			28,80
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Travesía cent techo	0,70 h	36,00			25,20
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Travesía cent techo	0,70 h	36,00			25,20
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Travesía cent techo	0,70 h	36,00			25,20
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Travesía cent techo	0,70 h	36,00			25,20
Puesta a disposición del vehículo					
Puesta en bancada	3,80 h	36,00			136,80
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Lateral iz carroc(zona dl int)	9,00 h	36,00			324,00
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Lateral dr carroc(zona dl int)	9,00 h	36,00			324,00
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Lateral iz carroc (zona cent)	12,60 h	36,00			453,60
Desmontar y montar Guarnecido pilar B iz					
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Pilar C int dr (zona sup)	3,00 h	36,00			108,00
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Refuerzo sup aleta tr iz	1,50 h	36,00			54,00
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Refuerzo sup aleta tr dr	1,50 h	36,00			54,00
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Techo	12,40 h	36,00			446,40
Desmontar y montar Portaobjetos consola techo					
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Techo cabina	14,00 h	36,00			504,00
Desmontar y montar Asiento dl iz					
Desmontar y montar Asiento dl dr					
Desmontar y montar Puerta dl dr					
Desmontar y montar Puerta dl iz					
Desmontar y montar Luna parabrisas					
Sustituir, Desmontar y montar Guarnecido techo					
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Techo (zona tr)	9,20 h	36,00			331,20
Desmontar y montar Piloto adicional freno					
Desmontar y montar Goma sup puertas carga tr					
Desmontar y montar Goma contorno puertas carga tr					
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Refuerzo travesía cen techo	0,60 h	36,00			21,60
Puesta a disposición del vehículo					
Sustituir Travesía de techo	0,00 h	36,00			0,00
Reparar Cotas lat iz carrocería	5,00 h	36,00			180,00
Reparar Cotas lat dr carrocería	5,00 h	36,00			180,00
Desmontar y montar Desmontaje MO guarnecido	4,00 h	36,00			144,00
Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	36,00			7,20
Sustituir Techo cabina					
Sustituir Panel sup separación carga / Sustituir Panel separación carga	1,80 h	36,00			64,80
Desmontar y montar Rejilla separación carga					
Puesta a disposición del vehículo					

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA	Techo cabina Sustitución					
	Techo Sustitución					
	Lateral dl iz techo Sustitución					
	Lateral dl dr techo Sustitución					
	Lateral iz carroc (zona cent) Sustitución					
	Refuerzo pilar B dr Sustitución					
	Larguero dr techo Sustitución					
	Lateral iz carroc(zona dl int) Sustitución					
	Lateral dr carroc(zona dl int) Sustitución					
	Techo (zona tr) Sustitución					
	Larguero dr techo (zona tr) Sustitución					
	Larguero iz techo Sustitución					

Resumen

Piezas	Mano de obra	Pintura
Total I/D Piezas	0,00 €	Total I/D MO Pintura
Subtotal	8.715,29 €	Subtotal Importe MO
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Subtotal Horas MO
Material anticorrosivo	0,00 €	Total sin descuentos (96,20 h)
Material pintado de bajos	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)
Coste envío recambios	0,00 €	Total
Total sin descuentos	8.715,29 €	Total I/D Material Pintura
Dto. sobre total piezas (15,00%)	1.307,29 €	Subtotal material
Total	7.408,00 €	Dto. sobre material (0,00%)
		Total del material
		Total sin descuentos
		Descuento sobre total Pintura (0,00%)
		Total

Sistema de pintura:

Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	7.408,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	3.463,20 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	2.314,68 €	Base del impuesto	13.185,88 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	13.185,88 €	IVA (21%)	2.769,03 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	15.954,91 €
				Total	15.954,91 €

Sistema de pintura Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS

Manual

No Actualizada

Sin Precio

Documentado

Pieza pre pintada

± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por