

Obs. Generales:

Imp. Daños no declarados: 0.00 €

Posible fraude: No

Obs. fraude:

Rep. Anterior defectuosa: No **Desacuerdo con Reparador:** No

DATOS DE PÉRDIDA TOTAL

Valor nuevo: 41,684.00 €

Importe aproximado reparación: 36,857.59 €

Modalidad de cálculo: V

Franquicia: 200.00 €

1ª Adquisición del vehículo:

Propuesta indemnización: 23,810.00 €

Valor límite reparación: 20,005.00 €

Vendedor mejor oferta vehículo nuevo:

Nombre comprador restos: COMPAÑIA

Valor reposición/Valor mercado: 29,600.00 €

Valor venal: 26,675.00 €

Valor restos: 2,665.00 €

Año de fabricación: 2020

Procedencia del vehículo:

Se ha desmontado el vehículo: Si

Importe desmontaje: 158.00 €

ELEMENTOS VALORADOS

| Operación | Posición | Descripción | Referencia | Descuento | Precio |
|---------------------|----------|----------------------|--------------|-----------|---------|
| SUSTITUIR | 0283 | REVES.PARAGOLPES DL. | 177 880 2801 | 0.00 € | 513.73 |
| PINTURA PIEZA NUEVA | 0283 | REVES.PARAGOLPES DL. | | 0.00 € | 0.00 € |
| SUSTITUIR | 0303 | REJ.I.PARAGOLPES DL. | 177 885 8300 | 0.00 € | 64.18 |
| SUSTITUIR | 0305 | REJILLA PARAGOLP.INF | 177 885 9100 | 0.00 € | 108.36 |
| SUSTITUIR | 0310 | EMB.CEN.PARAGOLP.DL. | 177 885 4202 | 0.00 € | 141.03 |
| SUSTITUIR | 0316 | SOP.INT.D.PARAG.DL. | 177 885 5200 | 0.00 € | 33.96 |
| SUSTITUIR | 0327 | EMB.INF.I.PARAG.DEL. | 177 885 4303 | 0.00 € | 59.58 |
| SUSTITUIR | 0328 | EMB.INF.D.PARAG.DEL. | 177 885 4403 | 0.00 € | 56.88 |
| SUSTITUIR | 0361 | SENS.PARKTR.DL.EXT.I | 000 905 5604 | 0.00 € | 74.84 |
| SUSTITUIR | 0362 | SENS.PARKTR.DL.EXT.D | 000 905 5604 | 0.00 € | 74.84 |
| SUSTITUIR | 0363 | SENS.APARC.DL.CEN.I. | 000 905 5504 | 0.00 € | 74.84 |
| SUSTITUIR | 0364 | SENS.APARC.DL.CEN.D. | 000 905 5504 | 0.00 € | 74.84 |
| SUSTITUIR | 0365 | SENS.PARKTR.DL.INT.I | 000 905 5504 | 0.00 € | 74.84 |
| SUSTITUIR | 0366 | SENS.PARKTR.DL.INT.D | 000 905 5504 | 0.00 € | 74.84 |
| SUSTITUIR | 0562 | FARO D. | 177 906 0201 | 0.00 € | 1132.35 |
| SUSTITUIR | 0742 | ALETA DL.D. | 177 881 0600 | 0.00 € | 245.15 |
| PINTURA PIEZA NUEVA | 0742 | ALETA DL.D. | | 0.00 € | 0.00 € |
| SUSTITUIR | 0786 | APOYO ALETA DL.D. | 177 881 1800 | 0.00 € | 28.23 |
| SUSTITUIR | 0840 | REC.INT.PASE RU.DL.D | 177 690 1803 | 0.00 € | 13.23 |
| SUSTITUIR | 0842 | CONCHA DEL.PASE R.D. | 177 690 0204 | 0.00 € | 91.84 |
| SUSTITUIR | 4103 | CHAPA PROTEC.BATERIA | 247 343 2100 | 0.00 € | 177.15 |
| SUSTITUIR | 4283 | RECUB.DL.I.BAJO PISO | 177 680 8703 | 0.00 € | 65.87 |
| SUSTITUIR | 4284 | RECUB.DL.D.INF.PISO | 177 680 8803 | 0.00 € | 71.45 |
| SUSTITUIR | 4465 | CONDENSADOR AIRE AC. | 247 500 0054 | 0.00 € | 390.09 |
| SUSTITUIR | 4850 | BATERIA MOTOR HIBRID | 789 340 8931 | 0.00 € | 9902.65 |

| | | | | | |
|------------------------|------|----------------------|----------------|--------|---------|
| SUSTITUIR | 7011 | PUENTE DL. | 177 620 7101 | 0.00 € | 687.33 |
| SUSTITUIR | 7019 | TORNILLO DL.I. | 004 990 1103 | 0.00 € | 5.4 |
| SUSTITUIR | 7047 | BRAZO SUSP.INF.DL.I. | 247 330 7502 | 0.00 € | 252.8 |
| SUSTITUIR | 7069 | TUERCA I. | 005 990 4750 | 0.00 € | 4.29 |
| SUSTITUIR | 7073 | TUERCA I. | 001 990 6756 | 0.00 € | 7.02 |
| SUSTITUIR | 7075 | TORNILLO MECANISMO I | 001 990 8903 | 0.00 € | 11.09 |
| SUSTITUIR | 7077 | TORNILLO MECANISMO I | 001 990 9003 | 0.00 € | 7.96 |
| SUSTITUIR | 7079 | TORNILLO MECANISMO I | 000 990 6611 | 0.00 € | 2.11 |
| SUSTITUIR | 7081 | MANGUETA DL.I. | 247 332 0700 | 0.00 € | 335.1 |
| SUSTITUIR | 7087 | AMORTIGUADOR DL.I. | 177 323 2700 | 0.00 € | 272.27 |
| SUSTITUIR | 7131 | BUJE C/RODAM.DL.I. | 247 334 0500 | 0.00 € | 189.85 |
| VERIFICACIÓN Y CONTROL | 7201 | LLANTA DL.I. | | 0.00 € | 145,00 |
| VERIFICACIÓN Y CONTROL | 7202 | LLANTA DL.D. | | 0.00 € | 145,00 |
| SUSTITUIR | 7203 | VALV.PRES.NEUM.DL.I. | 000 400 4100 | 0.00 € | 3.29 |
| SUSTITUIR | 7204 | VALV.PRES.NEUM.DL.D. | 000 400 4100 | 0.00 € | 3.29 |
| SUSTITUIR | 7227 | NEUMATICO DL.I. | 225/45 R 18 .. | 0.00 € | 446.27 |
| SUSTITUIR | 7228 | NEUMATICO DL.D. | 225/45 R 18 .. | 0.00 € | 446.27 |
| SUSTITUIR | 7263 | TIRANTE I.ESTABIL.DL | 243 320 8500 | 0.00 € | 35.82 |
| SUSTITUIR | 7300 | CAJA DIRECCION | 177 460 6401 | 0.00 € | 2255.01 |
| SUSTITUIR | 7752 | DEFLECTOR INF.RADIAD | 177 885 6402 | 0.00 € | 41.85 |
| SUSTITUIR | 7753 | CANALIZ.AIRE RADIAD. | 177 505 0100 | 0.00 € | 31.49 |
| SUSTITUIR | 7755 | DEFLECTOR INF.RADIAD | 177 505 0200 | 0.00 € | 19.32 |
| SUSTITUIR | 7759 | SOPOR.CENTRAL CORAZA | 177 500 8000 | 0.00 € | 133.12 |
| SUSTITUIR | 7761 | RADIADOR | 247 500 0003 | 0.00 € | 423.56 |
| SUSTITUIR | 7762 | RADIADOR TEMP.BAJAS | 247 500 0403 | 0.00 € | 318.88 |
| SUSTITUIR | 7769 | SOP.INF.I.RADIADOR | 247 502 0000 | 0.00 € | 11.84 |
| SUSTITUIR | 7770 | SOP.INF.D.RADIADOR | 247 502 0000 | 0.00 € | 11.84 |
| SUSTITUIR | 7776 | MANGUITO D.RADIADOR | 177 501 6402 | 0.00 € | 38.9 |
| SUSTITUIR | 7779 | DEFLEC.AIRE REJ.DL. | 177 885 4700 | 0.00 € | 65.25 |
| SUSTITUIR | 7789 | VENTILADOR COMPLETO | 247 906 7806 | 0.00 € | 803.89 |
| SUSTITUIR | 8730 | INTERCOOLER | 247 500 0100 | 0.00 € | 470.38 |
| SUSTITUIR | 8738 | MANGUITO ADMISION D. | 247 528 0082 | 0.00 € | 60.58 |
| SUSTITUIR | 8779 | REVESTIMIENTO DL. | 177 885 4900 | 0.00 € | 226.5 |
| SUSTITUIR | 8780 | REVESTIM.DL.CEN. | 247 520 0900 | 0.00 € | 113.08 |
| SUSTITUIR | 8851 | CAJA DE CAMBIOS | 247 370 1904 | 0.00 € | 7255.8 |
| VERIFICACIÓN Y CONTROL | 9552 | LLANTA TR.D. | | 0.00 € | 145,00 |
| SUSTITUIR | 9554 | VALV.PRES.NEUM.TR.D. | 000 400 4100 | 0.00 € | 3.29 |
| SUSTITUIR | 9566 | NEUMATICO TR.D. | 225/45 R 18 .. | 0.00 € | 446.27 |
| DESMONTAR / MONTAR | 9848 | SISTEMA ALTO VOLTAJE | | 0.00 € | 0.00 € |
| DESMONTAR / MONTAR | 9850 | MEMORIA ERRORES | | 0.00 € | 0.00 € |
| ALINEADO | 9909 | CARROCERIA COMPLETA | | 0.00 € | 0.00 € |
| ALINEADO | 9915 | GEOMETRIA EJES DL+TR | | 0.00 € | 0.00 € |
| DESMONTAR / MONTAR | 9978 | SISTEMA ALTO VOLTAJE | | 0.00 € | 0.00 € |
| DESMONTAR / MONTAR | 9981 | PRUEBA CORTA CARRET. | | 0.00 € | 0.00 € |

RESUMEN VALORACIÓN

Nº Valoración: ICHNV59191

Referencia: 0124117006T2

Mano de obra

| | UT | PRECIO / H | |
|-----------|--------|------------|------------|
| Chapa: | 44.00 | 79.00 € | 347.60 € |
| Mecánica: | 249.00 | 79.00 € | 2,402.10 € |
| Pintura: | 0.00 | 79.00 € | 244.90 € |
| Total: | | | 2,994.60 € |

Materiales

| | | | |
|----------|--|--|-------------|
| Piezas: | | | 28,985.78 € |
| Otros: | | | 0.00 € |
| Pintura: | | | 83.64 € |
| Total: | | | 28,985.78 € |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------------|
| Total Valorado: | | | 32,064.02 € |
| Descuento: | | | -1,603.20 € |
| Suma total sin IVA: | | | 30,460.82 € |
| Total con 21 % de IVA: | | | 36,857.59 € |
| Franquicia: | | | 200.00 € |
| Suma total: | | | 36,657.59 € |

ERIC REGAS PAGES (DNI 40344929P)

Administrador de la entidad - FRANER PERITACIONS, S.L.

ERIC REGAS PAGES (DNI 40344929P)

Perito