

Informe Pericial

Tipo Vehículo:Motocicleta	Marca:Z-MOTO	Modelo:CICLOMOTOR TIEMPOS MEDIOS
Año Matriculación:2017	Kilómetros:0	

Compromiso:No

MATERIALES						
Referencia	Descripción	Unidades	Pre./Unid.	Descuento	Depre.(%)	Importe
EMTAAB0	Carenado dl	1	32.93	0	0	32.93
EMTADA0	Faro	1	74.04	0	0	74.04
EMTADF0	Piloto tr	1	68.34	0	0	68.34
EMTADML	Piloto intermitente dl iz	1	31.89	0	0	31.89
EMTADMR	Piloto intermitente dl dr	1	31.89	0	0	31.89
EMTDMA0	Batería	1	73.69	0	0	73.69
EMTDMB0	Cableado	1	82.00	0	0	82.00
EMTDMM0	Alternador completo	1	217.31	0	0	217.31
EMTHAA0	Ud control motor	1	41.48	0	0	41.48
EMTHCA0	Carburador	1	260.63	0	0	260.63
EMTEFP0	Pinza freno dl	1	85.03	0	0	85.03
EMTFFP0	Pinza freno tr	1	81.46	0	0	81.46
EMTGA50	Silencioso	1	243.12	0	0	243.12
Subtotal Material:						1323.81
Descuento Material(0%):						0
Descuento por depreciación:						0
Total:						1323.81

MANO DE OBRA						
Referencia	Descripción	Unidades	Pre./Unid.	Descuento	Depre.(%)	Importe
EMTDMA0	Sustituir Batería	0.10	40	0	0	4.00
EMTDMB0	Sustituir Cableado	1.20	40	0	0	48.00
EMTAAB0	[D]->Sustituir, Desmontar y montar Carenado dl	0	40	0	0	0.00
EMTAABL	[D]->Desmontar y montar Carenado dl iz	0	40	0	0	0.00
EMTAABR	[D]->Desmontar y montar Carenado dl dr	0	40	0	0	0.00
EMTAACL	[D]->Desmontar y montar Carenado lateral iz	0	40	0	0	0.00
EMTAACR	[D]->Desmontar y montar Carenado lateral dr	0	40	0	0	0.00
EMTAAF0	[D]->Desmontar y montar Carenado inferior	0	40	0	0	0.00
EMTAAFL	[D]->Desmontar y montar Carenado inferior iz	0	40	0	0	0.00
EMTAAFR	[D]->Desmontar y montar Carenado inferior dr	0	40	0	0	0.00
EMTAAH0	[D]->Desmontar y montar Carenado tr	0	40	0	0	0.00
EMTAAHL	[D]->Desmontar y montar Carenado tr iz	0	40	0	0	0.00
EMTAAHR	[D]->Desmontar y montar Carenado tr dr	0	40	0	0	0.00
EMTAAT0	[D]->Desmontar y montar Carenado tr inf	0	40	0	0	0.00
EMTAATL	[D]->Desmontar y montar Carenado tr inf iz	0	40	0	0	0.00
EMTAATR	[D]->Desmontar y montar Carenado tr inf dr	0	40	0	0	0.00

EMTAFE0	[D]->Desmontar y montar Revestimiento bastidor	0	40	0	0	0.00
EMTAF0	[D]->Desmontar y montar Revestimiento tr bastidor	0	40	0	0	0.00
EMTDM0	Sustituir Alternador completo	0.10	40	0	0	4.00
EMTHHPR	[D]->Desmontar y montar Tapa dr motor	0	40	0	0	0.00
EMTHAA0	Sustituir Ud control motor	0.10	40	0	0	4.00
EMTADA0	Sustituir Faro	0.10	40	0	0	4.00
EMTADA0	[D]->Ajustar faros	0	40	0	0	0.00
EMTADF0	Sustituir Piloto tr	0.30	40	0	0	12.00
EMTADG0	[D]->Desmontar y montar Tulipa piloto tr	0	40	0	0	0.00
EMTEFP0	Sustituir Pinza freno dl	0.50	40	0	0	20.00
EMG4601P	[D]->Purgar circuito frenos	0	40	0	0	0.00
EMTFFP0	Sustituir Pinza freno tr	0.50	40	0	0	20.00
EMG4602P	[D]->Purgar circuito frenos	0	40	0	0	0.00
EMTFFA0	[D]->Sustituir Pastillas freno tr	0	40	0	0	0.00
EMTGA50	Sustituir Silencioso	0.30	40	0	0	12.00
EMTHCA0	Sustituir Carburador	0.10	40	0	0	4.00
EMTAMA0	[D]->Desmontar y montar Depósito combustible	0	40	0	0	0.00
EMTDFA0	[D]->Desmontar y montar Filtro aire completo	0	40	0	0	0.00
GtT73H40	Desmontar y montar Desmontaje MO guarnecido	4.70	40	0	0	188.00
Subtotal Mano de Obra(8h):						320.00 €
Descuento Mano de Obra(0%):						0
Total:						320.00 €

PINTURA						
Referencia	Descripción	Unidades	Pre./Unid.	Descuento	Depre.(%)	Importe
M.O. Pintura(0h):						0.00 €
Cte. M.O. Pintura(0h):						0
Descuento M.O. Pintura(0%):						0.00 €
Total M.O. Pintura(0h):						0.00 €
Materiales Pintura:						0.00 €
Cte. Materiales Pintura:						0
Importe fijo Pintura:						0
Descuento Materiales Pintura(0%):						0.00 €
Total Materiales. Pintura:						0.00 €
Total:						0.00 €

TOTALES	
Total Materiales:	1323.81
Total Mano de Obra:	320.00 €
Total Pintura:	0.00 €
Subtotal:	1643.81 €
Descuento(0%):	0.00 €
Subtotal-Descuento:	1643.81 €
IVA(21%):	345.20 €
Total+IVA:	1989.01 €
Franquicia:	300.00 €
Total Valoración:	1689.01 €

Datos Adicionales a La Valoración

Importe daños desestimados: 0.00 €
Se ha utilizado en esta valoración Recambio Alternativo:
Se ha incluido en esta valoración Reparación de Plásticos:
Descuento obtenido en esta valoración: 0.00 €