

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	29/11/2024
Marca	PEUGEOT INDUST.	Km. vehículo	0 Km.
Modelo	Partner Premium Standar d 600kg Bluehdi 73kw	Color Vehículo	blanco
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	27/11/2024
VIN		Importe Daños Ext.	269,35 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: SI

A fecha 29/11/2024 Comprobamos que el vehículo inspeccionado se trata en este caso de un PEUGEOT Partner con matrícula !

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar pequeños daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación.

Accedemos al interior de la zona de carga y observamos que no existen daños en la carrocería interior.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste

Informar que el vehiculo no cuenta con batería y por ende no hemos podido comprobar los kilómetros.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Equipamiento

Manual

LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03

COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A
TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63
GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN



GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

ESPAÑA ESPAÑA

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	 74E34AEM	Desmontar y montar Paragolpes dl	1,00 h	34,98			34,98
I	74E59A	Desmontar y montar Rejilla dl					
I	74EBGA	Desmontar y montar Paragolpes dl completo					
T2	 GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,50 h	34,98			17,49
T2	 GtT70010	Reparar Capó dl	0,50 h	34,98			17,49
T2	 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,20 h	34,98			7,00
T2	 GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	1,50 h	34,98			52,47
T2	 GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	1,50 h	34,98			52,47
T2	 GtT9006L	Reparar Lateral iz carroz (zona tr)	2,50 h	34,98			87,45

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/11/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	269,35 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (7,70 h)	269,35 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	269,35 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	269,35 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	269,35 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	269,35 €	IVA (21%)	56,56 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	325,91 €
				Total	325,91 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	27/11/2024
Marca y modelo	PEUGEOT INDUST. Partner Premium Stan	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	diesel	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	71214	Intervalo de mantenimiento	40.000 km o 2 años
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	20/11/2024	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	28/11/2024	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	20/09/2024	66657	Servicio inspección
Revisión	20/09/2023	40808	Servicio inspección

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- avería motor

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME PREVIO	28/11/2024	Pdte. Diagnosticar Avería - pruebas especialista	
INFORME FINAL	12/12/2024	Vehículo peritado	

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: tk elevator

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 28/11/2024 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca PEUGEOT INDUST., modelo Partner Premium Standard d 600kg Bluehdi 73kw con matrícula

Somos atendidos por quien nos indica que no se dispone de documentación alguna ni libro de mantenimientos.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra desmontado.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. AVERÍA MOTOR

Personado en el taller de gestión verificamos como el vehículo se encuentra con la tapa de balancines desmontada, en dichos desmontajes podemos verificar como la cadena de los árboles de levas se encuentra rota

Procedemos a verificar los niveles de los líquidos del motor, iniciamos verificando el nivel de aceite motor, este se encuentra dentro de los parámetros correctos estipulados por la marca, seguidamente comprobamos el nivel de líquido refrigerante, este se encuentra dentro de los parámetros correctos estipulados por la marca.

Este hecho ha provocado que el giro del motor se haya descompasado, y que por tanto los pistones impacten sobre las válvulas, dañando estas, los taqués y los balancines a los que se ha transmitido el impacto desde las citadas válvulas, provocando daños internos de motor.

Informar que hemos valorado la sustitución de el turbocompresor y filtro de partículas ya que estos elementos se pueden encontrar dañados ya que han estado funcionando con malas combustiones.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir motor, turbocompresor y filtro de partículas junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

CONCLUSIONES AVERÍA MOTOR

Se han comprobado los niveles del motor, informar que los niveles se encuentran dentro de los parámetros correctos estipulados por la marca. En el momento de nuestra visita la tapa de balancines se encuentra desmontada y podemos verificar como la cadena de los árboles de levas se encuentra rota.

Informar que hemos valorado la sustitución de el turbocompresor y filtro de partículas ya que estos elementos se pueden encontrar dañados ya que han estado funcionando con malas combustiones.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir motor, turbocompresor y filtro de partículas junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 71.214

Equipamiento

Manual

TURBO-DIESEL 1499CC 96KW (130) - DV5RC YHZ
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ

GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
GENERAL DIESEL DV5RC 96KW 1.5L - B0FMA

Interfaz

INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13
ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01
ACCESORIOS S/INDICADOR SOBRECARGA - DL900
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
Nº PR 16418
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 - DVX21
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00
PLANTA DE MONTAJE FL
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00
ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01
RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - B0RFY
ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "DGT8C" - DLX24
TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06
AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00
NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00
SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505
SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF ABIERTO Y SUP CERRADO - DRB37
NEUMATICOS 195/65 R 15 91H - DPLKE
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR EN GOMA - DGB23
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
ACABADO TECNICO ALTO MEDIO - B0E0N
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09
ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - DIT02
ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01
SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR - DRL02
ASIENTOS S/ASIENTO TRASERO - DAL00
VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00
EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05
ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
SEGURIDAD SIN AIRBAG ACOMPAÑANTE - DNN00
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DIGITAL - DRCRC
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 37500NM - DDH76
SUSPENSION CARGA UTIL 650KG - DCZ26
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 39000NM - DAG88
TAPACUBOS TAPABUJES - DEHKY
ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06

REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
 ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01
 ASIENTOS S/TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DU000
 DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
 SUSPENSION LEY 5 - DYJ14
 REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94
 CLIMATIZACIÓN S/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI00
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
 ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
 CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
 ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02
 ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
 MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58
 COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00
 CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08
 LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01
 LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
 CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
 CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01
 GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00
 GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
 ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
 INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05
 INSTRUMENTACION PUERTAS CHOQUES LATERALES REFORZADOS - DIH08
 GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD TEXTO - DGMAF
 EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - DBP01
 ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00
 SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01
 GENERAL MB6GW - DBMDF
 ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO - DCG18
 CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03
 ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36
 ASIENTOS RESPALDO DL S/PORTAOBJETOS - DME00
 CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56
 GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
 EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
 CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00
 RETROVISORES EXT TERMICO - DON02
 ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400
 ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DL - DDB05
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03
 TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
 TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA
 ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400
 ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE ABSOLUTO - DQV01
 LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
 LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07
 LLANTAS 6.5JX15" GRIS - DDZSH
 GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
 TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
 FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05

Automático

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
LP 5W30 30	Aceite motor - - - NET2	5,30	13,13			69,59
1634154080	Motor - Estándar	1,00	3.131,33			3.131,33
9804220580	Jgo juntas inyector nº 1	1,00	4,94			4,94
9804220580	Jgo juntas inyector nº 2	1,00	4,94			4,94
9804220580	Jgo juntas inyector nº 3	1,00	4,94			4,94
9804220580	Jgo juntas inyector nº 4	1,00	4,94			4,94
1631887180	Turbocompresor - Estándar	1,00	993,43			993,43
9823885680	Tubo inf engrase turbo	1,00	42,50			42,50
9828629180	Tubo engrase turbo	1,00	83,51			83,51
9816267280	Junta colector escape	1,00	50,90			50,90
1631621980	Catalizador-filtro partículas - Estándar	1,00	1.190,51			1.190,51
9813068180	Junta válvula EGR	1,00	13,60			13,60
9813055180	Junta entrada enfriador EGR	1,00	8,53			8,53
9813055180	Junta tubo entrada válvula EGR	1,00	8,53			8,53
ACLPC	Anticongelante - Genérico	6,00	3,00			18,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	01E8DA	Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite	0,40 h	39,37			15,75
- T1	01EAXA	Sustituir Motor	9,90 h	39,37			389,76
I	01E8XA	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
I	01EA7A	Desmontar y montar Motor completo					
I	EM01020D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	13E15S	Sustituir Anticongelante					
NI	21E07S	Purgar Líquido accionamiento embrague					
NI	22E05A	Sustituir Aceite caja velocidades					
- T1	03E2PA	Sustituir Tubo engrase turbo	0,20 h	39,37			7,87
I	14E3FA	Desmontar y montar Resonador					
I	17E7FA	Sustituir, Desmontar y montar Catalizador-filtro partículas					
- T1	03E5PA	Sustituir Tubo inf engrase turbo	0,20 h	39,37			7,87
T1	13E15S	Sustituir Anticongelante	0,30 h	39,37			11,81
+	01EAXA	Sustituir Motor					
C	22ED2A	Desmontar y montar Caja velocidades					
T1	21E07S	Purgar Líquido accionamiento embrague	0,20 h	39,37			7,87
+	01EAXA	Sustituir Motor					
C	20E2SA	Sustituir Kit embrague					
T1	22E05A	Sustituir Aceite caja velocidades	0,90 h	39,37			35,43
+	01EAXA	Sustituir Motor					
T2	GtT05501	Verificar Árbol levas admisión	1,00 h	39,37			39,37
T2	GtT05502	Verificar Árbol levas escape	1,00 h	39,37			39,37

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/11/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	5.630,19 €	Subtotal Horas MO	555,10 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (14,10 h)	555,10 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	555,10 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	5.630,19 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	5.630,19 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €

Varios

Total Varios 0,00 €

Sistema de pintura: Sin Pintura

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	5.630,19 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	555,10 €	Total Tasas reciclado residuos	0,32 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	6.185,61 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	6.185,29 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	6.185,61 €
				Total	6.185,61 €

NOTAS

Manual

No Actualizada

Sin Precio

Documentado por GT Motive

Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por