

DATOS DEL AVANCE

Tipo de avance: Posible Siniestro Total

Descripción: **Fecha próx. avance:** 04/02/2025

Imp. Reserva Daños: 17,528.89 € **Imp. Estimado Daños:** 17,528.89 €

Observaciones: Vehículo con fuerte impacto en zona frontal y lateral derecho. El valor de la reparación supera valor venal del vehículo.

DATOS DE LA RESOLUCIÓN

Resultado de la resolución: Posible Siniestro Total

Nº de planos: 1 **Pérdida total:** Si

Daños no declarados:

Obs. Generales:

Imp. Daños no declarados: 0.00 €

Posible fraude: No

Obs. fraude:

Rep. Anterior defectuosa: No **Desacuerdo con Reparador:** No

DATOS DE PÉRDIDA TOTAL

Valor nuevo: 18,500.00 €

Importe aproximado reparación: 17,828.89 €

Modalidad de cálculo: V

Franquicia: 300.00 €

1ª Adquisición del vehículo: Si

Propuesta indemnización: 11,000.00 €

Valor límite reparación: 8,500.00 €

Vendedor mejor oferta vehículo nuevo:

Nombre comprador restos:

Observaciones: Vehículo con fuerte impacto en zona frontal y lateral derecho. Daños en semitren delantero derecho.

Valor reposición/Valor mercado: 8,850.00 €

Valor venal: 11,300.00 €

Valor restos:

Año de fabricación: 2019

Procedencia del vehículo: N

Se ha desmontado el vehículo:

Importe desmontaje:

Ahorros / Rehúses

No hay datos que mostrar.

DATOS DEL SINIESTRO

Fecha real del siniestro:	27/01/2025	Número de implicados:	3	Número de lesionados:	2
Causa/Circunstancias:	COLISION CON INTERVENCION DE TRES VEHICULOS				
Desc. daños materiales:					
Desc. daños personales:					
Nº contrarios no vehículos:		Interviene Autoridad:	No	Tipo Autoridad:	
Existe Denuncia:	No	Nº Denuncia:		Interviene Grúa/Asistencia:	No
Versión del accidente:	EN VIA URBANA, DE DOS CARRILES DE DIFERENTE SENTIDO, V/C 1(CIRCULANDO INVANDE CARRIL CONTRARIO Y COLSIONA CON V/A QUE CICULABA CORRECTAMENTE POR SU CARRIL Y POR INERCIA V/A COLISION CON V/C2 (CAMION) (DESC) QUE CIRCULABA DETRAS.				

DATOS DEL VEHÍCULO

Matricula:		Marca:	Nissan	Modelo:	NV250 X61 desde
Versión:	NV250 Profesional	Color:	BLANCO	Motorización:	1500
F. 1ª Matricula:	06/11/2019	Num Bastidor:		Kilometraje:	87,947.00
ITV:	En vigor	Uso Vehículo:		Estado Gral. Carrocería:	Bueno
Observaciones:					

ELEMENTOS VALORADOS

Operación	Posición	Descripción	Referencia	Descuento	Precio
DESMONTAR / MONTAR	0245	ZONA FRONTAL		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0281	PARAGOLPES DL.CPL.	62090 00Q0B	0.00 €	144.12
SUSTITUIR	0298	TAPA OJAL REMOLC.DL.	51167 00Q0D	0.00 €	46.57
SUSTITUIR	0471	CAPO MOTOR	65100 00Q0K	0.00 €	378.22
PINTURA PIEZA NUEVA	0471	CAPO MOTOR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0562	FARO D.	26010 00Q2A	0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0708	PILOTO LAT.D.	26160 00QAD	0.00 €	22.46
SUSTITUIR	0742	ALETA DL.D.	63112 00Q0K	0.00 €	183.24
SUSTITUIR	0842	CONCHA PASE RUE.DL.D	63842 00Q0D	0.00 €	83.38
SUSTITUIR	0844	CONCHA PASE R.DL.D.	62580 00Q0D	0.00 €	83.38
SUSTITUIR	0872	SOP.SUP.GUARDAB.DL.D	63844 00Q0C	0.00 €	94.28
SUSTITUIR	0930	REFUERZO SOPORTE	62500 00Q1B	0.00 €	806.27
SUSTITUIR	1112	PASE RUEDA DL.D.CPL.	75920 00Q0G	0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1166	REF.PASE RUEDA DL.D.	76245 00Q0C	0.00 €	334.16
PINTURA PIEZA NUEVA	1166	REF.PASE RUEDA DL.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1168	CHAPA REF.DL.D.	64110 00Q0A	0.00 €	0.00 €
PINTURA PIEZA NUEVA	1168	CHAPA REF.DL.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1392	REJILLA AIREACION	66300 00Q0A	0.00 €	214.28
SUSTITUIR	1394	REJILLA D.AIREACION	67116 00Q0E	0.00 €	51.02
SUSTITUIR	1401	PARABRISAS	72613 00Q4G	0.00 €	444
SUSTITUIR	1436	DEPOSITO LIMPIAPARAB	27480 00Q0H	0.00 €	54.96
DESMONTAR / MONTAR	1478	LATERAL.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1482	PUERTA DL.D.	80100 00Q1L	0.00 €	1022.71
PINTURA PIEZA NUEVA	1482	PUERTA DL.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1490	BISAG.INF.PUER.DL.D.	80421 00Q0A	0.00 €	91.14
SUSTITUIR	1492	BISAG.SUP.PUER.DL.D.	80401 00Q0B	0.00 €	85.09

SUSTITUIR	1506	TIRANTE PUERTA DL.D.	80313 00Q0B	0.00 €	51.78
SUSTITUIR	1510	JTA.PUERTA DL.D.	80832 00Q0C	0.00 €	68.87
SUSTITUIR	1514	JTA.PUERTA DL.INF.D.	80877 00Q0A	0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1548	ELEVALUNAS DL.D.	80700 00Q1C	0.00 €	142.7
SUSTITUIR	1566	MANETA EXT.PUER.DL.D	80607 00Q1C	0.00 €	44.77
SUSTITUIR	1682	MOLDURA PUERTA DL.D.	80872 00G0K	0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1712	REVESTIM.PUERTA.DL.D	80900 00Q3L	0.00 €	503.44
SUSTITUIR	1738	RETROVISOR D.	96301 00Q3G	0.00 €	188.3
SUSTITUIR	1740	RECUB.RETROVISOR D.	96373 00Q1M	0.00 €	36.34
SUSTITUIR	1744	CRISTAL RETROVISOR D	96365 00Q1F	0.00 €	37
SUSTITUIR	1746	SENSOR TEMPERAT.EX.D	29329 00Q0A	0.00 €	125.15
SUSTITUIR	1782	PUERTA CORREDERA D.	82100 00Q3D	0.00 €	987.68
PINTURA PIEZA NUEVA	1782	PUERTA CORREDERA D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1810	JTA.PUERTA TR.D.	83831 00Q1C	0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1866	MANETA EXT.PUER.TR.D	80607 00Q1C	0.00 €	44.77
SUSTITUIR	1982	MOLDURA ALETA TR.D.	82872 00Q0K	0.00 €	54.95
SUSTITUIR	2012	REVESTIM.PUERTA.TR.D	82900 00Q1M	0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2102	ESTRIBO D.	76413 00Q0L	0.00 €	554.9
PINTURA PIEZA NUEVA	2102	ESTRIBO D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2138	PERFIL ESTRIBO D.	74894 00Q0B	0.00 €	0.00 €
PINTURA PIEZA NUEVA	2138	PERFIL ESTRIBO D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2140	ESTRIBO INT.D.	75100 00Q1E	0.00 €	0.00 €
PINTURA PIEZA NUEVA	2140	ESTRIBO INT.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2142	REFUER.ESTRIBO INT.D	76467 00Q0A	0.00 €	0.00 €
PINTURA PIEZA NUEVA	2142	REFUER.ESTRIBO INT.D		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2144	REF.EXT.ESTRIBO D.	78160 00Q0B	0.00 €	0.00 €
PINTURA PIEZA NUEVA	2144	REF.EXT.ESTRIBO D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2148	REF.ESTRIBO D.	78160 00Q0A	0.00 €	176.46
PINTURA PIEZA NUEVA	2148	REF.ESTRIBO D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2162	REFUER.TRA.ESTRIBO D	75625 00Q0E	0.00 €	0.00 €
PINTURA PIEZA NUEVA	2162	REFUER.TRA.ESTRIBO D		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2238	MONTANTE -A- D.	76032 00Q0H	0.00 €	451.64
PINTURA PIEZA NUEVA	2238	MONTANTE -A- D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2270	REFUER.MONTANTE-A-D.	66100 00Q0J	0.00 €	0.00 €
PINTURA PIEZA NUEVA	2270	REFUER.MONTANTE-A-D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2278	REF.DL.D.SUP.	76248 00Q0C	0.00 €	0.00 €
PINTURA PIEZA NUEVA	2278	REF.DL.D.SUP.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2288	REF.MONTANTE -B- D.	76516 00Q0C	0.00 €	0.00 €
PINTURA PIEZA NUEVA	2288	REF.MONTANTE -B- D.		0.00 €	0.00 €
REPARAR	3482	PANEL LAT.TR.D.		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO MEDIO	3482	PANEL LAT.TR.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	3492	MONTANTE-B-D.CPL.	77418 00Q0A	0.00 €	535.62
PINTURA PIEZA NUEVA	3492	MONTANTE-B-D.CPL.		0.00 €	0.00 €
DESMONTAR / MONTAR	4202	CONCHA PASE R.TR.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	4258	PISO CEN.D.	74312 00Q0K	0.00 €	0.00 €
PINTURA PIEZA NUEVA	4258	PISO CEN.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	4325	AIRBAG ACOMPAÑANTE	K8515 00Q1L	0.00 €	401.79
SUSTITUIR	4331	TABLERO DE A BORDO	68200 00Q1C	0.00 €	1180.62
SUSTITUIR	7016	TIRANTE D.ESTABILIZ.	54616 00Q1G	0.00 €	32.47
SUSTITUIR	7048	BRAZO SUSPENS.DL.D.	VKDS326048B	0.00 €	55.33
SUSTITUIR	7082	MANGUETA DL.D.	40014 00Q2C	0.00 €	161.8
SUSTITUIR	7088	AMORTIGUADOR DL.D.	339766	0.00 €	100.88
SUSTITUIR	7202	LLANTA DL.D.	40300 00Q3J	0.00 €	86.63
SUSTITUIR	7212	TAPACUBOS DL.D.	40315 00Q1K	0.00 €	45.34
SUSTITUIR	7228	NEUMATICO DL.D.	695664763265	0.00 €	55
SUSTITUIR	7312	ROTULA D.DIRECCION	VKDY316037	0.00 €	20.24

SUSTITUIR	7440	REGULADOR AIRBAG	28570 00Q0F	0.00 €	245.32
SUSTITUIR	7445	AIRBAG CONDUCTOR	98510 00Q1H	0.00 €	168.2
DESMONTAR / MONTAR	9722	BUSQUEDA DE ERRORES		0.00 €	0.00 €
DESMONTAR / MONTAR	9870	CARROCERIA EN POTRO		0.00 €	0.00 €
DESMONTAR / MONTAR	9873	BANCADA		0.00 €	0.00 €
ALINEADO	9902	GEOMETRIA EJES DL+TR		0.00 €	0.00 €
ALINEADO	9913	CONVERGENCIA DEL.		0.00 €	0.00 €
DESMONTAR / MONTAR	9973	PRUEBA EN CARRET.		0.00 €	0.00 €

RESUMEN VALORACIÓN

Mano de obra

	UT	PRECIO / H	
Chapa:	642.00	40.00 €	2,568.00 €
Mecánica:	49.00	40.00 €	196.00 €
Pintura:	142.00	40.00 €	568.00 €
Total:			3,332.00 €

Materiales

Piezas:			10,718.57 €
Otros:			0.00 €
Pintura:			684.05 €
Total:			10,718.57 €

Total Valorado:			14,734.62 €
Descuento:			0.00 €
Suma total sin IVA:			14,734.62 €
Total con 21 % de IVA:			17,828.89 €
Franquicia:			300.00 €
Suma total:			17,528.89 €