

INFORME PERICIAL

Fecha Informe 07/01/2025 17.21

Marca y modelo VOLVO C30 2.0D
MOMENTUM

Color blanco
Km. 310289

Siniestro Total

Año Fabricación 2007
Fec. 1ª Matric. 02/04/2007
V. Mercado
V. Venal
V. Extras
V. Restos

Resumen Valoración

Total Materiales	6.713,32
Total Horas (18,65 x 47,50)	885,87
Tasación €	7.599,19
Descuentos	0,00
Subtotal €	7.599,19
I.V.A. 21%	1.595,83
Total €	9.195,02
Franquicia	0,00
Avance CICOS	0,00
Total a Facturar €	9.195,02

Conformidad

Fecha 1ª visita al taller: 06/01/2025 21:07:26
Fecha finalización: 08/01/2025 12:19:19

Estado Final: No se repara

Descripción del Daño	Tipo	T/H	Materiales	T/HP
AIRBAG CONDUCTOR (REF. 31332807)	S	0,00	658,00	0,00
CARGA PROGRAMA (REF. 30667218)	S	0,00	68,50	0,00
MODULO VOLANTE (REF. 30773411)	S	0,00	460,00	0,00
TABLERO DE A BORDO (REF. 39889251)	S	0,00	350,00	0,00
AIRBAG ACOMPAÑANTE (REF. 8623351)	S	0,00	682,00	0,00
JGO.REP.PARABRISAS (REF. 24100520)	S	0,00	21,30	0,00
PARABRIS.LAMIN.TINT. (REF. 32368842)	S	0,00	452,00	0,00
RECUBRIMIENTO SOPOR. (REF. 31217666)	S	0,00	73,00	0,00
CORAZA FRONTAL (REF. 06076027)	S	0,00	462,20	0,00
ALETA DL.D. (REF. 31253950)	S	0,00	318,00	0,00
ALETA DL.I. (REF. 31253949)	S	0,00	318,00	0,00
GANCHO EXT.FARO D. (REF. 30678475)	S	0,00	8,60	0,00
GANCHO EXT.FARO I. (REF. 30678475)	S	0,00	8,60	0,00
FARO D.CPL. (REF. 31335200)	S	0,00	357,00	0,00
FARO I.CPL. (REF. 31335199)	S	0,00	357,00	0,00
AMORTIGUAD.A GAS DEL (REF. 430719079200)	S	0,00	22,50	0,00
BISAG.D. (REF. 30753598)	S	0,00	53,00	0,00
TUBO SUP.AIREACION (REF. 31214672)	S	0,00	75,00	0,00
TUBO INF.AIREACION (REF. 30657151)	S	0,00	87,50	0,00
REF.PARAGOLPES DL. (REF. 30657205)	S	0,00	88,00	0,00
RECUB.INF.PARAG.DL. (REF. 31299059)	S	0,00	105,00	0,00
BISAGRA I. (REF. 30753597)	S	0,00	53,00	0,00
TAPA DL. (REF. VV3203110)	S	0,00	606,88	0,00
REJILLA RADIADOR (REF. 30657194)	S	0,00	213,00	0,00
PLACA MATRICULA DL. (REF. KNPL3)	S	0,00	6,01	0,00
REVES.PARAGOLPES DL. (REF. 39876596)	S	0,00	445,00	0,00
BRUJULA: CALIBRAR	R	0,10	0,00	0,00
LUNA PARABRISAS: SUSTITUIR	R	2,20	0,00	0,00
BISAGRA D.CAPO:SUSTITUIR	R	0,60	0,00	0,00
BISAGRA I.CAPO:SUSTITUIR	R	0,60	0,00	0,00
CAPO MOTOR: SUSTITUIR	R	0,80	0,00	0,00
PLACA MATRICULA DEL.: SUSTITUIR	R	0,10	0,00	0,00
PARAGOLPES DL.CPL.: SUSTITUIR	R	0,80	0,00	0,00
CORAZA FRONTAL Y AMBAS ALETAS DL.:	R	3,30	0,00	0,00
REGULADOR: PROGRAMAR	R	0,30	0,00	0,00
TABLERO PORTAINSTRUM.:DES-/MONTAR	R	4,90	0,00	0,00
RODILLO CONTACTO: DES-MONTAR	R	0,20	0,00	0,00
TABLERO A BORDO DESMONTADO : SUSTITUIR	R	0,10	0,00	0,00

Descripción del Daño	Tipo	T/H	Materiales	T/HP
PINTURA BAREMO CENTRO ZARAGOZA	P	0,00	364,23	4,65
CORAZA FRONTAL P. SUSTITUCION DESM. (LE)	P	0,00	0,00	0,00
ALETA DL.D. P. SUSTITUCION DESM. (LE)	P	0,00	0,00	0,00
ALETA DL.I. P. SUSTITUCION DESM. (LE)	P	0,00	0,00	0,00
TAPA DL. P. SUSTITUCION DESM. (LE)	P	0,00	0,00	0,00
REVES.PARAGOLPES DL. P. SUSTITUCION (LE)	P	0,00	0,00	0,00
	Totales:	14,00	6.713,32	4,65