

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	
Marca		Km. vehículo	
Modelo		Color Vehículo	
Versión		FªMatriculación	
VIN		Importe Daños Ext.	
Combustible		Importe Daños Int.	

LUGAR DE PERITACIÓN			
Nombre		Localidad	Teléfono
Dirección		Provincia	Persona Contacto Taller

--

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	03/12/2023	Estado vehículo	Quedamos a la espera de recibir instrucciones de la compañía		Val. aprox. rep. BI	11331,45	
Fª Prox. Gestión	04/12/2023	Fª Prev. Fin Rep.	04/12/2023	Núm Siniestros	1	Siniestro total	Posible
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

A fecha 03/12/2023

Vehículo peritado con golpe en bajos que ha dañado el conector la batería.

Limite de reparación 8718.71€, valor de reparación muy por encima del limite, por lo que el vehículo es perdida total.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

TIPO SELECTOR ELECTRICA VARIABLE - AUTOMATICO AUTOMATICA - BERLINA 5 PUERTAS - COMPLEMENTO SERIE LIMITADA SERIE - ETIQUETAS DESIGNACION ADICIONAL DACIA - INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - GENERAL NIVEL MOTORIZACION - EQUIPO ELECTRICO NIVEL BATERIA BT DAN 26K0B - MOTOR ELECTRICO MOTOR ELECTRICO 33KW - ESPAÑA ESPAÑA -

PIEZAS RECAMBIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
297C16041R	ELEVA CDE	1	321.59
295B83759R	PRTC 2 TOR PLACA	1	88.91
295103540R	Conj acumulador carga	1	10745.90
TOTAL			11156.40

MANO DE OBRA

PRECIO / HORA 38.90€

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
A48H	Sustituir Conj acumulador carga	1.7	66.13
GtT295B83759R	Sustituir PRTC 2 TOR PLACA	1.1	42.79
GtT297C16041R	Sustituir ELEVA CDE	0.6	23.34
3603	Desmontar y montar Muelle iz suspensión tr / Desmontar y montar Muelle dr suspensión tr	0.8	31.12
GtT62000	Verificar Diagnosis	0.3	11.67
TOTAL (4.5 h)			175.05

BASE IMPONIBLE = 11331.45€

IVA (21%) = 2379.60€

TOTAL PAGAR = 13711.05€