

Fecha Intervención: 18/02/2025

Fecha Cierre: 18/02/2025

#### DATOS DE LA PÓLIZA

Asegurado: MARIA THERESE DE

Fecha Siniestro: 14/02/2025

#### DATOS DEL AVANCE

Tipo de avance: Posible Siniestro Total

Descripción:

Fecha próx. avance: 25/02/2025

Imp. Reserva Daños: 6,456.08 €

Imp. Estimado Daños: 6,456.08 €

Observaciones: Pendiente de desmontajes y comprobaciones mecánicas.

#### DATOS DE LA RESOLUCIÓN

Resultado de la resolución: Posible Siniestro Total

Nº de planos:

Pérdida total:

Si

Daños no declarados:

Obs. Generales:

Imp. Daños no declarados: 0.00 €

Posible fraude: No

Obs. fraude:

Rep. Anterior defectuosa: No

Desacuerdo con Reparador: No

#### DATOS DE PÉRDIDA TOTAL

Valor nuevo: 17,951.00 €

Valor reposición/Valor mercado: 7,500.00 €

Importe aproximado reparación: 6,656.08 €

Valor venal: 6,650.00 €

Modalidad de cálculo: V

Valor restos:

Franquicia: 200.00 €

Año de fabricación:

1ª Adquisición del vehículo:

Procedencia del vehículo:

Propuesta indemnización: 6,450.00 €

Se ha desmontado el vehículo:

Valor límite reparación:

Importe desmontaje:

Vendedor mejor oferta vehículo nuevo:

Nombre comprador restos:

Observaciones:

## Ahorros / Rehúses

No hay datos que mostrar.

### DATOS DEL SINIESTRO

**Fecha real del siniestro:** 14/02/2025  
**Causa/Circunstancias:** SALIDA DE VIA  
**Desc. daños materiales:**  
**Desc. daños personales:**  
**Nº contrarios no vehículos:** **Interviene Autoridad:** No **Tipo Autoridad:**  
**Existe Denuncia:** No **Nº Denuncia:** **Interviene Grúa/Asistencia:** No  
**Versión del accidente:** CAMINO RURAL, ESTRECHO, VIA DOBLE SENTIDO , SE PEGÓ EXCESO A UN LATERAL PARA DEJAR PASAR OTRO VHL - SIN DATOS-Y SE FUÉ HACIA LA ACEQUIA

### DATOS DEL VEHÍCULO

**Versión:** Corsa Design Line **Marca:** Opel **Modelo:** Corsa E desde 08/2014  
**F. 1ª Matricula:** **Color:** **Motorización:**  
**ITV:** En vigor **Uso Vehículo:** **Kilometraje:** 127,643.00  
**Estado Gral. Carrocería:**  
**Observaciones:**

### ELEMENTOS VALORADOS

Operación	Posición	Descripción	Referencia	Descuento	Precio
SUSTITUIR	0741	ALETA DL.I.	13434576	0.00 €	269.9
PINTURA PIEZA NUEVA	0741	ALETA DL.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1401	PARABRISAS	39123887	0.00 €	398.52
SUSTITUIR	1481	PUERTA DL.I.	39171068	0.00 €	714.02
PINTURA PIEZA NUEVA	1481	PUERTA DL.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1519	LUNA PUERTA DL.I.	5402864220	0.00 €	107.46
SUSTITUIR	1693	LAM.DL.MARCO PU.DL.I	39040722	0.00 €	29.34
SUSTITUIR	1695	LAM.T.MARC.PUER.DL.I	39040720	0.00 €	10.58
SUSTITUIR	1733	MOTOR RETROVISOR I.	13141998	0.00 €	79.92
SUSTITUIR	1737	CARCASA RETROVISOR I	13187615	0.00 €	117.26
SUSTITUIR	1739	RECUB.RETROVISOR I.	13187631	0.00 €	39.13
PINTURA PIEZA NUEVA	1739	RECUB.RETROVISOR I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1743	CRISTAL RETROVISOR I	13296269	0.00 €	63.79
SUSTITUIR	1781	PUERTA TR.I.	39135551	0.00 €	714.02
PINTURA PIEZA NUEVA	1781	PUERTA TR.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1897	GUIA LUNA TR.I.	13188924	0.00 €	72.6
SUSTITUIR	1995	LAM.DL.MARCO PUE.T.I	39040726	0.00 €	29.91
SUSTITUIR	2239	LARGUERO EXT.I.TECHO	13458782	0.00 €	154.22
PINTURA PIEZA NUEVA	2239	LARGUERO EXT.I.TECHO		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO LEVE	2240	LARGUERO EXT.D.TECHO		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2351	TECHO	39072502	0.00 €	788.35
SUSTITUIR	2583	PARAGOLPES TR.	39002839	0.00 €	476.1
PINTURA PIEZA NUEVA	2583	PARAGOLPES TR.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2619	GUIA TR.I.	39059838	0.00 €	9.1
REPARAR	2931	PORTON		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO LEVE	2931	PORTON		0.00 €	0.00 €

## RESUMEN VALORACIÓN

### Nº Valoración:

#### Mano de obra

	UT	PRECIO / H	
Chapa:	310.00	33.00 €	1,023.00 €
Mecánica:	0.00	33.00 €	0.00 €
Pintura:	98.00	33.00 €	323.40 €
Total:			1,346.40 €

#### Materiales

Piezas:			4,116.82 €
Otros:			0.00 €
Pintura:			451.72 €
Total:			4,116.82 €

---

Total Valorado:		5,914.94 €
Descuento:		-414.05 €
<b>Suma total sin IVA:</b>		<b>5,500.89 €</b>
<b>Total con 21 % de IVA:</b>		<b>6,656.08 €</b>
Franquicia:		200.00 €
Suma total:		6,456.08 €