

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	15/01/2025
Marca	PEUGEOT INDUST.	Km. vehículo	175730 Km.
Modelo	Partner Pro Standard 60 0kg Bluehdi 73k w	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	01/02/2021
VIN		Importe Daños Ext.	1502,93 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	341,51 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: SI

LUGAR DE PERITACIÓN	

A fecha 16/01/2025: Se realiza peritación de daños generales, exteriores e interiores para finalización del contrato

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Atributos vehículo

Kilómetros 175.730

## Equipamiento

### Manual

COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 10 - B0D1C  
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00

GENERALES MANILLAS COLOR CARROCERIA Y RETROVISORES NEUTROS - DRZAM  
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200  
RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03  
GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23  
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00  
CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01  
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO ACOMPAÑANTE - D4R03  
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00  
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03  
LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00  
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07  
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17  
Nº PR 25666

### VIN Decoder

MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30  
GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD  
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27  
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY

TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05  
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ  
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA  
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1633559380	Sensor aparcamiento tr cent iz - NEGRO - Nueva	1,00	114,32			114,32
1633559380	Sensor aparcamiento tr cent dr - NEGRO - Nueva	1,00	114,32			114,32
98273652DX	Emblema tr	1,00	40,20			40,20

## Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  63E4NA	Desmontar y montar Piloto tr iz	0,20 h	45,00			9,00
T1  63E4NA	Desmontar y montar Piloto tr dr	0,20 h	45,00			9,00
T1  74E34A	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl	1,20 h	45,00			54,00
T1  74EATAEM	Desmontar y montar Matricula tr	0,20 h	45,00			9,00
T1  74EMGA	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr	0,90 h	45,00			40,50
I 74004AEM	Desmontar y montar Paragolpes tr					
T1  86060AEM	Sustituir Emblema tr	0,20 h	45,00			9,00
T1  90EPJA	Desmontar y montar Retrovisor iz	0,50 h	45,00			22,50
I 90ELJAEM	Desmontar y montar Emb int sup puerta dl iz					
T1  90EPJA	Desmontar y montar Retrovisor dr	0,50 h	45,00			22,50
I 90ELJAEM	Desmontar y montar Emb int sup puerta dl dr					
T2   GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	2,00 h	45,00			90,00
T2   GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,50 h	45,00			22,50
T2   GtT81050	Reparar Paragolpes tr	2,00 h	45,00			90,00
T1  90EGFA	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,30 h	45,00			13,50
T1  90EGFA	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,30 h	45,00			13,50

**Pintura**

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	MANUAL						
🚩	GtPLP02069	EIM Aleta TR IZ - Base		35,13			35,13
🚩	GtPLP02713	EIM Puerta DL DR - Base		21,95			21,95
	MANUAL						
🚩 T2 🍪	GtPLP02936	Pintar EIB Capó - Fuerte		45,00			103,95
🚩 T2 🍪	GtPLP02875	Pintar EIB Retrovisor IZ - Base		45,00			7,20
	MANUAL						
🚩	GtPLP02875	EIB Retrovisor IZ - Base		9,04			9,04
	MANUAL						
🚩 T2 🍪	GtPLP02863	Pintar EIB Retrovisor DR - Base		45,00			7,20
	MANUAL						
🚩	GtPLP02936	EIB Capó - Fuerte		44,03			44,03
🚩	GtPLP02863	EIB Retrovisor DR - Base		9,04			9,04
	MANUAL						
🚩 T2 🍪	GtPLP02464	Pintar EIB Paragolpes TR (Texturado) - Base		45,00			21,60
	MANUAL						
🚩	GtPLP02464	EIB Paragolpes TR (Texturado) - Base		15,83			15,83
	MANUAL						
🚩 T2 🍪	GtPLP02057	Pintar EIM Aleta TR DR - Base		45,00			68,40
	MANUAL						
🚩	GtPLP02057	EIM Aleta TR DR - Base		35,13			35,13
	MANUAL						
🚩 T2 🍪	GtPLP02069	Pintar EIM Aleta TR IZ - Base		45,00			68,40
🚩 T2 🍪	GtPLP02713	Pintar EIM Puerta DL DR - Base		45,00			44,55
🚩 T2 🍪	GtPLP02725	Pintar EIM Puerta DL IZ - Base		45,00			44,55
	MANUAL						
🚩	GtPLP02725	EIM Puerta DL IZ - Base		21,95			21,95
🚩	GtPLP02012	EIM Aleta DL DR (Plástico) - Base		14,98			14,98
	MANUAL						
🚩 T2 🍪	GtPLP02012	Pintar EIM Aleta DL DR (Plástico) - Base		45,00			12,60
	MANUAL						
🚩	GtPLP02046	EIB Aleta DL IZ - Fuerte		16,10			16,10
	MANUAL						
🚩 T2 🍪	GtPLP02046	Pintar EIB Aleta DL IZ - Fuerte		45,00			35,55
	MANUAL						
🚩	GtPLP02641	EIM Puerta carga TR DR - Base		19,45			19,45
	MANUAL						
🚩 T2 🍪	GtPLP02641	Pintar EIM Puerta carga TR DR - Base		45,00			39,60
	MANUAL						
🚩	GtPLP02647	EIM Puerta carga TR DR (Ciega) - Base		24,31			24,31
	MANUAL						
🚩 T2 🍪	GtPLP02647	Pintar EIM Puerta carga TR DR (Ciega) - Base		45,00			49,50
	MANUAL						
🚩	GtPLP02677	EIM Puerta carga TR IZ - Base		19,45			19,45
	MANUAL						
🚩 T2 🍪	GtPLP02677	Pintar EIM Puerta carga TR IZ - Base		45,00			39,60

## Resumen

<b>Piezas</b>		<b>Mano de obra</b>		<b>Pintura</b>	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	268,84 €	Subtotal Horas MO	405,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (9,00 h)	405,00 €	Subtotal M.O. (12,06 h)	542,70 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	405,00 €	Total mano de obra	542,70 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	268,84 €			Subtotal material	286,39 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	268,84 €			Total del material	286,39 €
				Total sin descuentos	829,09 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	829,09 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	268,84 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	405,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	829,09 €	Base del impuesto	1.502,93 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.502,93 €	IVA (21%)	315,62 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.818,55 €
				Total	<b>1.818,55 €</b>

### NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

### Atributos de la Valoración

Estado Abierta

### Atributos vehículo

Kilómetros 175.730  
Fecha de matriculación 26/02/2021

### Equipamiento

#### Manual

LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00  
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00  
ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02  
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA ESTANDAR - DLK10

ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00  
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00  
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13

#### VIN Decoder

MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30  
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY  
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ  
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05  
GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD  
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

#### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS  
ESPAÑA ESPAÑA

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
98366945ZD	Moqueta piso	1,00	209,30			209,30

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	0,00 h	0,00			500,00
T1  89E50A	Sustituir Moqueta piso	1,30 h	45,00			58,50
I 70E2XA	Desmontar y montar Guarnecido inf pilar A iz					
I 70E2XA	Desmontar y montar Guarnecido inf pilar A dr					
I 82EBFA	Desmontar y montar Consola central					
I 89E9QAEM	Desmontar y montar Asiento dl cent					
I 89E9QAEM	Desmontar y montar Asiento dl iz					
I 89E9QAEM	Desmontar y montar Asiento dl dr					

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	500,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	209,30 €	Subtotal Horas MO	58,50 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,30 h)	558,50 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	558,50 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	209,30 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	209,30 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>					
Total Varios	0,00 €				

Sistema de pintura: Sin Pintura

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	209,30 €	Dto. sobre el total (55,00%)	422,29 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	558,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	345,51 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	767,80 €	IVA (21%)	72,56 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	418,07 €
				Total	<b>418,07 €</b>

### NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	26/02/2021
Marca y modelo	PEUGEOT INDUST. Partner Pro Standard	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	diesel Bluehdi 73kw	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	175730	Intervalo de mantenimiento	40.000km
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	02/12/2024	Revisiones correctas	Si
Fª 1ª visita	15/01/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	04/03/2022	40.409	
Revisión	22/02/2023	79.959	
Revisión	22/01/2024	123.501	
Revisión	30/09/2024	165.571	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- FALLO EN SISTEMA ANTICONTAMINACION

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES		
INFORME FINAL	16/01/2025	Vehículo peritado

## RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

## INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 15/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca PEUGEOT INDUST., modelo Partner Pro Standard 60 0kg Bluehdi 73k w con matrícula

Somos atendidos por Jefe de taller, quien nos indica que no se dispone de documentación alguna ni libro de mantenimientos.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

## 1. FALLO EN SISTEMA ANTICONTAMINACION

En primera instancia se cotejan los niveles de líquidos de motor, estando en estado y nivel acordes a las especificaciones del fabricante.

Acto seguido se acciona el contacto, tomando constancia de que los testigos del cuadro de instrumentos se iluminan correctamente. Tras el arranque del motor comprobamos que se encienden los indicadores de avería en sistema de adblue, de fallo motor y testigo de revisión

Comprobamos el historial de mantenimientos y la última fue hace 10.000km y 3 meses, por lo que descartamos que le corresponda mantenimiento periódico.

Aceleramos el motor sin notar anomalías, no realizamos prueba de circulación para no agravar posibles daños o que surjan fallos que impidan regresar circulando al taller.

En prueba de diagnóstico de averías, anterior a nuestra visita pericial, el reparador nos indica que se habrían detectado defectos relacionados con el sistema anticontaminación de Nox, pérdida de eficacia, debemos indicar que sería el origen del testigo de aviso de anticontaminación en display.

A continuación, en valoración del vano de motor no se detectan daños en sondas Nox, ni signos de manipulaciones que pueda causar la anomalía.

el personal de taller indica que se trata de un defecto en el filtro de partículas, consultándole si habría realizado regeneración forzada de este componente, informando que han realizado la regeneración forzada pero vuelve a reproducirse el fallo.

Para la reparación se debería proceder con el reemplazo del Fap, juntas y mano de obra. No se descarta daños ocultos en sensores de escape

Al respecto del testigo de avería en el sistema de adblue, se trata de una avería conocida y frecuente en vehículos del grupo PSA como es el vehículo que nos ocupa. La avería tiene su origen en la bomba de adblue, la cual no funciona correctamente dando poca presión e impide la inyección de aditivo durante las regeneraciones del filtro de partículas.

Sería necesaria la sustitución de la bomba de aditivo (incluida en el depósito), filtro antipartículas, u otros elementos de aditivación de los gases de escape por funcionar con avería.

No se descartan daños ocultos que deriven de esta anomalía o que se vean al desmontar y precisen intervenir por mantenimiento o la buena conservación del vehículo

## CONCLUSIONES FALLO EN SISTEMA ANTICONTAMINACION

**Vehículo con avería en sistema anticontaminación. Según el taller ya se le ha intentado limpiar el FAP pero a vuelto a fallar. Se propone sustituir FAP y depósito adblue. No se descartan daños ocultos.**

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Atributos vehículo

Kilómetros 174.984

## Equipamiento

### Manual

ANTIPOLUCION CATALIZADOR 2 COMPONENTES FILTRO IMPREGNADO PLATINO + PADIO 50 G - DHD47

### VIN Decoder

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY

GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ

MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30

GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD

GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

### Interfaz

GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01

GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE

GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00

GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11

CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01

VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00

CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00

RETROVISORES EXT TERMICO - DON02

EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16

TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00

ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02

ASIENTOS S/TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO00

ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO - DCG18

TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18

SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 37500NM - DDH76

SUSPENSION CARGA UTIL 650KG - DCZ26

SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 39000NM - DAG88

FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01

LLANTAS 6.5JX15" GRIS - DDZSH

LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01

TAPACUBOS TAPABUJES - DEHKY

ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00

ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00

ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601

ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00

ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32

REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86

EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18

EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01

EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01

EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06

GENERAL CVM BE4/5 - DBMCL

DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH

DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07

GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23

ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE ABSOLUTO - DQV01

ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400

PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07

CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01

CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601

GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01

GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07

GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02

LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01

CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39

CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04

CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00

RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03

EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00

ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DL - DDB05

ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00

INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03

TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11

TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA

SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505

SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00

SUSPENSION LEY 5 - DYJ14

FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03

LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01

NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00

NEUMATICOS 195/65 R 15 91H - DPLKE

PLANTA DE MONTAJE FL

COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A

ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400

ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02

REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702

REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76

EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03

EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11

EQUIPO MECANICO S/INSONORIZANTE MOTOR - DIX00

EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - DBP01

TIPO SELECTOR CCM5 VEL TIPO STT - BOG0J

DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01

Nº PR 16079

ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200

ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01

GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03

ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12

CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02

CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601

CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00  
 CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00  
 ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02  
 ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13  
 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01  
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01  
 ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00  
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE00  
 ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01  
 ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00  
 ASIENTOS RESPALDO DL S/PORTAOBJETOS - DME00  
 ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00  
 ACCESORIOS S/INDICADOR SOBRECARGA - DL900  
 ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40  
 ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01  
 ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00  
 VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05  
 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05  
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01  
 INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02  
 CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00  
 CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01  
 CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04  
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD - DGM00

CLIMATIZACIÓN S/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI00  
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10  
 ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF ABIERTO Y SUP CERRADO - DRB37  
 ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR MADERA - DGB33  
 ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13  
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00  
 SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00  
 SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00  
 ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D  
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00  
 ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00  
 ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02  
 ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00  
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00  
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00  
 ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70  
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01  
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PLASTICO - DUH61  
 SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01  
 TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - B0RFY  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVACIONES ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00  
 CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03  
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15

## Automático

ESPAÑA ESPAÑA  
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1631621980	Catalizador-filtro partículas - Estándar	1,00	1.190,51			1.190,51
9812376480	Sensor temperatura escape	1,00	198,31			198,31
1688280480	Abrazadera escape dl - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	4,39			4,39
1682619780	Depósito AdBlue	1,00	946,33			946,33
9813930180	Inyector AdBlue	1,00	119,09			119,09
1688280480	Abrazadera salida turbo - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	4,39			4,39

## Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 17E7IAEM	Sustituir Sensor temperatura escape	0,60 h	33,42			20,05
I 15185AEM	Desmontar y montar Recubrimiento motor					
T1 15EB5A	Sustituir Depósito AdBlue	0,80 h	33,42			26,74
I 15EB8AEM	Sustituir AdBlue					
I 54E1VA	Desmontar y montar Rueda tr dr					
I 85E48A	Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr					
- T1 16E33A	Sustituir Inyector AdBlue	0,10 h	33,42			3,34
T1 17E7FA	Sustituir Catalizador-filtro partículas	1,20 h	33,42			40,10
I 96E23AEM	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
- T1 EM122Z0	Sustituir Abrazadera escape dl	0,20 h	33,42			6,68
I 17E7LA	Desmontar y montar Protector inf colector escape					

### Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	33,42			33,42
T2	GtTG8810	Verificar Prueba en carretera	0,50 h	33,42			16,71

### Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	2.463,02 €	Subtotal Horas MO	147,04 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,40 h)	147,04 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	147,04 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	2.463,02 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	2.463,02 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

### Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	2.463,02 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	147,04 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	2.610,06 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.610,06 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.610,06 €
				Total	<b>2.610,06 €</b>

### NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por