

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula	:	Fecha de 1ª Matriculación	09/03/2021
Marca y modelo	FORD INDUSTR. Transit Custom Kombi	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	126285	Intervalo de mantenimiento	30000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía	1-62D5SQE-4	Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	21/01/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	22/01/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	10/10/2024	116521	Servicio inspección
Revisión	06/11/2023	88120	Servicio inspección
Revisión	07/03/2022	18000	Servicio inspección

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- AVERÍA CAJA DE CAMBIOS

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	23/01/2025	Vehículo peritado	La valoración ha sido acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 22/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca FORD INDUSTR., modelo Transit Custom Kombi 2.0 Tdci 77kw 320 L1 Amb iente con matrícula

Somos atendidos por Sergi, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. AVERÍA CAJA DE CAMBIOS

Iniciamos verificando el vano motor del vehículo donde podemos observar que este aparentemente se encuentra correctamente sin localizarse ninguna fuga.

Seguidamente comprobamos el funcionamiento del motor, procedemos a arrancar este y realizar una prueba de funcionamiento, en dicha prueba denotamos un mal funcionamiento de la caja de cambios ya que al introducirse la primera velocidad y al desembragar, la caja de cambios escupe la velocidad.

Informar que no se observa ningún testigo de fallo en el cuadro de instrumentos.

Indicar que recomendamos la sustitución del kit de embargue debido al alto kilometraje con el que cuenta el vehículo.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir la caja de cambios y el kit de embrague junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

CONCLUSIONES AVERÍA CAJA DE CAMBIOS

Tras realizar una prueba en marcha denotamos que la caja de cambios se encuentra con daños internos ya que al introducir la primera velocidad y desembragar esta escupe la velocidad.

Dada nuestra experiencia profesional podemos determinar que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir la caja de cambios y el kit de embrague junto con sus líquidos y juntas correspondientes.

No se descartan que en el proceso de reparación puedan surgir daños ocultos.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Código color de fabricante 7VTAWWA
Kilómetros 116.521

Equipamiento

VIN Query

ACCESORIOS FALDILLAS ANTILODO TR	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM	AUDIO/MULTIMEDIA ORDENADOR DE A BORDO
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE
ASIENTOS DL C/REG MANUAL 4 VIAS	ASIENTOS 2ª FILA 3 PLAZAS
ASIENTOS 3ª FILA 3 PLAZAS	ACCESORIOS CONSOLA TECHO
ACCESORIOS LUZ INT CORTESIA	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START
EQUIPO MECANICO TUBO LLENADO COMBUSTIBLE C/INHIBIDOR	MANUAL 6 VELOCIDADES - VMT6
TURBO-DIESEL 1995CC 77KW (105) - YL / BJ	FECHA FABRICACIÓN 16/02/2021
TAPACUBOS 16"	ESPAÑA ESPAÑA
COMERCIAL COMBI CORTA C/2 PUERTAS LAT	VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS
ACCESORIOS FALDILLAS ANTILODO DL	CRISTALES LUNETAS TR TERMICA
VERSION FURGONETA SEMIACRISTALADA	VERSION MARKETING NIVEL 3 - ABML30
LLANTAS 6.5JX16"	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR MAYOR CAPACIDAD
ANTIPOLUCION NORMA EU6.2	GENERALES REJILLA - 3 BAR CON MIC - BLDERO
CRISTALES LIMPIAPARABRISAS DL INTERMITENTE VARIABLE	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	2321159	Volante motor	1,00	562,50			562,50
	2465641	Kit maza-disco embrague	1,00	534,98			534,98
	2011515	Accionamiento hidráulico embrague	1,00	195,58			195,58
	2558984	Caja velocidades	1,00	3.764,82			3.764,82
🚩	OEM-WSSM2C200E1-M1	Aceite caja velocidades	2,15	17,00			36,55
🚩	DOT4-OEM-WSSM6C65A2	Líquido frenos	1,00	9,18			9,18
🚩	SIN REFERENCIA	Prueba en carretera	1,00	29,68			29,68

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T1	121541	Sustituir Líquido frenos	0,30 h	29,68			8,90
I	121411EM	Purgar Líquido frenos					
NI	TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1	161141	Desmontar y montar Caja velocidades	3,20 h	29,68			94,98
+	215824	Sustituir Volante motor					
I	112111	Desmontar y montar Rueda dl iz					
I	112111	Desmontar y montar Rueda dl dr					
I	121411EM	Purgar Líquido accionamiento embrague					
I	169711	Sustituir Aceite caja velocidades / Sustituir Aceite caja velocidades					
I	218831	Desmontar y montar Soporte caja velocidades					
I	218911	Desmontar y montar Tirante soporte c/v					
I	231741	Desmontar y montar Filtro aire completo					
I	262041	Desmontar y montar Motor arranque					
- T1	161155	Sustituir Caja velocidades	0,10 h	29,68			2,97
I	165731	Ajustar Jgo cables mando cambio vel					
NI	161141	Desmontar y montar Caja velocidades					
NI	TC2	Puesta a disposición del vehículo					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	215824	Sustituir Volante motor	0,50 h	29,68			14,84
NI	161141	Desmontar y montar Caja velocidades					
NI	TC2	Puesta a disposición del vehículo					
	T3 GtT43550	Verificar Convergencia ruedas dl	1,00 h	29,68			29,68
	T2 GtT62000	Verificar Diagnostico	2,00 h	29,68			59,36
T2	TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	29,68			5,94
+	215824	Sustituir Volante motor					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	5.133,29 €	Subtotal Horas MO	216,67 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (7,30 h)	216,67 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	216,67 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	5.133,29 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	5.133,29 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	5.133,29 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	216,67 €	Total Tasas reciclado residuos	0,19 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	5.350,15 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.349,96 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	5.350,15 €
				Total	5.350,15 €

NOTAS

Manual
 No Actualizada
 Sin Precio
 Documentado por GT Motive
 Pieza repintada
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	23/01/2025
Marca	FORD INDUSTR.	Km. vehículo	126285 Km.
Modelo	Transit Custom Kombi 2.0 Tdci 77kw 320 L1 Ambiente	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	09/03/2021
VIN		Importe Daños Ext.	1487,57 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

Personado en primera visita en el taller indicado en el encargo pericial el día 22 de Enero de 2024 se constata que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones del taller y se procede a efectuar identificación y reconocimiento del mismo.

Comprobamos que el vehículo inspeccionado se trata en este caso de una Ford Transit matricula

En el vehículo localizamos el permiso de circulación, la ficha técnica, así como algunos manuales de usuario del vehículo.

Según nos indica el jefe de taller el vehículo acudió a las instalaciones circulando. En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra montado.

Nos subimos al vehículo y comprobamos la totalidad kilométrica mediante el cuadro de instrumentos, podemos indicar que presenta una totalidad kilométrica de 126285.

Realizada una inspección ocular del vehículo, apreciamos leves daños de carrocería exterior como bien podrán apreciar en el reportaje fotográfico adjunto.

Señalar que las lunas están en buen estado.

Indicar que tras realizar una verificación de los neumáticos que instala el vehículo apreciamos los mismos en buen estado, detectando las profundidades que a continuación se detallan;

Neumático delantero derecho **5,45 mm**

Neumático trasero derecho **7,08 mm**

Neumático delantero izquierdo **5,57 mm**

Neumático trasero izquierdo **7,21 mm**

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 126.285

Equipamiento

Manual

COMERCIAL FURGON CORTO C/PUERTA LAT DR

VIN Decoder

FECHA FABRICACIÓN 01/02/2021

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
2183637	Paragolpes tr	1,00	112,78			112,78
2367075	Travesía paragolpes tr	1,00	257,17			257,17
2123087	Carcasa retrovisor dr	1,00	25,72			25,72
2321294	Adhesivo puerta tr dr	1,00	76,28			76,28
🚩 SIN REFERENCIA	Másticos	1,00	514,02			514,02

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 🚩 433671	Sustituir Carcasa retrovisor dr	0,20 h	29,68			5,94
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 🚩 433721EM	Desmontar y montar Moldura aleta tr iz	0,20 h	29,68			5,94
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 🚩 434271EM	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl (zona sup)	0,80 h	29,68			23,74
I 434271	Desmontar y montar Paragolpes dl completo					
I 434271EM	Desmontar y montar Paragolpes dl (zona sup)					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 🚩 434471EM	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona iz)	0,30 h	29,68			8,90
I 434471	Desmontar y montar Paragolpes tr					
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 🚩 434474	Sustituir Paragolpes tr	0,10 h	29,68			2,97
I 434474	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
NI 434475	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido tr					
T1 🚩 434484	Sustituir Travesía paragolpes tr	0,20 h	29,68			5,94
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
🚩 T2 🚩 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	1,50 h	29,68			44,52
🚩 T2 🚩 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	2,50 h	29,68			74,20
🚩 T2 🚩 GtT8105L	Reparar Paragolpes tr (zona iz)	0,50 h	29,68			14,84
🚩 T2 🚩 GtT9006L	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	6,50 h	29,68			192,92
🚩 T2 🚩 GtT9050R	Reparar Aleta tr dr	3,00 h	29,68			89,04
T2 🚩 434475	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido tr	0,30 h	29,68			8,90
+ 434474	Sustituir Paragolpes tr					
T2 🚩 TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	29,68			5,94
+ 433321EM	Desmontar y montar Moldura puerta tr dr					
T1 🚩 413331	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,10 h	29,68			2,97
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 🚩 433321EM	Desmontar y montar Moldura puerta tr dr	0,20 h	29,68			5,94
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1 🚩 EM8697R	Sustituir Adhesivo puerta tr dr	0,30 h	29,68			8,90

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	MANO DE OBRA DE PINTURA						
🚩 T2	GtPLP02425	Pintar EIM Paragolpes DL - Base	0,54 h	29,68			16,03
🚩 T2	GtPLP02725	Pintar EIM Puerta DL IZ - Base	0,99 h	29,68			29,38
🚩 T2	GtPLP02617	Pintar EIM Puerta / Panel intermedio TR DR - Base	1,82 h	29,68			54,02
🚩 T2	GtPLP02058	Pintar EIM Aleta TR DR - Fuerte	2,49 h	29,68			73,90
🚩 T2	GtPLP02093	Pintar EIM Constante pintura	1,10 h	29,68			32,65
🚩 T2	GtPLP02365	Pintar EIM Moldura paragolpes TR IZ	0,15 h	29,68			4,45
🚩 T2	GtPLP02117	Pintar EIM Estribo IZ - Base	0,46 h	29,68			13,65
🚩 T2	GtPLP02070	Pintar EIM Aleta TR IZ - Fuerte	2,49 h	29,68			73,90
	MATERIALES DE PINTURA						
🚩	GtPLP02093	EIM Constante pintura	1,00	6,00			6,00
🚩	GtPLP02058	EIM Aleta TR DR - Fuerte	1,00	49,53			49,53
🚩	GtPLP02425	EIM Paragolpes DL - Base	1,00	28,65			28,65
🚩	GtPLP02725	EIM Puerta DL IZ - Base	1,00	21,95			21,95
🚩	GtPLP02070	EIM Aleta TR IZ - Fuerte	1,00	49,53			49,53
🚩	GtPLP02617	EIM Puerta / Panel intermedio TR DR - Base	1,00	42,43			42,43
🚩	GtPLP02365	EIM Moldura paragolpes TR IZ	1,00	7,96			7,96
🚩	GtPLP02117	EIM Estribo IZ - Base	1,00	10,29			10,29

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	985,97 €	Subtotal Horas MO	501,60 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (16,90 h)	501,60 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	501,60 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	985,97 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	985,97 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				

Sistema de pintura: Sin Pintura

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	985,97 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	501,60 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	1.487,57 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.487,57 €	IVA (21%)	312,39 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.799,96 €
				Total	1.799,96 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza pre pintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por