

Fecha Intervención: 03/02/2025

Fecha Cierre: 09/02/2025

Fecha Siniestro: 24/12/2024

DATOS DEL AVANCE

Tipo de avance: Posible Siniestro Total

Descripción: **Fecha próx. avance:** 17/02/2025

Imp. Reserva Daños: 6,000.00 € **Imp. Estimado Daños:** 0.00 €

Observaciones: Pendiente estudio de la reparabilidad del vehículo. Posible siniestro total.
Siniestro en verificación (fecha siniestro muy antigua 24/12/24 y daños estructurales delanteros sin activación de sistemas de retención)

DATOS DE LA RESOLUCIÓN

Resultado de la resolución: Posible Siniestro Total

Nº de planos: 1 **Pérdida total:** No

Daños no declarados:

Obs. Generales:

Imp. Daños no declarados: 0.00 €

Posible fraude: No

Obs. fraude:

Rep. Anterior defectuosa: No **Desacuerdo con Reparador:** No

Ahorros / Rehúses

No hay datos que mostrar.

DATOS DEL SINIESTRO

Fecha real del siniestro: 24/12/2024
Causa/Circunstancias: SALIDA DE VIA
Desc. daños materiales:
Desc. daños personales:
Nº contrarios no vehículos: **Interviene Autoridad:** No **Tipo Autoridad:**
Existe Denuncia: No **Nº Denuncia:** **Interviene Grúa/Asistencia:** No
Versión del accidente: EN VIA URBANA DE 2 CARRILES DE SENTIDO UNICO. V/A CIRCULANDO POR CARRIL DERECHO, CUANDO DE REPENTE, SE LE VA EL VEHICULO, GIRANDO DE DERECHA A IZQUIERDA Y COLISIONA CON MURO(SIN DAÑOS)

DATOS DEL VEHÍCULO

Versión: **Marca:** Citroën **Modelo:** Xsara Picasso 5p (C)
F. 1ª Matricula: **Color:** Gris metaliz. **Motorización:**
ITV: En vigor **Uso Vehículo:** Particular **Kilometraje:** No Accesible
Observaciones: Cuentaquilómetros averiado **Estado Gral. Carrocería:** Bueno

RESUMEN VALORACIÓN

Mano de obra	UT	PRECIO / H	
Chapa:	0.00	50.00 €	0.00 €
Mecánica:	0.00	50.00 €	0.00 €
Pintura:	0.00	50.00 €	0.00 €
Total:			0.00 €
Materiales			
Piezas:			0.00 €
Otros:			0.00 €
Pintura:			0.00 €
Total:			0.00 €
Total Valorado:			0.00 €
Descuento:			0.00 €
Suma total sin IVA:			0.00 €
Total con 0 % de IVA:			0.00 €
Franquicia:			0.00 €
Suma total:			0.00 €