

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	13/07/2021	68669	
Revisión	06/07/2022	93763	
Revisión	31/05/2023	122000	
Revisión	22/05/2024	152468	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- TERMOSTATO

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	18/02/2025	Vehículo peritado	La valoración ha sido acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: daños en termostato

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 13/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo Golf Edition 1.6 Tdi 85kw (115cv) con matrícula

Somos atendidos por , quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. TERMOSTATO

Cliente circulando se le enciende testigo de bajo nivel de refrigerante, y además no funciona la calefacción.

En la visita podemos observar como el nivel del líquido refrigerante se encuentra más bajo que lo estipulado por el fabricante.

Comenzamos arrancando el motor del vehículo, lo realiza con normalidad, constatando que en el cuadro de instrumentos aparece activo el testigo de avería motor.

Indicar que este modelo de vehículo y motor presenta una serie de averías endémicas por aparición de suciedades y/o calcificaciones generadas en el circuito de refrigeración, como consecuencia de una reacción entre refrigerante G13 y materiales de los elementos del sistema de refrigeración. Así como en otros casos el origen de la avería es por la rotura de una bolsa de silicatos que está depositada en el vaso de expansión para su reacción con el refrigerante, esta bolsa se daña y desprende partículas. Estas averías generan la obstrucción del radiador de la calefacción del vehículo dejando de actuar este sistema.

También la bomba de agua está perdiendo refrigerante. Se añade la correa de distribución ya que se tiene que sustituir al desmontarla para cambiar la bomba de agua, además de corresponder por mantenimiento.

Además se añade la revisión ya que por kilómetros le toca hacerla.

También el cliente se queja de un ruido proveniente de la parte delantera al pasar por zonas irregulares. Sería necesario subir el vehículo a un elevador y verificar en detalle los elementos de suspensión así como un alineado de cotas para su análisis. Es posible que provenga del deterioro de los elementos de suspensión que recomendaría cambiar los amortiguadores, las bieletas de la suspensión y la barra estabilizadora. Se deterioran con el uso adquiriendo holguras y cediendo a las torsiones.

CONCLUSIONES TERMOSTATO

El vehículo entra al taller fallando la calefacción y con una fuga de refrigerante. Puesto que se cambia la bomba de refrigerante se añade la distribución.

Además el cliente se queja de un sonido que proviene de la parte delantera del vehículo, al realizar las pruebas se constata que habría que sustituir los amortiguadores, bieletas de suspensión y la barra estabilizadora.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 178.113

Equipamiento

Manual

MANUAL 6 VELOCIDADES - G0K

Interfaz

ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO - 9P6/9P7
BERLINA 5 PUERTAS - 0A2+K8G
LUCES FAROS ANTINEBLA - 8WB/8WH
LUCES PILOTO TR C/LEDS - 8SQ
SUSPENSION SUSPENSION TR - 1JA
FECHA FABRICACIÓN 28/11/2017
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G05
SUSPENSION MARGEN PESO 2 - 0YB
INTERIOR CIERRE CENTRALIZADO - 5D1
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 288X25 MM - 1ZE/1ZJ/1ZP/1ZQ
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K2/3/4/5
LLANTAS ALE 6.0JX15" - C0F
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES - 8RM
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL/TR - 4R4
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CON CONTRAPESO - 1Q2
SEGURIDAD SISTEMA PRE-SAFE - 7W1/7W2
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - 8S1
MECANICA PRODUCCION - 0FA
LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - 1PE
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION - 9S5
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3
SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - 4UH/4UP
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - 7L2/7L6
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 110 A - 8GG
EQUIPO MECANICO CLIMA CALIDO
TRANSMISION BLOQUEO ELEC DIFERENCIAL - 1Y3
ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS - 3Q9/3T2

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ASIENTOS CINTURON TR CENTRAL 3 PUNTOS - 3C7
GENERALES MANILLAS COLOR (IMPRIMADAS) - 6FF
LUCES PILOTO TR C/LUZ ANTINEBLA - 8TB
ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - 6E3
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 9AK
Nº SERIE 2018144826
SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 05 - L05
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 1AT
FRENOS FRENOS TR DISCO - 1KE
RETROVISORES CON CARCASA COLOR (IMPRIMADA) - 6FJ/6FF
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 1KI/1KK
LLANTAS REP 6.0JX15" - 1G2
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION - 2ZH/1XX
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB/1 AUX - UE4/UI4
CLIMATIZACIÓN GUANTERA REFRIGERADA - 1W2
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
SEGURIDAD SISTEMA SUJECCION ISOFIX - 3B4
ADAS PROTECCION PEATONES AMPLIADA - VL3
INTERIOR CONSOLA CENTRAL - 3D1
NEUMATICOS 195/65 R 15
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9IE/9ZX
ASIENTOS DELANTEROS C/REG VERTICAL - 3L1/3L3
TURBO-DIESEL 1598CC 85KW (115) - DDYA
ANTIPOLUCION NORMA EU6 - 7ME/7MM/7MV
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH - J0V
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6
FRENOS INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - 9U1

ESPAÑA ESPAÑA - B15

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	5Q0819031A	Radiador calefacción - DENSO - Nueva	1,00	290,68			290,68
	04L198119AC	Jgo distribución	1,00	275,94			275,94
	04L121011N	Bomba agua	1,00	195,97			195,97
	04L121026AH	Caja termostato completa	1,00	116,98			116,98
	5Q0413023FJ	Amortiguador iz suspensión dl	1,00	171,50			171,50
	5Q0413023FJ	Amortiguador dr suspensión dl	1,00	171,50			171,50
	5Q0412331E	Copela amortiguador dl iz	1,00	52,35			52,35
	5Q0412331E	Copela amortiguador dl dr	1,00	52,35			52,35
	5Q0411303AC	Barra estabilizadora dl	1,00	254,24			254,24
	5Q0411315D	Bieleta iz estabilizadora dl	1,00	49,31			49,31
	5Q0411315D	Bieleta dr estabilizadora dl	1,00	49,31			49,31
	5Q0513049CQ	Amortiguador iz suspensión tr	1,00	152,65			152,65
	5Q0513049CQ	Amortiguador dr suspensión tr	1,00	152,65			152,65
	SIN REFERENCIA	Líquido limpieza motor	1,00	15,00			15,00
	G1401	Anticongelante	8,00	3,00			24,00
	G8812	Prueba larga en carretera	1,00	20,00			20,00
	MANTENIMIENTO	Serv inspección 180000 KM					
I	5Q0819669	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva	1,00	50,19			50,19
I	03N115562B	Filtro aceite	1,00	20,01			20,01
I	5Q0129620B	Filtro aire	1,00	36,60			36,60
I	5Q0127177	Filtro combustible	1,00	62,19			62,19
I	LP 5W30 2	Aceite motor - - - NET4	4,70	8,06			37,88
I	N 90813202	Arandela / tapón cárter	1,00	6,62			6,62

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	69671950	Desmontar y montar Airbag inf tablero	0,20 h	38,66			7,73
+	80231952	Sustituir Radiador calefacción					
T2	01090015	Serv inspección 180000 KM	0,90 h	38,66			34,79
I	01040015	Sustituir Aceite motor					
I	17305555	Sustituir Filtro aceite					
I	EM1015DNA	Comprobar densidad y nivel del anticongelante					
I	EM1020CLF	Comprobar líquido frenos ** Verificar nivel con respecto al desgaste de las pastillas					
I	EM1035COR	Comprobar correa auxiliar, sustituir si es necesario ** Verificar el estado					
I	EM1050BAT	Comprobar batería ** Verificar con el comprobador VAS 6161 o bien VAS 5097A (observar obligatoriamente el manual de reparaciones)					
I	EM2005BJC	Comprobar bajos carrocería ** Comprobar estado del revestimiento de PVC					
I	EM2010RYN	Comprobar ruedas y neumáticos ** Verificar estado y presión de inflado de los neumáticos (también rueda de reserva), estado exterior, profundidad y homogeneidad del dibujo					
I	EM2030PYD	Comprobar pastillas y discos freno ** Verifique su desgaste.					
I	EM2055CGM	Comprobar grupo motopropulsor ** Bajo el capó: Motor, bomba de vacío, calefactor, radiador - verificar posibles daños y fugas (donde sea visible)					
I	EM2056CGM	Comprobar grupo motopropulsor ** Verificación visual de posibles fugas y daños					
I	EM2065CCV	Comprobar caja velocidades ** Examen visual respecto a fugas y deterioros de la caja de velocidades, mando de semiejes, dirección y protectores de las articulaciones					
I	EM2075RDI	Comprobar rótulas dirección ** Cabezales de barras de acoplamiento : verificar juego, la fijación y los fuelles guardapolvos					
I	EM2080SUS	Comprobar suspensión ** Verificación visual de rótulas y cojinetes de los brazos oscilantes, bieletas de acoplamiento y soportes de goma de la barra estabilizadora					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	EM2090DPF	Comprobar saturación filtro partículas ** Cada 180.000 Km. posteriormente cada 30.000 Km., facturación adicional en caso de realizarse					
I	EM2095AMR	Comprobar amortiguadores ** Examen visual respecto a fugas y daños					
I	EM2096CMS	Comprobar amortiguadores ** Verificación visual de muelles helicoidales y topes elásticos delante y detrás					
I	EM2150CCT	Comprobar circuito frenos ** Verificación visual con respecto a daños y fugas					
I	EM2175SES	Comprobar sistema de escape ** Verificación visual con respecto a fugas/daños y a su fijación					
I	EM3020CBO	Comprobar bocina ** Compruebe funcionamiento					
I	EM3030LIM	Comprobar limpiaparabrisas ** Control del funcionamiento de la instalación de limpiavaparabrisas y reglaje de los pulverizadores					
I	EM3031LIM	Comprobar líquido lavaparabrisas ** Añadir en caso necesario (sólo a petición del cliente)					
I	EM3080PRI	Programar Indicador de servicio ** Restaure el indicador de Intervalos de Servicio de conformidad con las pautas del fabricante.					
I	EM4005CIL	Comprobar iluminación ** Control funcionamiento de las luces / alumbrados / señalizaciones					
I	EM4006CIL	Comprobar iluminación ** Verificar funcionamiento correcto de luces habitáculo y maletero					
I	EM4010CRF	Comprobar reglaje faros ** Ajustar en caso necesario					
I	EM4011CRF	Comprobar reglaje faros antiniebla ** Facturación adicional en caso de realizar el reglaje					
I	EM4015CEL	Comprobar escobillas limpiaparabrisas ** Verificar si presentan daños y posición de reposo. Si las escobillas rascan : verificar el ángulo de ajuste					
I	EM4020CLP	Comprobar parabrisas ** Verificación visual con respecto a daños					
I	EM4050CCA	Comprobar carrocería ** Control de daños y de corrosión					
I	EM4075PRV	Prueba de vehículo ** Realizar un recorrido de prueba					
NI	01390050	Trabajos de inspección complementarios					
NI	01500000	Función guiada ** Facturación adicional					
NI	20345550	Sustituir Filtro combustible					
NI	23245555	Sustituir Filtro aire					
NI	85181950	Sustituir Filtro antipolen					
T2	 01390050	Trabajos de inspección complementarios	0,40 h	38,66			15,46
+	01090015	Serv inspección 180000 KM					
C	01090015	Serv inspección 180000 KM					
T2	 01500050EM	Función guiada	0,20 h	38,66			7,73
+	80231952	Sustituir Radiador calefacción					
- T2	 15191905	Desmontar y montar Rodamiento inf correa distrib	0,50 h	38,66			19,33
+	EMH5020	Sustituir Jgo distribución					
I	44051900	Desmontar y montar Rueda dl dr					
- T2	 15191906	Desmontar y montar Rodamiento sup correa distrib	0,20 h	38,66			7,73
+	EMH5020	Sustituir Jgo distribución					
T2	 15241955	Desmontar y montar Correa distribución	3,10 h	38,66			119,85
+	EMH5020	Sustituir Jgo distribución					
I	10301955	Desmontar y montar Soporte motor					
I	13725555	Desmontar y montar Correa accesorios					
I	13751955	Desmontar y montar Polea cigüeñal					
I	15871905	Desmontar y montar Tapa sup distribución					
I	15871955	Desmontar y montar Tapa inf distribución					
C	01090015	Serv inspección 180000 KM					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	15271955	Desmontar y montar Rodamiento tensor correa dist	0,10 h	38,66			3,87
+	EMH5020	Sustituir Jgo distribución					
- T2	19401900	Desmontar y montar Depósito expansor refrigeración	0,30 h	38,66			11,60
T2	19501955	Sustituir Bomba agua	0,60 h	38,66			23,20
NI	01500050EM	Función guiada					
C	15241955	Desmontar y montar Correa distribución					
- T2	19551905	Sustituir Caja termostato completa	2,70 h	38,66			104,38
I	10821900	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
I	17331905	Desmontar y montar Conjunto filtro aceite					
I	19381755	Sustituir Anticongelante					
NI	01500050EM	Función guiada					
T2	20345550	Sustituir Filtro combustible	0,20 h	38,66			7,73
+	01090015	Serv inspección 180000 KM					
C	01090015	Serv inspección 180000 KM					
T2	23245555	Sustituir Filtro aire	0,20 h	38,66			7,73
+	01090015	Serv inspección 180000 KM					
C	01090015	Serv inspección 180000 KM					
- T2	40771900	Sustituir Barra estabilizadora dl	0,90 h	38,66			34,79
I	44051900	Desmontar y montar Rueda dl iz					
- T2	40782000	Sustituir Bieleta iz estabilizadora dl / Sustituir Bieleta dr estabilizadora dl	0,10 h	38,66			3,87
T2	40902050	Sustituir Amortiguador iz suspensión dl / Sustituir Amortiguador dr suspensión dl	0,60 h	38,66			23,20
I	40751950	Desmontar y montar Muelle iz suspensión dl					
I	40751950	Desmontar y montar Muelle dr suspensión dl					
I	40931950	Desmontar y montar Rodamiento copela amort dl iz					
I	40931950	Desmontar y montar Rodamiento copela amort dl dr					
NI	EM4001L	Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl iz					
NI	EM4001R	Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl dr					
T2	42722055	Desmontar y montar Muelle iz suspensión tr / Desmontar y montar Muelle dr suspensión tr	0,50 h	38,66			19,33
NI	44051900	Desmontar y montar Rueda tr iz					
NI	44051900	Desmontar y montar Rueda tr dr					
T2	42932050	Desmontar y montar Amortiguador iz suspensión tr / Desmontar y montar Amortiguador dr suspensión tr	0,70 h	38,66			27,06
I	66761950	Desmontar y montar Protector pase rueda tr iz					
I	66761950	Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr					
NI	42721955	Desmontar y montar Muelle iz suspensión tr					
NI	42721955	Desmontar y montar Muelle dr suspensión tr					
NI	44051900	Desmontar y montar Rueda tr iz					
NI	44051900	Desmontar y montar Rueda tr dr					
T2	42935650	Sustituir Amortiguador iz suspensión tr / Sustituir Amortiguador dr suspensión tr	0,30 h	38,66			11,60
NI	42721955	Desmontar y montar Muelle iz suspensión tr					
NI	42721955	Desmontar y montar Muelle dr suspensión tr					
NI	42931950	Desmontar y montar Amortiguador iz suspensión tr					
NI	42931950	Desmontar y montar Amortiguador dr suspensión tr					
NI	44051900	Desmontar y montar Rueda tr iz					
NI	44051900	Desmontar y montar Rueda tr dr					
T1	44052000	Desmontar y montar Rueda tr iz / Desmontar y montar Rueda tr dr	0,30 h	38,66			11,60
T2	44881550	Verificar Convergencia ruedas dl	0,20 h	38,66			7,73
NI	44950300	Verificar Geometría ejes dl y tr					
T2	44950300	Verificar Geometría ejes dl y tr	1,00 h	38,66			38,66
+	44881550	Verificar Convergencia ruedas dl					
T2	80231952	Sustituir Radiador calefacción	0,90 h	38,66			34,79
I	19383550	Comprobar nivel del anticongelante					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	NI 01500050EM	Función guiada					
	NI 68181900	Desmontar y montar Tapa inf tablero					
	NI 69671950	Desmontar y montar Airbag inf tablero					
	T2 85181950	Sustituir Filtro antipolen	0,10 h	38,66			3,87
	+ 01090015	Serv inspección 180000 KM					
	C 01090015	Serv inspección 180000 KM					
	- T1 EM4001RL	Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl iz / Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl dr	0,60 h	38,66			23,20
	T2 GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	38,66			38,66
	T2 GtTG0100	Sustituir Líquido limpieza motor	2,00 h	38,66			77,32
	T2 GtTG1401	Sustituir Anticongelante	0,50 h	38,66			19,33
	T2 GtTG8812	Sustituir Prueba larga en carretera	0,00 h	38,66			0,00
	T2 68181900	Desmontar y montar Tapa inf tablero	0,40 h	38,66			15,46
	+ 80231952	Sustituir Radiador calefacción					
	I 68161900	Desmontar y montar Portaobjetos inf tablero					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	2.257,92 €	Subtotal Horas MO	761,60 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (19,70 h)	761,60 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	761,60 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	2.257,92 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	2.257,92 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €

Varios

Total Varios 0,00 €

Sistema de pintura: Sin Pintura

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	2.257,92 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	761,60 €	Total Tasas reciclado residuos	0,28 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	3.019,80 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	3.019,52 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	3.019,80 €
				Total	3.019,80 €

NOTAS

Manual

No Actualizada

Sin Precio

Documentado por GT Motive

Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Personado en el taller reparador para examinar los daños del vehículo asegurado indicar que este presenta daños en el contorno de su carrocería exterior.

Tapizados de puertas y asientos se encuentran en buen estado.

Neumáticos se encuentra a medio uso.

En general el vehículo se encuentra en estado de buen uso y conservación

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 178.116

Equipamiento

Manual

BERLINA 5 PUERTAS - 0A2+K8G

Automático

ESPAÑA ESPAÑA - B15

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	63291950	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,40 h	38,66			15,46
+	63295560	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
T2	63295560	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl	1,20 h	38,66			46,39
NI	01500050EM	Función guiada					
NI	63291950	Desmontar y montar Paragolpes dl					
NI	66051900	Desmontar y montar Rejilla dl					
T2	63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,30 h	38,66			11,60
+	63695550	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
NI	94311900	Desmontar y montar Piloto tr iz					
NI	94311900	Desmontar y montar Piloto tr dr					
T2	63695550	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr	0,40 h	38,66			15,46
NI	63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr					
NI	94311900	Desmontar y montar Piloto tr iz					
NI	94311900	Desmontar y montar Piloto tr dr					
T2	66051900	Desmontar y montar Rejilla dl	0,20 h	38,66			7,73
+	63295560	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
T2	66791900	Desmontar y montar Carcasa retrovisor iz	0,30 h	38,66			11,60
I	66781900	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz					
T2	94312000	Desmontar y montar Piloto tr iz / Desmontar y montar Piloto tr dr	0,20 h	38,66			7,73
T2	GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,50 h	38,66			19,33
T2	GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,50 h	38,66			19,33
T2	01500050EM	Función guiada	0,20 h	38,66			7,73
+	63295560	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
T2	57111900	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,30 h	38,66			11,60
I	57091900	Desmontar y montar Bombín puerta dl iz					
T2	58111900	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr iz	0,30 h	38,66			11,60
T2	64681900	Desmontar y montar Cejilla ext puerta tr iz	0,20 h	38,66			7,73

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=3) (L=0)					
	GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=2) (L=0)					
	GtP84010	Portón tr Reparación (S=3) (L=0)					
	GtP70010	Capó dl Reparación (S=1) (L=2)					
	PLASTICO						
	GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=3) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP7965L	Manilla exterior puerta tr iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carrocería Completo					
	GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=1) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP7565L	Manilla exterior puerta dl iz Reparación (S=1) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=1) (L=3) Color Carrocería Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	193,29 €	Subtotal Horas MO	295,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,00 h)	193,29 €	Subtotal M.O. (7,65 h)	295,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	193,29 €	Total mano de obra	295,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	306,06 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	306,06 €
				Total sin descuentos	601,81 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	601,81 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	193,29 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	601,81 €	Base del impuesto	795,10 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	795,10 €	IVA (21%)	166,97 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	962,07 €
				Total	962,07 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por