

SINIESTRO: 70.812 / 2025 - CO

PÓLIZA: 1.416.563

VEHÍCULO: MAZDA 3 2009 5P STYLE 16 S-VT 5P

KILÓMETROS: 77.000

PINTURA: BLANCO - BICAPA PERLADO - BRILLO

CTE.PINTURA: 1

PRODUCTO: TODO RIESGO

FRANQUICIA:

FECHA APERTURA: 27/01/2025

ESTADO PERITACIÓN: CERRADA

NEGOCIO: PARTICULAR

CONCEPTO (DP/RC): DP

PROV. OCURR: MADRID

FECHA SINIESTRO: 23/01/2025

SUPERA VALOR VENAL

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
AIRBAG ACOMPAQUANTE	BBP357K50C	653,40
ALETA DL.D.	BBM452111B	277,91
ALETA DL.I.	BBM452211B	277,91
AMORTIG.PARAGOLP.DL.	BBR650111A	46,18
BISAGRA D.CAPO MOTOR	BBM252410B	14,40
BISAGRA I.CAPO MOTOR	BBM252420B	14,40
CANALIZADOR AIRE DL.	BCW8507M1F	46,49
CANALIZADOR AIRE RAD	Y65515025B9A	988,65
CAPO MOTOR	BBY45231XC	458,40
CINTURON SEG.DL.D.	BBP257L30C01	183,73
CINTURON SEG.DL.I.	BBM457L90C01	257,38
CONCHA PASE RUE.DL.I	BFD156140	104,04
CONDENSADOR AIRE AC.	BBR461480B	337,36
CORAZA FRONTAL	BBM453110H	250,95
EMBLEMA FABRICANTE	C23551731A	22,31
FARO D.	BBP2510K0L	401,97
FARO I.	BBP2510L0L	401,97
PARAGOLPES DL.	BCW850031JBB	433,35
RADIADOR	Y64215200C	287,62
RECUB.DL.VANO MOTOR	BBM456112E	39,38
REGULADOR AIRBAG	B39G57K30A	653,80
REJ.PARAGOLPES DL.	BCW8501T1C	126,12
SOP.PARAGOLPES DL.	BBR650070C	275,98
SOPOR.CENT.CERRAD.	BBM45215Y	29,31
TABLERO DE A BORDO	BBY46040002	727,03

MANOS DE OBRA

Tiempo(h) Total(€)

Reparaciones

AIRBAG ACOMPAQUANTE: DES-MONTAR	0,20	9,34
ALETA DL.D.: SUSTITUIR	0,30	14,02
ALETA DL.I.: SUSTITUIR	0,30	14,02
AMBOS REVES.SUP.MONTANTE-A-: DES-MONTAR	0,20	9,34
BISAGRA D.CAPO MOTOR: DES-MONTAR	0,30	14,02
BISAGRA I.CAPO MOTOR: DES-MONTAR	0,30	14,02
CAPO DEL.: SUSTITUIR	0,50	23,36

Reparaciones

CINTURON SEGUR.DEL.D.: DES-/MONTAR	0,20	9,34
CINTURON SEGUR.DEL.I.: DES-/MONTAR	0,20	9,34
CIRCUITO AIRE ACONDIC.:VAC./LLENAR/PURGAR	0,70	32,70
CONDENSADOR: DES-/MONTAR	0,50	23,36
CORAZA FRONTAL: DES-/MONTAR	0,90	42,05
FAROS: REGULAR	0,20	9,34
FILTRO DE AIRE: DES-/MONTAR	0,30	14,02
PARAGOLPES DL.: SUSTITUIR	0,90	42,05
PUERTA DEL.D.: DES-/MONTAR	0,30	14,02
PUERTA DEL.I.: DES-/MONTAR	0,30	14,02
RADIADOR: SUSTITUIR	1,00	46,72
REGULADOR AIRBAG: DES-/MONTAR	0,10	4,67
REVES.INF.MONTANTE-B-D.:DES-/MONTAR	0,20	9,34
TABLERO A BORDO (DESMONTADO): SUSTITUIR	1,20	56,06
TABLERO:DES-/MONTAR	2,00	93,44

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA DL.D. P. SUSTITUCION		100		
ALETA DL.I. P. SUSTITUCION		100		
CAPO MOTOR P. SUSTITUCION		100		
PARAGOLPES DL. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA DL.I. P. REPARACION		100		
SOPOR.CENT.CERRAD. P. SUSTITUCION		100		

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		7310,04
MANO OBRA REPARACIONES	11,10	518,59
MANO DE OBRA PINTURA	6,30	294,34
MATERIAL PINTURA		301,45
TOTAL PERITACIÓN		8424,42
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		8424,42