

03/02/2025 18:29

	General	Chapa	Pintura	Mecánica
Precio/Hora	54,43 €/h	54,43 €/h	54,43 €/h	54,43 €/h

VEHÍCULO: BMW 3 G20 19 4P 320D G20 190 AUTO

KILÓMETROS: 98.605

PINTURA: GRIS - BICAPA METALIZADO - BRILLO

FECHA SINIESTRO: 22/12/2024

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
AIRBAG ACOMPAÑANTE	72 12 6 804 063	837,60
AIRBAG CONDUCTOR	32 30 5 A25 0D6	855,56
AIRBAG DE CABEZA D.	72 12 7 419 424	418,79
AIRBAG DE CABEZA I.	72 12 7 419 423	418,79
AIRBAG RODILLAS COND	72 12 6 804 045	376,91
AMORTIG. CHOQUE DL.	51 11 8 072 767	48,74
BRAZO SUSP. TR. D.	33 32 6 886 448	206,85
BRAZO SUSP. TR. I.	33 32 6 886 448	206,85
BRAZO SUSPENS. DL. D.	31 10 6 888 856	197,06
BRAZO SUSPENS. DL. I.	31 10 6 888 855	197,06
BUJE C/RODAM. DL. D.	31 20 6 899 176	290,86
BUJE C/RODAM. DL. I.	31 20 6 899 176	290,86
BUJE/RODAM. TRA. D.	33 40 6 899 174	266,46
BUJE/RODAM. TRA. I.	33 40 6 899 174	266,46
CAPO DL.	41 00 8 494 446	800,84
CINTURON SEG. DL. D.	72 11 7 496 290	197,79
CINTURON SEG. DL. I.	72 11 7 496 289	197,79
DEFLECTOR DL. I.	51 11 8 074 891	34,10
EMBELE. REJILLA INF. I	51 11 8 089 207	45,33
FARO ANTINEBLA I.	63 17 8 089 525	293,08
FARO I.	63 11 8 496 149	1644,26
JTA. PUERTA DL. I.	51 76 9 466 618	97,05
JTA. PUERTA TR. I.	51 76 9 466 618	97,05
LLANTA ALEAC. DL. D.	36 11 8 090 094	666,34
LLANTA ALEAC. DL. I.	36 11 8 090 094	666,34
LLANTA ALEAC. TR. D.	36 11 8 090 095	666,34
LLANTA ALEAC. TR. I.	36 11 8 090 095	666,34
MANGUETA DL. D.	31 21 6 878 610	288,69
MANGUETA DL. I.	31 20 6 878 609	288,69
MANGUETA TR. D.	33 30 6 899 304	691,15
MANGUETA TR. I.	33 30 6 899 303	691,15
MOLD. REJ. AIREACION I	51 11 8 069 371	46,90
MOLDURA ESTRIBO I.	51 77 8 099 909	163,99
NEUMATICO DL. D.	225/40 R 19..Y RFT	270,75
NEUMATICO DL. I.	225/40 R 19..Y RFT	270,75
NEUMATICO TR. D.	255/35 R 19..Y RFT	451,21

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
NEUMATICO TR.I.	255/35 R 19..Y RFT	451,21
PANEL LAT.TR.I.	41 00 7 493 267	895,45
PARABRISAS TINTADO	51 31 7 467 706	454,96
PATA TELESC.CPL.DL.D	31 31 6 888 456	331,86
PATA TELESC.CPL.DL.I	31 31 6 888 455	331,86
PUERTA DL.I.	41 51 7 482 275	744,44
PUERTA TR.I.	41 51 7 482 277	753,51
REC.DL.PASE RUE.DL.I	51 71 7 315 729	67,81
REC.PASE RUEDA TR.I.	51 71 9 627 871	84,75
REGULADOR AIRBAG	65 77 5 A9C F39	581,48
REJ.PARAGOLPES DL.	51 11 8 079 592	54,71
REJILLA EMBELLEC.DL.	51 13 8 075 665	185,42
REVES.PARAGOLPES DL.	51 11 8 099 896	741,66
REVESTIMIENTO TECHO	51 44 8 079 196	678,38
SENSOR REGUL.VELOC.	66 31 5 A59 2D7	2661,38
SOP.EXT.I.PARAG.TR.	51 12 8 069 393	103,62
SOP.FARO ANTINIEB.I.	51 11 8 069 347	72,30
TABLERO INSTRUMENTOS	51 45 9 476 382	1670,47
TAPA INF.I.PARAG.DL.	51 74 8 079 719	40,80
TIRANTE DL.D.	31 10 6 894 676	164,23
TIRANTE DL.I.	31 10 6 894 675	164,23

MANOS DE OBRA

Tiempo(h) Total(€)

Reparaciones

AIRBAG LAT.CABEZA I.: DES-MONTAR	0,33	18,14
AIRBAG LAT.D.: DES-MONTAR	0,33	18,14
AIRBAG RODILLAS CONDUCTOR: DES-MONTAR	0,16	9,07
ALINEACION ELECTRONICA	1,33	72,57
AMBAS PATAS TELESCOPICAS DEL.:DES-MONTAR	1,75	95,25
AMBAS PATAS TELESCOPICAS DL.: SUSTITUIR	0,75	40,82
AMBOS BRAZOS SUSPENS.DEL.: DES-MONTAR	0,83	45,36
BRAZO SUSPENSION CAIDA TR.D.: DES-MONTAR	0,41	22,68
BRAZO SUSPENSION CAIDA TR.I.: DES-MONTAR	0,41	22,68
BUJE TRAS.DER.: DES-MONTAR	0,91	49,89
BUJE TRAS.IZQ.: DES-MONTAR	0,91	49,89
CAPO DEL.(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,50	27,22
CAPO DEL.: DES-/MONTAR	0,33	18,14
CINTURON SEGURIDAD DELANT.D.: DES-MONTAR	0,33	18,14
CINTURON SEGURIDAD DELANT.I.: DES-MONTAR	0,33	18,14
CONCHA DEL.PASO RUEDA DEL.I.:DES-MONTAR	0,33	18,14
CONTROL APARCAMIENTO:TIEMPO ADICIONAL	0,16	9,07
CUADRO INSTRUMENTOS(DESMON.):SUSTITUIR	0,58	31,75
DISCO(S) FRENOS TRASEROS : DES-MONTAR	0,25	13,61
EMBELEC.INF.MONTANTE-B-D.: DES-MONTAR	0,41	22,68
EMBELEC.INF.MONTANTE-B-I.: DES-MONTAR	0,41	22,68
FARO I.(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,08	4,54
FARO I.: DES-MONTAR	0,58	31,75
INDICADOR PRESION NEUMATICOS:INICIALIZAR	0,08	4,54
LUNA PARABRISAS: SUSTITUIR	2,33	127,00
MANGUETA DEL.DER.: DES-MONTAR	0,66	36,29
MANGUETA DEL.IZQ.: DES-MONTAR	0,66	36,29
MANGUETA TRA.I.(DESMONTADA): SUSTITUIR	0,41	22,68
MUELLE SUSPEN.TRAS.D.: DES-MONTAR	0,58	31,75
MUELLE SUSPEN.TRAS.I.: DES-MONTAR	0,58	31,75
NEUMATICO/LLANTA DELANTERA D.:DES-MONTAR	0,50	27,22
NEUMATICO/LLANTA DELANTERA I.:DES-MONTAR	0,50	27,22

Reparaciones

NEUMATICO/LLANTA TRASERA D.: DES-MONTAR	0,50	27,22
NEUMATICO/LLANTA TRASERA I.: DES-MONTAR	0,50	27,22
PANEL LAT.TR.I.: SUSTITUIR	15,25	830,06
PINZA FRENO TRASERA D.: DES-MONTAR	0,08	4,54
PINZA FRENO TRASERA I.: DES-MONTAR	0,08	4,54
PROTEC.INF.CONJ.MECAN.CAJA DIR.: DES-MON	0,33	18,14
PUERTA DEL.I.: AJUSTAR	0,16	9,07
PUERTA DELANTERA I.DESMONTADA:SUSTITUIR	2,50	136,08
PUERTA DL.I.: DES-MONTAR	0,33	18,14
PUERTA TRASERA I.DESMONTADA : SUSTITUIR	2,58	140,61
REGULADOR AIRBAG: DES-MONTAR	0,16	9,07
REGULADOR/ES: PROGRAMAR/CODIFICAR	0,33	18,14
REVES.PARAGOLPES TR.REPARAR	1,25	68,04
REVESTIMIENTO PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	0,91	49,89
REVESTIMIENTO PARAGOLPES DL.: SUSTITUIR	1,16	63,50
REVESTIMIENTO TECHO: DES-MONTAR	1,00	54,43
SENSOR REGULADOR VELOCIDAD: AJUSTAR	0,25	13,61
SENSOR REGULADOR VELOCIDAD: DES-MONTAR	0,16	9,07
SOP.RUEDA TR.D.(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,41	22,68
TABLERO INSTRUMENTOS: DES-MONTAR	3,50	190,51
TIRANTES DL.: DES-MONTAR	0,91	49,89
TRAB.ADIC.CON CAMARA SIST.ASISTENCIA	0,41	22,68

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
CAPO DL. P. SUSTITUCION		100		
MOLDURA ESTRIBO I. P. SUSTITUCION		100		
PANEL LAT.TR.I. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA DL.I. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA TR.I. P. SUSTITUCION		100		
REVES.PARAGOLPES DL. P. SUSTITUCION		100		
REVES.PARAGOLPES TR. P. REPARACION		100		

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		25349,31
MANO OBRA REPARACIONES	51,67	2812,40
MANO DE OBRA PINTURA	10,55	574,24
MATERIAL PINTURA		624,24
TOTAL PERITACIÓN		29360,01
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		0,00

Fecha: 03/02/2025