

La compañía solicita peritar:

Paragolpes delantero, Capó,

DAÑOS PROPIOS Fecha de ocurrencia: 27/02/2025,

RECLAMACIÓN CICOS//VA GOLPEA A VC QUE SE ENCONTRABA PARADO EN RETENCION Y CIRCULABA EN LA MISMA DIRECCION Y SENTIDO SI DAA

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	07/03/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar			Val. aprox. rep. BI	1175,43
Fª Prox. Gestión	14/03/2025	Fª Prev. Fin Rep.	31/03/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	13/03/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar			Val. aprox. rep. BI	1175,43
Fª Prox. Gestión	20/03/2025	Fª Prev. Fin Rep.	31/03/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	20/03/2025	Estado vehículo	En Proceso Reparación			Val. aprox. rep. BI	2841,55
Fª Prox. Gestión	27/03/2025	Fª Prev. Fin Rep.	16/04/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No

Constatamos que el vehículo presenta daños con deformación por impacto en la parte trasera de la carrocería.

Quedamos pendientes de los desmontajes.

A fecha 10/03/2025 Taller desmonte para que lo vea el presencial.

A fecha 13/03/2025 pendiente de desmontar.

A fecha 20/03/2025 una vez desmontado, verificamos los daños que presenta el vehículo.

A fecha 21/03/2025 Debido al VNC y contrato del vho, solicito autorización a la CÍA; no hay compromiso de pago de momento. JGS.

Referencia Siniestro	Zona dañada	Imp. Daño	Franq.	Imp. Paga Asegurado	Imp. Paga CIA
2811674-0	Frontal	2841.55€	0€	0€	2841.55€
TOTALES				0€	2841.55€

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Código color de fabricante OV369
Kilómetros 115.528

Equipamiento

VIN Query

ASIENTOS DL PASAJERO ESCAMOTEABLE
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD
TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR
TAPICERIA/LINEA INT TERCIOPELO - DRA
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - SABLAV
ASIENTOS SIN CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - COFIXE
COMPLEMENTO SERIE LIMITADA ENPH01
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO
LUCES FAROS ANTINIEBLA
PLANTA DE MONTAJE I
ESPAÑA ESPAÑA
MANUAL 5 VELOCIDADES - JR5
ACABADO TECNICO GENERATION EVOLUTION 4
SUSPENSION CARGA UTIL AMPLIADA - CHAAUG
NEUMATICOS 185/65 R 15..T
ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS
EQUIPO MECANICO TRANSFORMACION GLP
GAS PETROLEO LICUADO 1598CC 72KW (98) - H4M 740
ANTIPOLUCION NORMA EU6R
ASIENTOS CINTURONES DL C/REG ALTURA
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA
TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELECTRICOS DL
PARTICULARIDADES TECNICAS SAN613
CODIGO DE EQUIPO CEE1
CODIGO DE EQUIPO E1
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA
RETROVISORES EXT MANUAL REGULACION INT
ACCESORIOS S/SERIE LIMITADA - SAN913
FECHA FABRICACIÓN 16/07/2019
COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR - FE__
GENERAL FEAV
TAPACUBOS 15" ARACAJU
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS
LLANTAS 6.0JX15"
DIRECCION SERVODIR ELECTROHIDRAULICA
EQUIPO MECANICO ECO PRO
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	260109545R	Faro dr	1,00	204,16			204,16
🚩	620221477R	Paragolpes dl	1,00	270,46			270,46
	752107934R	Travesía paragolpes dl	1,00	157,96			157,96
	622547542R	Rejilla paragolpes dl	1,00	66,30			66,30
🚩	623108367R	Rejilla dl	1,00	86,19			86,19
	628903146R	Emblema dl	1,00	64,65			64,65
	654017334R	Bisagra iz capó dl	1,00	41,70			41,70
	654001891R	Bisagra dr capó dl	1,00	41,70			41,70
	625049610R	Frente dl	1,00	269,43			269,43
	214107326R	Radiador motor	1,00	263,47			263,47
	215595838R	Canalizador radiador	1,00	82,70			82,70
🚩	R134A	Fluido refrigerante a/c	1,00	150,00			150,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
-	T1 🚩 6795	Sustituir Faro dr	0,10 h	32,50			3,25
	T3 🚩 4304	Puesta en bancada golpe leve	1,30 h	32,50			42,25
	T1 🚩 5030EM	Sustituir Bisagra iz capó dl	0,10 h	32,50			3,25
	NI A15T	Desmontar y montar Capó dl					
	T1 🚩 5030EM	Sustituir Bisagra dr capó dl	0,10 h	32,50			3,25
	NI A15T	Desmontar y montar Capó dl					
-	T1 🚩 5088EM	Sustituir Rejilla dl	0,20 h	32,50			6,50
	T1 🚩 5128	Sustituir Paragolpes dl	1,30 h	32,50			42,25
I	A0PD	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	A0GD	Sustituir Frente dl	1,10 h	32,50			35,75
I	5153EM	Desmontar y montar Cerradura capó dl					
I	A0DM	Desmontar y montar Faro iz					
I	A0DM	Desmontar y montar Faro dr					
NI	A3JS	Sustituir, Desmontar y montar Traviesa paragolpes dl					
NI	A3ZR	Sustituir Anticongelante					
-	T1 A15T	Desmontar y montar Capó dl	0,30 h	32,50			9,75
+	5030EM	Sustituir Bisagra iz capó dl					
T1	A3JS	Sustituir, Desmontar y montar Traviesa paragolpes dl	0,30 h	32,50			9,75
+	A0GD	Sustituir Frente dl					
I	8076	Desmontar y montar Bocina					
	T2 GtT14550	Reparar Envolvente radiador	1,50 h	32,50			48,75
	T2 GtT6101L	Reparar Faro iz	1,50 h	32,50			48,75
	T2 GtT70010	Reparar Capó dl	5,00 h	32,50			162,50
	T2 GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	3,00 h	32,50			97,50
	T2 GtT7126R	Reparar Pase rueda-larguero dl dr	2,80 h	32,50			91,00
	T2 GtT88885	Reparar Cotas zona dl carrocería	5,00 h	32,50			162,50
T3	6066	Sustituir Fluido refrigerante a/c	0,90 h	32,50			29,25
-	T1 A3ZR	Sustituir Anticongelante	0,50 h	32,50			16,25
+	A3ZX	Sustituir Radiador motor					
I	1520	Purgar Anticongelante					
I	A1P7	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
-	T1 A3ZX	Sustituir Radiador motor	0,20 h	32,50			6,50
I	A00P	Desmontar y montar Conj ventilador radiador					
NI	A3ZR	Sustituir Anticongelante					
	T2 GtT62000	Verificar Diagnósis	1,00 h	32,50			32,50

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=6) (L=6)					
	GtP70010	Capó dl Reparación (S=10) (L=10)					
	GtP69060	Traviesa paragolpes dl Sustitución					
	GtP7126R	Pase rueda-larguero dl dr Reparación (S=5)					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	05/03/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.698,72 €	Subtotal Horas MO	851,50 €	Subtotal Horas MO	156,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (26,20 h)	851,50 €	Subtotal M.O. (4,80 h)	156,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	851,50 €	Total mano de obra	156,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.698,72 €			Subtotal material	135,33 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	1.698,72 €			Total del material	135,33 €
				Total sin descuentos	291,33 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	291,33 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
 Tipo de pintura: Monocapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.698,72 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	851,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	291,33 €	Base del impuesto	2.841,55 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.841,55 €	IVA (21%)	596,73 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	3.438,28 €
				Total	3.438,28 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por