

TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	✓ PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO			
NOMBRE ASEGURADO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	PEUGEOT - 208 BLUEHDI 73KW (1 00CV)	FECHA 1ª MATRICULACION	11/05/2021
VIN		KILOMETROS	74.602
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO			
MATRICULA		COLOR	
MARCA Y MODELO		FECHA 1ª MATRICULACION	
VIN		KILOMETROS	
DATOS DEL SINIESTRO			
POLIZA			
TIPO DE CONVENIO			
FECHA SINIESTRO	24/11/2024		
FECHA PERITACION	11/12/2024		
ESTADO REPARACIÓN:	DESMONTADO		
ESTADO DE CONSERVACION	BUENO		
NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER	3		
VALOR VENAL	14425		
VERSION DEL SINIESTRO	IMPACTA CON OBSTACULO EN CARRETERA		
CULPA	---		

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	DELANTERA

2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Bueno

Otras observaciones:

19/12/24. Atendiendo a las indicaciones de mesa técnica Lesaplan, se procede a la declaración de Pérdida Total del vehículo.

3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 32,44 €
Precio Mano de Obra Pintura: 32,44 € €

RESUMEN

× Sin compromiso de pago

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	3.863,67
Total Piezas	=	3.863,67

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	67,15
Total M.O. Pintura (2,07 h)	=	67,15
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	55,26
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	55,26
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	5,53
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	49,73
Total Pintura	=	116,88

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (7,10 h)	=	230,34
Total M.O.	=	230,34

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	4.210,89
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	4.210,89

4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	14425 €
Valor aproximado de reparación	4210,89 €
Valor de restos	4500 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Sin otro particular, se despiden atentamente.

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO
 ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA
 ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL C/DETECCION BORDE

ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE VIRTUAL
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
 TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT
 DIFERENCIAL PAR PUENTE 19 X 68
 TECHO S/TECHO PANORAMICO
 ACCESORIOS S/ALETAS ENSANCHADAS
 EMBELLECEDORES S/EMBELLECEDOR COLA ESCAPE

ACCESORIOS ANTENA TECHO TRASERO + NUMERICO
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS

LUCES PILOTOS MATRICULA LED
 CRISTALES PARABRISAS ACUSTICO
 LUCES C/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA

ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO
 ACCESORIOS ADHESIVOS LAT NEGRO MATE
 GENERALES S/ALIGERAMIENTO
 LUCES REGULACION MANUAL ALTURA FAROS RETROILUMINADO
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ACUSTICO
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR

GENERALES C/JUNTA INF PUERTAS DL
 RETROVISORES EXT CONDUCTOR ELECTRICO/TERMICO
 RETROVISORES EXT PREMIUM
 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA
 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES MEJORADO
 SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR
 SEGURIDAD 2 ANCLAJES ISOFIX + TOP TETHER ASIENTOS TR

CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 16 DM2 GROSOR 12
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DIGITAL
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB
 VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN SALPICADERO
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO EOBD S/ACELEROMETRO

INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS BT1 LCD
 PICTOGRAMA AMPLIADO C/FIJACION SUPERIOR
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF
 CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA
 INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO
 RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ
 INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURA CAPO C/PROTECCION ANTIRROBO
 INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE C/MANDO INTEGRADO
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE C/EMBRAGUE

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ACOMPAÑANTE ELECTRICO SECUENCIAL

ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION
 ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION
 ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO
 TAPICERIA/LINEA INT INSERTO PUERTAS C/REPOSABRAZOS ESTANDAR

ACCESORIOS S/ILUMINACION AMBIENTAL
 ACCESORIOS ASIDEROS DELANTERO ACOMPAÑANTE Y TRASEROS ABATIBLE
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
 EQUIPO MECANICO S/BOMBA VACIO ELECTRICA
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD
 GENERAL DIESEL DV5RCF EU63

ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL
 ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL

ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO
 MANUAL 6 VELOCIDADES MB6
 GENERAL MB6GW
 BERLINA 5 PUERTAS
 EMBELLECEDORES ESCAPE SALIDA SIMPLE
 ACCESORIOS SPOILER PORTON TR
 RETROVISORES C/CARCASA COLOR CARROCERIA + SOPORTE COLOR CARROCERIA
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL
 CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE 2 VELOCIDADES S/INDICADOR NIVEL AGUA
 LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR
 GENERALES PARAGOLPES C/EMBELLECEDOR NEGRO + REJILLA NEGRA INY MAC CH
 ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE
 ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA
 LUCES FAROS HALOGENOS
 GENERALES REJILLA DL C/OBTURADOR INFERIOR PEQUEÑO
 GENERALES MANILLAS EXT COLOR CARROCERIA

RETROVISORES EXT ACOMPAÑANTE ELECTRICO/TERMICO
 ACCESORIOS SOPORTE RUEDA REPUESTO SEMI ALOJAMIENTO
 VARIANTE TIPO DE PINTURA PINTURA BLANCO BANCADO - EWP
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL DGT7C
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA
 AUDIO/MULTIMEDIA 2 ALTAVOCES TRASEROS DE BANDA ANCHA
 SEGURIDAD AIRBAG SPEED 2.0 ESTANDAR 12 ACTIVADORES
 ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL

ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO
 VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE
 AUDIO/MULTIMEDIA MONO SINTONIZADOR RADIO
 VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE C/FUNDA DE CUERO

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
 CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR

CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR C/SALIDA COMPLEMENTARIA
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
 INSTRUMENTACION PUERTAS INTERRUPTOR PUERTA DL C/BOTON PEQUEÑO
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION TR MANUAL
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION COND ELEC SECUENC
 ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO

ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL
 ASIENTOS DL PASAJERO S/REGULACION ALTURA
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA B P21
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO SALIN
 ACCESORIOS C/ILUMINACION TECHO 1ªFILA 3 LAMPARAS

ACCESORIOS CORREA GUARNECIDO LATERAL MALETERO
 ACCESORIOS PARASOLES S/LUZ

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
 EQUIPO MECANICO GASOL CALIDAD DA/DE/DE+
 EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE
 ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EXTERIOR DEPOSITO
 ANTIPOLUCION NORMA 6.3

ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE)	GENERAL MOTOR TIPO DV
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL	GENERAL BASE MOTOR DV5R
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102)	EQUIPO ELECTRICO BSI + COM 2008
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START	EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO
EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL	EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA DELANTE	ANTIPOLUCION NORMA EU6.3
REFRIGERACION RADIADOR 21DM2	REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/ENTRADA CORTA
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA	EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 41 L
GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO	EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR, SALPICADERO E ISOVAC	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION
ESPAÑA ESPAÑA	ACABADO TECNICO SX
VERSION GAMA INICIAL	SUSPENSION LEY 3.1
SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 30000NM	TAPACUBOS 15"
LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO	NEUMATICOS 185/65 R 15 88T
LLANTAS LLANTAS ACERO	FRENOS DISCOS DE FRENO DL 266X22 MM
FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO	LLANTAS 6.5JX15" NEGRO
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 249X10MM	DIRECCION DIRECCION ELECTRICA 80AMP
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD	TRANSMISION BUJE DIAMETRO 72
TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 21.5MM	SUSPENSION ESTANDAR
SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR	

PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
6118L	1656169580	Jgo reparación faro iz	1,00	89,79			89,79
6118R	1656169480	Jgo reparación faro dr	1,00	89,79			89,79
61DOL	9824241480	Faro luz diurna iz	1,00	249,02			249,02
69050	164982701T	Paragolpes dl	1,00	561,86			561,86
69510	98232098XT	Rejilla paragolpes dl	1,00	115,92			115,92
69550	98232100VD	Rejilla central paragolpes dl	1,00	180,29			180,29
939B0	9823206580	Protector dl mecánica delantera	1,00	171,56			171,56
939H0	9824226080	Insonorizante mecánica dl	1,00	255,15			255,15
09100	9824742280	Intercooler	1,00	391,90			391,90
091D0	9835858180	Sblock/s sup intercooler	1,00	13,89			13,89
14020	9825333380	Radiador motor	1,00	400,71			400,71
14250	9823718480	Envolvente radiador	1,00	241,17			241,17
1430R	9823291380	Canalizador dr radiador	1,00	52,38			52,38
14350	1670699280	Canalizador radiador	1,00	93,89			93,89
1440L	9826869780	Soporte iz radiador - Nueva	1,00	3,13			3,13
1440R	9826869780	Soporte dr radiador - Nueva	1,00	3,13			3,13
14552	9836865380	Regulador caudal aire radiador	1,00	331,36			331,36
66110	9825371480	Condensador a/c - Nueva	1,00	447,62			447,62
18750	9824245080	Bombín embrague	1,00	61,11			61,11
G1401	OEM-B711111	Anticongelante - OEM	1,00	20,00			20,00
G6613	R1234YF	Fluido refrigerante a/c	1,00	90,00			90,00

MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,5	32,44	0	16,22
21E14A	Purgar Líquido accionamiento embrague	0,4	32,44	0	12,98
62E1KS	Ajustar faros	0,3	32,44	0	9,73
62E4KA	Desmontar y montar Faro iz / Desmontar y montar Faro dr	0,4	32,44	0	12,98
03E69A	Sustituir Sblock/s sup intercooler / Sustituir Intercooler	0,5	32,44	0	16,22
74E34A	Sustituir Paragolpes dl	2,3	32,44	0	74,61
74E9LA	Sustituir Envolvente radiador	1,3	32,44	0	42,17
96E23A	Sustituir Insonorizante mecánica dl	0,2	32,44	0	6,49
21E0CA	Sustituir Bombín embrague	0,2	32,44	0	6,49
64E3UA	Sustituir Condensador a/c	0,2	32,44	0	6,49
13E37A	Sustituir Anticongelante	0,4	32,44	0	12,98
64E3US	Sustituir Fluido refrigerante a/c	0,4	32,44	0	12,98

PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Material	Tiempo(h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar E4B Aleta DL IZ - Base	11,61	0,50		27,83
Pintar E4B Constante pintura	6,00	1,10		41,68
Pintar E4B Paragolpes DL - Sustitución	37,65	0,47		52,90

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	3.863,67
Total Piezas	=	3.863,67

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (7,10 h)	=	230,34
Total M.O.	=	230,34

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	67,15
Total M.O. Pintura (2,07 h)	=	67,15
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	55,26
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	55,26
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	5,53
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	49,73
Total Pintura	=	116,88

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	4.210,89
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	4.210,89