

VEHÍCULO: FORD FOCUS C-MAX (CAP) 04 5P GHIA 1800 TDCI
PINTURA: GRIS - BICAPA METALIZADO - BRILLO

KILÓMETROS: 382.103
CTE.PINTURA: 1

CONCEPTO (DP/RC): DP
SUPERA VALOR VENAL

FECHA SINIESTRO: 08/03/2025

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
ALETA DEL. DCHA.	1474083	417,17
BISAGRA DCHA. CAPOT DEL.	1595401	21,51
BISAGRA IZDA. CAPOT DEL.	1595454	26,38
BOMBA DIRECCION DEL. 1.8/2.0/2.0D/1.6D/1.8D	1743471	1016,15
BRAZO SUSPENSION D.D.	1570284	300,48
CAPOT DELANTERO	1372089	465,09
CJTO. FRENTE DEL. FIBRA	1508632	348,58
CJTO. PARAGOLPES DEL.	1334684	355,63
CJTO.FARO ANTIN.D.D.	1481005	96,46
EQ. SELLADO PARABRISAS AFT	-	29,05
FARO DCHO.	1347459	228,14
MANGUETA DEL.DCHA.	1420861	409,36
MATRICULA DELANTERA	-	6,70
PARABRISAS	2315107	340,05
REJILLA DCHA.PARAG.D. P/NIEBLAS	1300402	27,53
TRANSMISION DEL.D. 1.6D/1.8D MTX75 COMPLETA	1726275	897,32

MANOS DE OBRA

Sustituciones

	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA DEL. DCHA. <small>Incluye todas las operaciones</small>	0,70	21,06
CAPOT DELANTERO <small>Incluye todas las operaciones</small>	1,00	30,08
CJTO. FRENTE DEL. FIBRA	0,50	15,04
CJTO. PARAGOLPES DEL.	0,75	22,56
CJTO.FARO ANTIN.D.D.	0,30	9,02
FARO DCHO.	0,30	9,02
PARABRISAS	2,20	66,18

Reparaciones

PLASTICO PASE ALETA D.D.	0,00	0,01
MANO OBRA CARROCERO	1,00	30,08
MANO OBRA ELECTRICA	0,30	9,02

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA DEL. DCHA.	NUEVO	100	1,08	32,49

Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
BISAGRA DCHA. CAPOT DEL.	NUEVO	100	0,15	4,51
BISAGRA IZDA. CAPOT DEL.	NUEVO	100	0,15	4,51
CAPOT DELANTERO	NUEVO	100	2,16	64,97
CJTO. PARAGOLPES DEL.	NUEVO	100	0,82	24,67

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		4985,60
MANO OBRA SUSTITUCIONES	5,75	172,96
MANO OBRA REPARACIONES	1,30	39,11
MANO DE OBRA PINTURA	4,36	131,15
CTE MANO OBRA PINTURA	0,80	24,06
MATERIAL PINTURA		148,14
TOTAL PERITACIÓN		5501,02
FRANQUICIA (IVA no incluido)		247,93
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		0,00

PÉRDIDA TOTAL