

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	12/07/2023	119.900	
Revisión	04/01/2024	151.407	
Revisión	11/04/2024	170.643	
Revisión	30/09/2024	202.799	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- EMBRAGUE PATINA

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	08/02/2025	Vehículo peritado	La valoración ha sido acordada con el taller

### RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: embrague patina

### INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 07/02/2025 se procede a identificar el vehículo. S 8683LTS.

Somos atendidos por Jefe de taller, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

## **1. EMBRAGUE PATINA**

Realizamos visita pericial al taller para verificar el vehículo, en donde nos informa el jefe de taller que el vehículo llega a sus instalaciones por sus propios medios y el usuario reclama que el embrague patina.

En primera instancia, verificamos los niveles de aceite motor y anticongelante, en donde el nivel de aceite se encuentra dentro de los valores establecidos por el fabricante, mientras que el anticongelante se encuentra por debajo del nivel mínimo estipulado por el fabricante.

En el habitáculo, verificamos el cuadro de instrumentos, en donde observamos el correcto encendido de los testigos luminosos, a continuación, iniciamos el arranque del propulsor, el cual se produce sin anomalías, sin testigos de avería encendidos, y con un ralentí estable.

A continuación, realizamos una pequeña prueba dinámica, en donde observamos un temblor en el interior del habitáculo en el momento de la salida del vehículo, y durante su funcionamiento se observa ciertas brusquedades en el momento del cambio de marcha, además de que se producen con poca rapidez. Durante la prueba no se encienden testigos de avería.

Tras la prueba dinámica, el jefe de taller procede a realizar una diagnosis electrónica, en donde no se registra ningún fallo en la caja de cambios automática.

Este tipo de cajas montan un doble embrague en seco, con una caja de cambios automática de selección de paquetes de embragues mojados internos, en donde es una avería típica en este tipo de cajas de cambio, de esta marca y modelo, que surjan anomalías en los pasos de aceite motor de las válvulas internas de selección de paquetes de embrague, produciendo las anomalías detectadas.

Este tipo de disfuncionamiento interno en la caja de cambios automática, produce de forma indirecta, daños en las transmisiones delanteras y en los embragues, siendo necesaria sus sustitución en el momento de la intervención.

## **CONCLUSIONES EMBRAGUE PATINA**

**Por lo anteriormente expuesto, se constata un disfuncionamiento interno en la caja de cambios automática, que produce vibraciones y cambios irregulares en las selecciones internas de las velocidades.**

**Se propone para una reparación de calidad y de garantía, la sustitución de la caja de cambios automática, los palieres de transmisión y el embrague.**

**No se descartan posibles daños ocultos.**

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Atributos vehículo

Kilómetros 212.341

## Equipamiento

### Interfaz

CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - 4KF  
RETROVISORES EXT CONDUCTOR/ACOMPañANTE CONVEXO - 5JB  
EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES EXT ESTANDAR - 4ZA  
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS - 3S2  
ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA  
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR TRIZONA C/PANEL MANDO TR - KH7  
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0  
ACCESORIOS TIPO PISO TR (VERSION 4) - 4P3  
ACCESORIOS SIST SUJECION CARGA VARIABLE - 3GN  
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL Y ADVERTENCIA SALIDA - 79H  
ADAS CAMARA VISION TR (VARIANTE 2) - KA2  
ADAS SISTEMA GUIA APARCAMIENTO - 7X5  
AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3  
ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA  
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB + TOMA CARGA - U9C  
AUDIO/MULTIMEDIA AMPLIFICADOR VERSION 1 - GB1  
AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR HIGH - 7UG  
AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION) - EL5  
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPañANTE - 4UF  
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6  
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPEZO - 1Q0  
GENERALES EMBLEMAS FR - 6F2  
LUCES FAROS ANTINEBLA - 8WB  
LUCES PILOTOS TR C/LEDS DINAMICOS - 8VM  
CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0  
ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - 7P4  
ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTO DL IZ - QN1  
ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3  
ASIENTOS APERTURA CARGA RESPALDO TR - UK3  
ASIENTOS CINTURON DL AUTOMATICO 3 PUNTOS - 3QC  
TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS GRIS/NEGRO - AZ  
TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NL  
GENERALES PARAGOLPES DEPORTIVO - 2JK  
GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1  
SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 13 - L13  
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM - 1ZK  
GENERAL MOTOR OTTO 4 CIL 1,5L/110KW SEMIHIBRIDO (TSI)/MOTOR:TJ7 - D8I  
NEUMATICOS 225/45 R 17..W  
PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A  
Nº SERIE 2022001039  
GENERAL MOTOR OTTO 4 CILINDROS 1,5L/MOTOR 05E.A - TJ7  
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 110 - 250 A - 9G8  
ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL - 3L3  
ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0  
ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS,ROTULO AIRBAG ACOMPañANTE/PILAR B - 5XJ  
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 DL Y 2 TR - 8S4  
RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE ELECTRICAMENTE C/DESCENSO LADO ACOMPañANTE - 6YD  
RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - 6FH  
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA  
ACCESORIOS BOCINA MULTITONO - 8Y1  
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0  
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3  
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0  
ACCESORIOS BANDEJA TR C/CIERRE - 3U2  
ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 6I1  
ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1  
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO - 8T8  
COMBUSTIBLE SISTEMA DE PROPULSION HIBRIDO MHEV - 0K4  
ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ  
AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1  
AUDIO/MULTIMEDIA ALTAVOCES DL Y TR - 8RT  
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "FPK" MEDIUM - 7J2  
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONIA CONFORT CON LTE Y CARGA INALAMBRICA - 9J1  
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4  
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT DL/CORTINA - 6C2  
SEGURIDAD S/SISTEMA "PRE-SAFE" - 7W0  
GENERALES BATALLA - 0B3  
LUCES FAROS LEDS C/LENTE - 8IY  
LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA - 8Q3  
LUCES LUZ ANTINEBLA TR - 8TB  
CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - 8N6  
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0  
ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE - 5ZF  
ASIENTOS TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS - 3NU  
ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - 9P4  
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N0V  
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS PUERTAS Y LATERALES PARCIALMENTE EN CUERO - 3LW  
ACABADO TECNICO DEPORTIVO EXCLUSIVO - A8H  
GENERALES PROYECCION LOGO - 1J2  
SUSPENSION MARGEN PESO 7 EJE TRASERO - 0YG  
FRENOS ESTACIONAMIENTO ELECTRICO C/AUTO HOLD - UH2  
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 1KE  
LLANTAS TORNILLOS RUEDA ESTANDAR - 1PA  
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8  
FECHA FABRICACIÓN 28/09/2021  
LLANTAS ALE 7.5JX17" - CJ1  
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4BI  
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 59 AH 320A - J0S  
ASIENTOS DELANTEROS NORMALES - Q1A  
ACCESORIOS S/PANEL SEPARACION DE CARGA - 3CA  
ACCESORIOS ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO (VERSION 2) - QQ9  
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A

INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA  
VOLANTE Y MANDOS S/POMO PALANCA CAMBIO - 6Q0  
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE - 8AR  
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO ESTANDAR - 4N0  
DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS DQ200 - 0EG  
DIRECCION ACTIVA - 1N7  
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G07  
SUSPENSION DRIVE SELECT C/MANEJO CONTINUO - 2I0  
SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - 0N1  
EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4  
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6  
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ACCESO VEHICULO VIA SMARTPHONE - 2F0  
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ (BUA) - 5F1  
INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA EXT PORTON TR - 4E0  
COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO - 1A5

VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION CON MANDO CAMBIO VELOCIDADES - 2FQ  
VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0  
TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO MALETERO CON PORTAOBJETOS - 5A5  
GENERAL 7A MARCADO - UUF  
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD PROPULSION ELECTRICA - 1AE  
TRANSMISION TRACCION DL - 1X0  
SUSPENSION AMORTIGUACION TR - 1JP  
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AE  
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2  
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6  
AUTOMATICO 7 VELOCIDADES DSG - G1C  
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELECTRICOS TR - 4R4  
INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS ADVANCED S/CIERRE SEGURIDAD - 4K5  
ANTIPOLUCION ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2 - 1E5  
INYECCION MULTIPUNTO 1498CC 110KW (150) - DFYA

## Automático

ESPAÑA ESPAÑA - B15  
RANCHERA FAMILIAR - K8D  
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L  
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	0AM198142AC	Kit reparación embrague	1,00	768,18			768,18
	0AM325026F 003	Caja válvulas c/v	1,00	1.850,00			1.850,00
	0AM409343A	Brida iz diferencial	1,00	234,38			234,38
	0AM409345C	Brida dr diferencial	1,00	239,50			239,50
	02J409189E	Retén transmisión dr	1,00	21,96			21,96
	5Q0407761EV	Transmisión dl iz - Reparada	1,00	749,00			749,00
	5Q0407764JV	Transmisión dl dr - Reparada	1,00	749,00			749,00
	G2205	Aceite caja velocidades	1,70	14,25			24,23
	G8812	Prueba larga en carretera	1,00	20,00			20,00

## Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	30601952	Sustituir Kit reparación embrague	1,10 h	38,66			42,53
NI	34351946	Desmontar y montar Caja velocidades					
- T1	34011795	Sustituir Aceite caja velocidades	0,30 h	38,66			11,60
+	35111950	Sustituir Caja válvulas c/v					
T2	34351946	Desmontar y montar Caja velocidades	4,90 h	38,66			189,43
+	30601952	Sustituir Kit reparación embrague					
I	10831900	Desmontar y montar Recubrimiento motor					
I	21411945	Desmontar y montar Tubo salida turbo					
I	27601996	Desmontar y montar Motor arranque					
I	40071952	Desmontar y montar Puente dl					
I	40431950	Desmontar y montar Protector transmisión dl					
I	44051900	Desmontar y montar Rueda dl iz					
I	44051900	Desmontar y montar Rueda dl dr					
I	50841995	Desmontar y montar Soporte batería					
I	66161900	Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz					
T2	35111950	Sustituir Caja válvulas c/v	0,60 h	38,66			23,20
NI	34011795	Sustituir Aceite caja velocidades					
T2	39225552	Sustituir Retén transmisión dr	0,50 h	38,66			19,33
NI	40411952	Sustituir, Desmontar y montar Transmisión dl dr					
- T1	39252054EM	Sustituir Brida iz diferencial / Sustituir Brida dr diferencial	0,10 h	38,66			3,87
NI	40411952	Sustituir, Desmontar y montar Transmisión dl iz					
NI	40411952	Sustituir, Desmontar y montar Transmisión dl dr					
- T2	40412052	Sustituir, Desmontar y montar Transmisión dl iz / Sustituir, Desmontar y montar Transmisión dl dr	0,50 h	38,66			19,33
T2	GtT62000	Verificar Diagnosis	2,00 h	38,66			77,32
T2	GtG8812	Sustituir Prueba larga en carretera	0,00 h	38,66			0,00

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	4.656,25 €	Subtotal Horas MO	386,61 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (10,00 h)	386,61 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	386,61 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	4.656,25 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	4.656,25 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

## Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	4.656,25 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	386,61 €	Total Tasas reciclado residuos	0,10 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	5.042,96 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.042,86 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	5.042,96 €
				Total	<b>5.042,96 €</b>

## NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

A fecha 08/02/2025

Nos personamos en taller para realizar la verificación solicitada. Nos indica el taller que entra por una avería mecánica grave en la caja de cambios automática.

Comprobamos que el vehículo presenta daños generales de estacionamiento.

El estado de neumáticos se encuentra a medio uso.

En el momento de la peritación solo se encuentra una llave, estando libros y documentación.

En el habitáculo aparentemente no se aprecian daños.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Atributos vehículo

Kilómetros 212.840

## Equipamiento

### Manual

GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - 2JB

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - 7X1

INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS ADVANCED S/CIERRE SEGURIDAD - 4K5

GENERALES INSCRIPCION "TDI 4MOTION" - 2QL

LUCES FAROS ANTINEBLA - 8WB

COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0

ACABADO TECNICO CONFORT SUPERIOR - A8M

FECHA FABRICACIÓN 08/09/2021

### VIN Decoder

Nº SERIE 2022001039

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA - B15

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L

RANCHERA FAMILIAR - K8D

POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1

## Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
5FA853687 3Q7	Anagrama tr modelo	1,00	11,48			11,48
5FE853691 3Q7	Anagrama tr transmisión	1,00	6,48			6,48

## Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,60 h	38,66			23,20
+ 63295555	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl					
T2 63295555	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl	1,30 h	38,66			50,26
NI 63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl					
T2 63691900	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,60 h	38,66			23,20
+ 63695555	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
I 94311902	Desmontar y montar Piloto tr iz					
I 94311902	Desmontar y montar Piloto tr dr					
T2 63695555	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr	0,60 h	38,66			23,20
NI 63691900	Desmontar y montar Paragolpes tr					
NI 63694162	Suplemento para el pegado de soportes sensores de proximidad tr					
T2 66505500	Sustituir Anagrama tr modelo	0,30 h	38,66			11,60
T2 66505500	Sustituir Anagrama tr transmisión	0,30 h	38,66			11,60
T2 GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,80 h	38,66			30,93
T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	1,00 h	38,66			38,66
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,50 h	38,66			57,99
T2 63694162	Suplemento para el pegado de soportes sensores de proximidad tr	0,30 h	38,66			11,60
+ 63695555	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
T2 57111903	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,20 h	38,66			7,73
T2 58111900	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr	0,20 h	38,66			7,73

## Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0)					
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
GtP7965L	Manilla exterior puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	17,96 €	Subtotal Horas MO	297,70 €	Subtotal Horas MO	228,09 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (7,70 h)	297,70 €	Subtotal M.O. (5,90 h)	228,09 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	297,70 €	Total mano de obra	228,09 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	17,96 €			Subtotal material	258,97 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	17,96 €			Total del material	258,97 €
				Total sin descuentos	487,06 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	487,06 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	17,96 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	297,70 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	487,06 €	Base del impuesto	802,72 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	802,72 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	802,72 €
				Total	<b>802,72 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS Manual No Actualizada Sin Precio Documentado por GT Motive Pieza prepintada  
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por