

Atributos de la Valoración

Estado Abierta
 Observaciones text observations...

Atributos vehículo

Color	Blanco Glaciar	Fecha de entrada	27/02/2025	Pérdida total	Pendiente
Kilómetros	105.715			Veh.Econom.Reparable	Pendiente
Estado vehículo	text state vehicle			Veh.Tec.Reparable	Pendiente
Fecha de matriculación	30/11/2018				

Equipamiento

Interfaz

RETROVISORES EXT 02
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO 50C
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
 INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
 ASIENTOS ASIENTO DELANTERO TIPO 02
 ADAS REGULADOR VELOCIDAD
 TURBO-DIESEL 1461CC 66KW (90) - K9K 638
 ANTIPOLUCION NORMA EU6C
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION FASE 2
 SUSPENSION TIPO CARRETERA NORMAL
 TAPACUBOS 15" PARADISE
 INTERIOR CIERRE - SOP01C
 GENERALES S/ADAPTACION VERSION
 GENERAL BHN3
 PLANTA DE MONTAJE R

EMBELLECEDORES PERSONALIZACION PTS
 CODIGO DE EQUIPO EA1
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF
 SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO
 ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START
 ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO
 EQUIPO MECANICO GESTION INTELIGENTE ENERGIA
 MANUAL 5 VELOCIDADES - JR5
 LLANTAS 6.0JX15"
 EXTERIOR VERSION - EV1GA2
 PARTICULARIDADES TECNICAS SAN913
 BERLINA 5 PUERTAS - BH__
 LUCES FAROS ANTINIEBLA
 FECHA FABRICACIÓN 26/09/2018

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	D	I/D%	Total(€)
▼	CGA002	Coste Gestión Autorización - Descuento por el coste de la gestión de la Autorización	1,00	-4,21			-4,21
	123002039R	Volante motor	1,00	318,30			318,30
	8550507749	Bomba agua - MOTRIO - NR - 8 - Rec.Plat. GistekRA+ - Nueva	1,00	50,00			50,00
	622 3429 33	Kit maza-disco embrague - Schaeffler LuK - NR - 8 - Rec.Plat. GistekRA+ - Nueva	1,00	209,43			209,43
	3182600140	Accionamiento hidráulico embrague - SACHS - GISTEKRA - Rec.Plat. GistekRA+	1,00	77,00			77,00
	8201748339	Caja velocidades - MOTRIO - NR - 8 - Rec.Plat. GistekRA+	1,00	1.617,00			1.617,00
▼	OEM-RXTYPED	Anticongelante	5,00	3,00			15,00
▼	SAE-X-M1	Aceite caja velocidades	2,40	14,30			34,32
▼	SIN REFERENCIA	Prueba larga en carretera	1,00	38,66			38,66
▼	MANTENIMIENTO	Serv inspección 6º año					
I	1987435011	Filtro antipolen - BOSCH - GISTEKRA - 1 - Rec.Plat. GistekRA+ - CARBON ACTIVO - Nueva	1,00	17,20			17,20
I	8550507749	Jgo distribución - MOTRIO - NR - 8 - Rec.Plat. GistekRA+ - MOTRIO - Economic	1,00	127,24			127,24
I	F 026 407 176	Filtro aceite - BOSCH - NR - 8 - Rec.Plat. GistekRA+ - Nueva	1,00	18,70			18,70
I	8660004391	Kit correa accesorios - MOTRIO - NR - 8 - Rec.Plat. GistekRA+	1,00	93,16			93,16
▼ I	AC9674271	Aceite motor - USAR ACEITE ESPECIFICACIONES FABRICANTE	5,40	10,30			55,62
I	1987302206	Arandela / tapón cárter - BOSCH - BBDD - Rec.Plat. GistekRA+	1,00	0,70			0,70
▼ I	DOT4-ISO-CLASS6	Líquido frenos - DOT4 ISO1 - Nueva	1,00	12,00			12,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	D	I/D%	Total(€)
T2	0048	Serv inspección 6º año	1,30 h	38,66			50,26
I	0156	Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite					
I	EM1010RCI	Programar Indicador de servicio ** Reinicialización de la pantalla multifuncional de aceite/mantenimiento					
I	EM1076CSR	Comprobar circuito refrigeración motor ** Verificar estado estanqueidad y nivel					
I	EM2010RYN	Comprobar ruedas y neumáticos ** Comprobar estado y presión de los neumáticos					
I	EM2011RYN	Comprobar ruedas y neumáticos ** Verificar la presencia de los tapones en sus respectivas válvulas					
I	EM2030PYD	Comprobar pastillas y discos freno ** Verificar desgaste					
I	EM2070CCD	Comprobar circuito d.a ** Verificar estado estanqueidad y nivel					
I	EM2095AMR	Comprobar amortiguadores ** Control visual y estanqueidad de los amortiguadores delanteros y traseros					
I	EM2110CDT	Comprobar desgastes transmisión ** Comprobar rótulas, fuelles y articulaciones del sistema					
I	EM2150CCT	Comprobar circuito frenos ** Verificar estado estanqueidad y nivel					
I	EM2175SES	Comprobar sistema de escape ** Control visual de la línea de escape					
I	EM3015AIR	Comprobar airbags ** Control del correcto posicionamiento de las etiquetas de seguridad y de mantenimiento					
I	EM3060ESM	Comprobar etiquetas seguridad y mantenimiento ** Control del correcto posicionamiento de las etiquetas de seguridad y de mantenimiento					
I	EM3075PDI	Test diagnosis ** Autodiagnostico: consultar memorias de averías de todos los sistemas					
I	EM4005CIL	Comprobar iluminación ** Control funcionamiento de las luces / alumbrados / señalizaciones					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	D	I/D%	Total(€)
I	EM4010CCI	Comprobar cuadro de instrumentos ** Verificar el funcionamiento de los testigos					
I	EM4015CEL	Comprobar limpiaparabrisas ** Control del estado de las escobillas del limpiaparabrisas y del limpiapuneta					
I	EM4020ELP	Comprobar estado luna parabrisas y retrovisores					
I	EM4025LPC	Lubricar puertas y capós					
I	EM4050CCA	Comprobar carrocería ** Control de daños y de corrosión					
NI	1231	Sustituir Jgo distribución-bomba agua / Sustituir Bomba agua					
NI	3337	Sustituir Líquido frenos					
NI	6871	Sustituir Filtro antipolen					
NI	6877	Sustituir, Desmontar y montar Correa distribución / Sustituir Jgo distribución					
T2	1231	Sustituir Jgo distribución-bomba agua / Sustituir Bomba agua	0,40 h	38,66			15,46
+	0048	Serv inspección 6º año					
NI	6877	Sustituir, Desmontar y montar Correa distribución / Sustituir Jgo distribución					
NI	6969	Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante					
T2	2015	Sustituir Caja velocidades	5,20 h	38,66			201,03
I	1103	Desmontar y montar Filtro aire completo					
I	1532	Desmontar y montar Motor arranque					
I	5213	Desmontar y montar Paragolpes dl					
I	7225	Sustituir Aceite caja velocidades / Sustituir Aceite caja velocidades					
I	8205	Desmontar y montar Batería					
I	8488	Purgar Líquido accionamiento embrague					
I	A10E	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
T2	3337	Sustituir Líquido frenos	0,60 h	38,66			23,20
+	0048	Serv inspección 6º año					
I	A334	Purgar Líquido frenos					
C	0048	Serv inspección 6º año					
T2	6871	Sustituir Filtro antipolen	0,10 h	38,66			3,87
+	0048	Serv inspección 6º año					
I	5381	Desmontar y montar Guanteras					
C	0048	Serv inspección 6º año					
- T2	6877	Sustituir, Desmontar y montar Correa distribución / Sustituir Jgo distribución	0,60 h	38,66			23,20
+	0048	Serv inspección 6º año					
I	1015	Desmontar y montar Tapa distribución					
I	6828	Sustituir Correa accesorios / Sustituir Kit correa accesorios / Sustituir Rodamiento tensor correa accesorios					
I	A09C	Desmontar y montar Soporte motor					
C	0048	Serv inspección 6º año					
T2	6969	Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante	1,10 h	38,66			42,53
+	1231	Sustituir Jgo distribución-bomba agua / Sustituir Bomba agua					
I	1317	Purgar Anticongelante					
C	0048	Serv inspección 6º año					
T2	A3GF	Sustituir Volante motor	0,40 h	38,66			15,46
T2	GtTCGA002	Sustituir Coste Gestión Autorización	0,00 h	38,66			0,00

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Diagnosis	Daños previos	Reparar

