

<b>SINIESTRO:</b> 148.510 / 2025 - CO	<b>PÓLIZA:</b> 5.645.983
<b>VEHÍCULO:</b> JAGUAR S TYPE 1999 4P X200 null 2700 D V6	<b>KILÓMETROS:</b> 278.072
<b>PINTURA:</b> AZUL - BICAPA METALIZADO - BRILLO	<b>CTE.PINTURA:</b> 1
<b>PRODUCTO:</b> TODO RIESGO	<b>FRANQUICIA:</b>
<b>FECHA APERTURA:</b> 19/02/2025	<b>ESTADO PERITACIÓN:</b> CERRADA
<b>CONCEPTO (DP/RC):</b> DP	<b>PROV. OCURR:</b> GIRONA
	<b>NEGOCIO:</b> PARTICULAR
	<b>FECHA SINIESTRO:</b> 16/02/2025

**SUPERA VALOR VENAL**

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
BISEL ANTINIEBLA D.D. RESTO	XR852618	51,40
CJTO. PARAGOLPES DEL. C/PARKING	XR849694XXX	922,94
CJTO.FARO ANTIN.D.D.	XR87608	151,47
COMPRESOR AIRE ACOND. 27D	C2S47472	1428,96
MOLD. DCHA.PARAG.D. CROMADO	XR87628	153,93
PLASTICO PASE ALETA D.D.	XR819942	217,23
RADIADOR AGUA 27D MANUAL	XR858122	498,80

MANOS DE OBRA	Tiempo(h)	Total(€)
<b>Sustituciones</b>		
CJTO. PARAGOLPES DEL. C/PARKING	0,75	30,00
CJTO.FARO ANTIN.D.D.	0,30	12,00

Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
CJTO. PARAGOLPES DEL. C/PARKING	NUEVO	100	0,83	33,20

RESUMEN	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		3424,73
MANO OBRA SUSTITUCIONES	1,05	42,00
MANO DE OBRA PINTURA	0,83	33,20
CTE MANO OBRA PINTURA	0,80	32,00
MATERIAL PINTURA		52,56
TOTAL PERITACIÓN		3584,49
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		3584,49