

| DATOS VEHÍCULO | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Matrícula | - | Fecha de 1ª Matriculación | 15/05/2021 |
| Marca y modelo | CITROEN INDUST. Berlingo Talla M Blu | Fecha última transferencia | - |
| Tipo Motor | DIESEL | Fecha de Emisión Contrato | - |
| Bastidor | | Certificado Rev. Preentrega | |
| Kilómetros | 155396 | Intervalo de mantenimiento | 30.000 |
| DATOS DE AVERÍA | | | |
| Nº Garantía | | Kms. Recorridos desde Garantía VO | 0 |
| Fecha OR | 24/01/2025 | Revisiones correctas | No |
| Fª 1ª visita | 28/01/2025 | Entra en grúa | No |
| Existe parte de grúa | - | Comentarios parte grúa | |
| Nº Visitas | 1 | Uso inadecuado | No |

| HISTORIAL DE MANTENIMIENTO | | | |
|----------------------------|------------|--------|--|
| | Fecha | Km. | Descripción Tipo de Intervención / Observaciones |
| Revisión | 03/01/2023 | 28.000 | |

La compañía solicita peritar estas posibles averías:
 - DAÑOS EN CAJA DE CAMBIOS

| HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|--|
| INFORME FINAL | 28/01/2025 | Vehículo peritado | La valoración ha sido acordada con el taller |

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 28/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca CITROEN INDUST., modelo Berlingo Talla M Bluehdi 100 S&s Feel con matrícula

Somos atendidos por C quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra parcialmente desmontado.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. DAÑOS EN CAJA DE CAMBIOS

visualizado veh en primera visita se encuentra desmontado con la caja de cambios desmontada y desarmada, lo que nos impide realizar comprobaciones previas de funcionamiento o constatar los síntomas que manifestaba.

Inspeccionamos los componentes que estan sobre la mesa de trabajo. Observamos que hay varios piñones de la caja de cambios que tienen los dientes redondeados o mellados, sin llegar a rotura. Esto produciría que la inserción de marchas fuese mas imprecisa, ruidosa y puede que llegase a expulsar marchas.

Comprobamos el historial de reparaciones y mantenimientos no encontrando intervenciones recientes en la caja de cambios, de hecho solo hay constancia de un mantenimiento a los 28000km en todo el kilometraje recorrido por el vehículo.

La carcasa de la caja de cambios no hay indicios de golpes o rotura por siniestros de circulación.

Para una reparación de garantías sería necesario sustituir la caja de cambios completa. Aprovechando los desmontajes se recomienda la sustitución del conjunto de embrague, no se descartan daños ocultos. Incluimos la realización en la actualidad de un mantenimiento completo a tenor de lo antes indicado sobre el historial de este vehículo.

El taller nos informa que el vehículo ademas presentaba averías en el filtro antiparticulas, no descartando daños en sensores de escape o inyector de adblue que haya ocasionado el fallo de la linea de escape. Y Disfuncionamiento en los sensores de presión de las ruedas. No nos han aportado diagnosis electronica ni hemos podido probarlo por los desmontajes previos a nuestra visita.

CONCLUSIONES DAÑOS EN CAJA DE CAMBIOS

vehículo desmontado con la caja de cambios despiezada. Se observa elevado deterioro en dientes de varios piñones.

Para una reparación de garantías sería necesario sustituir la caja de cambios completa. Aprovechando los desmontajes se recomienda la sustitución del conjunto de embrague y hacer mantenimiento completo periodico.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 155.394

Equipamiento

Manual

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63
 GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN
 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
 GENERAL MB6EW - DBMDE

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
 GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAA
 MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58
 DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 81 - DCW77

Interfaz

FECHA FABRICACIÓN 11/01/2021
 INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01
 LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01
 INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" - DGMAH
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D
 VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
 ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES DL Y 2 TR - DHB11
 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02
 GENERALES C/JUNTA INF Y DL PUERTAS DL - DJN14
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07
 GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
 CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05
 ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200
 CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
 CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
 RETROVISORES EXT TERMICO - DON02
 EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00
 ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510
 ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
 CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
 CLIMATIZACIÓN S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL - DHJ00
 CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02
 TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - BORFY
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO PUERTA LAT - DIZ26
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
 SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17

LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01
 LUCES LUZ DIURNA LED - DEK08
 CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
 ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
 INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05
 ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
 ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00
 ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
 ACABADO TECNICO ALTO MEDIO PLUS - B0E0P
 GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
 GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01
 GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE
 GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
 ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02
 CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01
 CRISTALES LUNAS LAT ACUSTICAS - DSO06
 CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02
 TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
 ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07
 GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
 SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR - DRL02
 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
 CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
 TAPICERIA/LINEA INT INSERTO PUERTAS TEJIDO + EMPUÑADURA GRANULADA - DAA19
 TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA
 SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505
 INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES CROMADAS - DOR03

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVANUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02

ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00

VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56

ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02

ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05

ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70

SUSPENSION ESTANDAR - DSE01

ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00

LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00

NEUMATICOS 205/60 R 16 92H - DPLCZ

ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36

ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01

REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94

REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75

SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 47000NM - DAG89

FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01

ASIENTOS 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE - DAL04

ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00

ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO05

ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40

EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 HEA - DAE40

REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702

ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01

ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02

ASIENTOS CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE - DCG43

EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11

ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00

ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02

ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00

ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - DNM00

ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09

ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61

PUERTAS 2 PUERTAS LATERALES - DPC19

Nº PR 16135

EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00

EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09

GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18

DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09

TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05

VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00

ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF Y SUP CERRADOS - DRB39

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVANUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02

VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05

ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00

ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14

ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00

TRANSMISION SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION - DK600

ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00

LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01

TAPACUBOS 16" - DEHKS

ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00

ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601

ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32

EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03

FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03

SUSPENSION LEY 1 - DYJ08

LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN

TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 + R2 + R3 - DLK13

VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01

COMERCIAL CARROCERIA CORTA - B0DAF

EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01

EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61

ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00

ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00

ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00

ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02

ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10

ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00

ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403

ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400

ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00

ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01

SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 40000NM - DDH77

PLANTA DE MONTAJE FL

ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00

EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01

EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06

DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01

DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20

VERSION GAMA INICIAL - DDJ03

VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|---------------------|---|------|-----------|-----|------|----------|
| | 1679450480 | Embrague-volante motor | 1,00 | 944,21 | | | 944,21 |
| | 1633556480 | Caja velocidades - Estándar | 1,00 | 2.658,84 | | | 2.658,84 |
| | 540401 | Válvula rueda dl iz | 1,00 | 3,44 | | | 3,44 |
| | 540401 | Válvula rueda dl dr | 1,00 | 3,44 | | | 3,44 |
| | 1679453880 | Catalizador-filtro partículas - Nueva | 1,00 | 763,29 | | | 763,29 |
| | 9812376480 | Sensor temperatura escape | 1,00 | 198,30 | | | 198,30 |
| | 1688280480 | Abrazadera escape dl - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic | 1,00 | 4,39 | | | 4,39 |
| | 9842811780 | Inyector AdBlue | 1,00 | 129,80 | | | 129,80 |
| | 1688280480 | Abrazadera salida turbo - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic | 1,00 | 4,39 | | | 4,39 |
| 🚩 | 75W-IAM-TTHBVFE2-M1 | Aceite caja velocidades | 1,80 | 13,00 | | | 23,40 |
| 🚩 | SIN REFERENCIA | Contrapeso equilibrado | 4,00 | 7,51 | | | 30,04 |
| 🚩 | SIN REFERENCIA | Másticos | 1,00 | 21,30 | | | 21,30 |
| | MANTENIMIENTO | Serv inspección 150000 KM | | | | | |
| I | LP 5W30 30 | Aceite motor - - - NET1 | 4,00 | 8,06 | | | 32,24 |
| I | 1682953780 | Filtro aceite - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic | 1,00 | 10,85 | | | 10,85 |
| I | 016488 | Arandela / tapón cárter | 1,00 | 3,10 | | | 3,10 |
| I | 1611908680 | Líquido lavaparabrisas - CONCENTRADO - Nueva | 1,00 | 1,63 | | | 1,63 |

Mano de obra

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|------|--------------|--|--------|-----------|-----|------|----------|
| T1 | 🔧 038H0910 | Sustituir Sensor temperatura escape | 0,50 h | 28,09 | | | 14,05 |
| I | EM04550 | Desmontar y montar Recubrimiento motor | | | | | |
| T1 | 🔧 01300910 | Sustituir Embrague-volante motor | 6,70 h | 28,09 | | | 188,20 |
| I | 09690210EM | Desmontar y montar Caja velocidades | | | | | |
| NI | 05012P11 | Sustituir Anticongelante | | | | | |
| NI | 080A2610 | Purgar Líquido accionamiento embrague | | | | | |
| NI | 09602710 | Sustituir Aceite caja velocidades | | | | | |
| T1 | 🔧 033C0910 | Sustituir Catalizador-filtro partículas | 1,20 h | 28,09 | | | 33,71 |
| I | 55770910 | Desmontar y montar Protector mecánica delantera | | | | | |
| - T1 | 🔧 038G0910 | Sustituir Inyector AdBlue | 0,10 h | 28,09 | | | 2,81 |
| T1 | 🔧 05012610EM | Purgar Anticongelante | 0,50 h | 28,09 | | | 14,05 |
| + | 09600910 | Sustituir Caja velocidades | | | | | |
| T1 | 🔧 05012P11 | Sustituir Anticongelante | 0,40 h | 28,09 | | | 11,24 |
| + | 09600910 | Sustituir Caja velocidades | | | | | |
| C | 09690210EM | Desmontar y montar Caja velocidades | | | | | |
| T2 | 🔧 05PH0507 | Comprobar densidad y nivel del anticongelante ** Verificar ph líquido refrigeración | 0,05 h | 28,09 | | | 1,40 |
| + | 93830000 | Serv inspección 150000 KM | | | | | |
| C | 93830000 | Serv inspección 150000 KM | | | | | |
| T1 | 🔧 080A2610 | Purgar Líquido accionamiento embrague | 0,40 h | 28,09 | | | 11,24 |
| + | 09600910 | Sustituir Caja velocidades | | | | | |
| - T1 | 🔧 09600910 | Sustituir Caja velocidades | 1,00 h | 28,09 | | | 28,09 |
| NI | 05012610EM | Purgar Anticongelante | | | | | |
| NI | 05012P11 | Sustituir Anticongelante | | | | | |
| NI | 080A2610 | Purgar Líquido accionamiento embrague | | | | | |
| NI | 09602710 | Sustituir Aceite caja velocidades | | | | | |
| - T1 | 🔧 09602710 | Sustituir Aceite caja velocidades | 0,50 h | 28,09 | | | 14,05 |
| + | 09600910 | Sustituir Caja velocidades | | | | | |
| T1 | 🔧 22010210 | Desmontar y montar Rueda tr iz | 0,20 h | 28,09 | | | 5,62 |
| T1 | 🔧 22136210 | Sustituir Válvula rueda dl iz / Sustituir Válvula rueda dl dr | 0,90 h | 28,09 | | | 25,28 |
| I | 22010210 | Desmontar y montar Rueda dl iz | | | | | |
| I | 22010210 | Desmontar y montar Rueda dl dr | | | | | |
| I | 22014510 | Equilibrar rueda dl iz | | | | | |
| I | 22014510 | Equilibrar rueda dl dr | | | | | |
| T2 | 🔧 93830000 | Serv inspección 150000 KM | 1,00 h | 28,09 | | | 28,09 |
| I | 01022715EM | Sustituir Aceite motor | | | | | |
| I | 01490910 | Sustituir Filtro aceite | | | | | |

Mano de obra

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|------|--|---|-------------|------------------|------------|-------------|-----------------|
| I | EM1003LIM | Comprobar limpiaparabrisas ** Control de las escobillas y pulverizadores | | | | | |
| I | EM1005CIL | Comprobar iluminación ** Luces, alumbrado y señalización | | | | | |
| I | EM1020CBO | Comprobar bocina ** Verificar funcionamiento | | | | | |
| I | EM1020CLF | Comprobar líquido frenos ** Verificar nivel líquido de frenos. | | | | | |
| I | EM1065AFM | Comprobar freno estacionamiento ** Control y reglaje del recorrido de la palanca del freno de mano | | | | | |
| I | EM1076HPE | Comprobar holgura pedales embrague y freno ** Verificar regulación, altura y recorrido | | | | | |
| I | EM1090LCA | Leer códigos avería | | | | | |
| I | EM1127FLC | Drenar filtro combustible ** Desaguar el filtro de combustible. | | | | | |
| I | EM1530CVV | Control visual vehículo ** Control lunas, ópticas de faros, transparencias pilotos y retrovisores | | | | | |
| I | EM2010RYN | Comprobar ruedas y neumáticos ** Comprobar estado y presión de los neumáticos | | | | | |
| I | EM2015PAS | Comprobar pastillas y discos freno ** Verificar desgaste | | | | | |
| I | EM2050CCT | Comprobar circuito frenos ** Verificar líneas, tubos flexibles y conexiones frenos | | | | | |
| I | EM2052CSU | Comprobar suspensión ** Juego bujes, bieletas, rótulas y articulaciones | | | | | |
| I | EM2065AMR | Comprobar amortiguadores ** Verificar estado y estanqueidad | | | | | |
| I | EM2066GUP | Comprobar guardapolvos transmisión ** Verificar fuelles de transmisiones, rótulas y cremallera de dirección | | | | | |
| I | EM2070DIR | Comprobar dirección ** Verificar la estanqueidad y estado de los componentes de la dirección (cremallera, rótulas y silent-blocks) | | | | | |
| I | EM2075CGM | Comprobar grupo motopropulsor ** Estanqueidad y estado de las tuberías y cárteres (motor, caja de velocidades) | | | | | |
| I | EM5020KRN | Comprobar kit reparación neumáticos ** Verificar la fecha de caducidad del producto hermetizante para neumáticos TIREFIT | | | | | |
| I | EM5075SES | Comprobar sistema de escape ** Comprobar tubos de escape y apoyos | | | | | |
| I | EM6050BAT | Comprobar batería ** Verificar estado | | | | | |
| I | EM6065MSR | Comprobar manguitos sistema refrigeración ** Examine los manguitos y racores del sistema de refrigeración, combustible y embrague. Compruebe los manguitos detectores de presión y los tubos de vacío en busca de fugas | | | | | |
| I | EM6070COR | Comprobar correa auxiliar, sustituir si es necesario ** Verificar estado y tensión (sin tensor dinámico) | | | | | |
| I | EM6090CNV | Comprobar niveles | | | | | |
| I | EM7030PRI | Programar Indicador de servicio ** Reinicializar indicador de mantenimiento (según equipamiento) | | | | | |
| I | EM7075PRV | Prueba de vehículo ** Cada 50.000 Km o 60.000 Km | | | | | |
| NI | 05PH0507 | Comprobar densidad y nivel del anticongelante ** Verificar ph líquido refrigeración | | | | | |
| - T1 |  EM122Z0 | Sustituir Abrazadera escape dl | 0,20 h | 28,09 | | | 5,62 |
| I | 04930910 | Desmontar y montar Protector inf colector escape | | | | | |
| T1 |  GtT021 | Verificar Diagnosis / Verificación | 1,40 h | 28,09 | | | 39,33 |
| T2 |  GtT62000 | Verificar Diagnosis | 1,00 h | 28,09 | | | 28,09 |
| T2 |  GtTG8810 | Verificar Prueba en carretera | 0,30 h | 28,09 | | | 8,43 |

Resumen

| Piezas | | Mano de obra | | Pintura | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------|--|--------|
| Fecha tarifa | 07/01/2025 | Total I/D MO | 0,00 € | Total I/D MO Pintura | 0,00 € |
| Total I/D Piezas | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € |
| Subtotal | 4.832,66 € | Subtotal Horas MO | 459,30 € | Subtotal Horas MO | 0,00 € |
| Pequeño Material (0,00%) | 0,00 € | Total sin descuentos (16,35 h) | 459,30 € | Subtotal M.O. (0,00 h) | 0,00 € |
| Material anticorrosivo | 0,00 € | Descuento sobre total MO (0,00%) | 0,00 € | Descuento sobre MO (0,00%) | 0,00 € |
| Material pintado de bajos | 0,00 € | Total | 459,30 € | Total mano de obra | 0,00 € |
| Coste envío recambios | 0,00 € | | | Total I/D Material Pintura | 0,00 € |
| Total sin descuentos | 4.832,66 € | | | Subtotal material | 0,00 € |
| Dto. sobre total piezas (0,00%) | 0,00 € | | | Dto. sobre material (10,00%) | 0,00 € |
| Total | 4.832,66 € | | | Total del material | 0,00 € |
| | | | | Total sin descuentos | 0,00 € |
| | | | | Descuento sobre total Pintura (0,00%) | 0,00 € |
| | | | | Total | 0,00 € |
| Varios | | | | <i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i> | |
| Total Varios | 0,00 € | | | | |

| Total | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Fijo franquicia | 0,00 € | Total piezas | 4.832,66 € | Dto. sobre el total (0,00%) | 0,00 € |
| Porcentaje franquicia | 0,00% | Total mano de obra | 459,30 € | Total Tasas reciclado residuos | 0,35 € |
| Val. max. franquicia | 0,00 € | Total pintura | 0,00 € | Base del impuesto | 5.292,31 € |
| Val. min. franquicia | 0,00 € | SubTotal | 5.291,96 € | Total sin franquicia | 5.292,31 € |
| Total Franquicia | 0,00 € | Total Varios | 0,00 € | Total | 5.292,31 € |

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

| DATOS VEHÍCULO | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| Matrícula | | Fecha de inspección | 28/01/2025 |
| Marca | CITROEN INDUST. | Km. vehículo | 155396 Km. |
| Modelo | Berlingo Talla M Bluehdi 100 S&s Feel | Color Vehículo | blanco |
| Versión | Furción/Furçoneta | FªMatriculación | 15/05/2021 |
| VIN | | Importe Daños Ext. | 546,90 € |
| Combustible | Diesel | Importe Daños Int. | 225,69 € |

| | |
|--|---------------------------------|
| Tiene segundo juego de llaves: NO | Tiene los libros de usuario: NO |
| Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI | Tiene rueda repuesto: NO |

A fecha 28/01/2025 visualizado veh recogemos km, bastidor y documentación. El vehículo presenta daños exteriores en ambos laterales y parte trasera.

En el momento de nuestra visita el vehículo sufre una avería en la caja de cambios

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso. Accedemos a la zona de carga observando desperfectos en carrocería interior y guarnecidos por falta de cuidado en su uso y mala estiba de la carga.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 155.396

Equipamiento

Manual

COMERCIAL CARROCERIA LARGA - B0DCL
EMBELLECEDORES MOLDURAS LAT C/INSERTO EN COLOR - DUX37
GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01
PUERTAS 2 PUERTAS LATERALES - DPC19
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04
CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00

LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00
TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
CRISTALES LUNA LAT FIJA ALETA TR DR - DVG14
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
Nº PR 16135

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63
GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

ESPAÑA ESPAÑA

Mano de obra

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|---|--|--------|-----------|-----|------|----------|
| | T1  63380910 | Desmontar y montar Moldura puerta dl dr | 0,20 h | 28,09 | | | 5,62 |
| | T1  63380910 | Desmontar y montar Moldura puerta dl iz | 0,20 h | 28,09 | | | 5,62 |
|  | T2  GtT7401R | Reparar Puerta dl dr | 2,80 h | 28,09 | | | 78,65 |
|  | T2  GtT9056R | Reparar Aleta tr dr c/estribo | 1,10 h | 28,09 | | | 30,90 |
|  | T2  GtT9060L | Reparar Estribo iz | 1,50 h | 28,09 | | | 42,14 |
| | T1  63070910 | Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz | 0,30 h | 28,09 | | | 8,43 |

Pintura

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|----------|--|------|-----------|-----|------|----------|
| | CHAPA | | | | | | |
|  | GtP9060L | Estribo iz Reparación (S=4) (L=3) | | | | | |
|  | GtP7401R | Puerta dl dr Reparación (S=10) (L=10) | | | | | |
|  | GtP7401L | Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=6) | | | | | |
|  | GtP9056R | Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=9) (L=8) (90%) | | | | | |
|  | GtP7101L | Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=1) | | | | | |

Resumen

| Piezas | | Mano de obra | | Pintura | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|
| Fecha tarifa | 07/01/2025 | Total I/D MO | 0,00 € | Total I/D MO Pintura | 0,00 € |
| Total I/D Piezas | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € |
| Subtotal | 0,00 € | Subtotal Horas MO | 171,36 € | Subtotal Horas MO | 171,35 € |
| Pequeño Material (0,00%) | 0,00 € | Total sin descuentos (6,10 h) | 171,36 € | Subtotal M.O. (6,10 h) | 171,35 € |
| Material anticorrosivo | 0,00 € | Descuento sobre total MO (0,00%) | 0,00 € | Descuento sobre MO (0,00%) | 0,00 € |
| Material pintado de bajos | 0,00 € | Total | 171,36 € | Total mano de obra | 171,35 € |
| Coste envío recambios | 0,00 € | | | Total I/D Material Pintura | 0,00 € |
| Total sin descuentos | 0,00 € | | | Subtotal material | 226,88 € |
| Dto. sobre total piezas (0,00%) | 0,00 € | | | Dto. sobre material (10,00%) | 22,69 € |
| Total | 0,00 € | | | Total del material | 204,19 € |
| | | | | Total sin descuentos | 398,23 € |
| | | | | Descuento sobre total Pintura (0,00%) | 0,00 € |
| | | | | Total | 375,54 € |
| Varios | | | | | |
| Total Varios | 0,00 € | | | | |
| | | | | <i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i> | |
| | | | | <i>Tipo de pintura: Bicapa</i> | |
| | | | | Nº colores | 1 |
| Total | | | | | |
| Fijo franquicia | 0,00 € | Total piezas | 0,00 € | Dto. sobre el total (0,00%) | 0,00 € |
| Porcentaje franquicia | 0,00% | Total mano de obra | 171,36 € | Total Tasas reciclado residuos | 0,00 € |
| Val. max. franquicia | 0,00 € | Total pintura | 375,54 € | Base del impuesto | 546,90 € |
| Val. min. franquicia | 0,00 € | SubTotal | 546,90 € | IVA (21%) | 114,85 € |
| Total Franquicia | 0,00 € | Total Varios | 0,00 € | Total sin franquicia | 661,75 € |
| | | | | Total | 661,75 € |

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 155.396

Equipamiento

Manual

VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63

GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN

GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|--------|-------------------------------|------|-----------|-----|------|----------|
| 8748RE | Protector motor limpialuna tr | 1,00 | 25,50 | | | 25,50 |
| 8748RA | Guarnecido puerta carga tr iz | 1,00 | 64,80 | | | 64,80 |

Mano de obra

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|---|--------|-----------|-----|------|----------|
| T1  EM603X0 | Sustituir Protector motor limpialuna tr | 0,20 h | 28,09 | | | 5,62 |
| T1  GtT013 | Limpiar Limpieza interior o exterior | 0,00 h | 0,00 | | | 100,00 |
| T2  GtT070 | Reparar Reacondicionamiento zona de carga | 0,00 h | 0,00 | | | 300,00 |
| T1  688A0910 | Sustituir Guarnecido puerta carga tr iz | 0,20 h | 28,09 | | | 5,62 |

Resumen

| Piezas | | Mano de obra | | Pintura | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------|--|--------|
| Fecha tarifa | 07/01/2025 | Total I/D MO | 0,00 € | Total I/D MO Pintura | 0,00 € |
| Total I/D Piezas | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 400,00 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € |
| Subtotal | 90,30 € | Subtotal Horas MO | 11,24 € | Subtotal Horas MO | 0,00 € |
| Pequeño Material (0,00%) | 0,00 € | Total sin descuentos (0,40 h) | 411,24 € | Subtotal M.O. (0,00 h) | 0,00 € |
| Material anticorrosivo | 0,00 € | Descuento sobre total MO (0,00%) | 0,00 € | Descuento sobre MO (0,00%) | 0,00 € |
| Material pintado de bajos | 0,00 € | Total | 411,24 € | Total mano de obra | 0,00 € |
| Coste envío recambios | 0,00 € | | | Total I/D Material Pintura | 0,00 € |
| Total sin descuentos | 90,30 € | | | Subtotal material | 0,00 € |
| Dto. sobre total piezas (0,00%) | 0,00 € | | | Dto. sobre material (10,00%) | 0,00 € |
| Total | 90,30 € | | | Total del material | 0,00 € |
| | | | | Total sin descuentos | 0,00 € |
| | | | | Descuento sobre total Pintura (0,00%) | 0,00 € |
| | | | | Total | 0,00 € |
| Varios | | | | <i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i> | |
| Total Varios | 0,00 € | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| Total | | | | | |
| Fijo franquicia | 0,00 € | Total piezas | 90,30 € | Dto. sobre el total (55,00%) | 275,85 € |
| Porcentaje franquicia | 0,00% | Total mano de obra | 411,24 € | Total Tasas reciclado residuos | 0,00 € |
| Val. max. franquicia | 0,00 € | Total pintura | 0,00 € | Base del impuesto | 225,69 € |
| Val. min. franquicia | 0,00 € | SubTotal | 501,54 € | IVA (21%) | 47,39 € |
| Total Franquicia | 0,00 € | Total Varios | 0,00 € | Total sin franquicia | 273,08 € |
| | | | | Total | 273,08 € |

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por