

19/02/2025 18:16

	General	Chapa	Pintura	Mecánica
Precio/Hora	44,86 €/h	44,86 €/h	44,86 €/h	44,86 €/h

VEHÍCULO: KIA RIO 17 5P DRIVE 12 CVVT 84CV

KILÓMETROS: 51.977

PINTURA: #AF4354 - TRICAPA - BRILLO

FECHA SINIESTRO: 25/01/2025

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE	84530H8000	1059,93
AIRBAG DEL CONDUCTOR	56900H8000WK	525,06
AIRBAG LATERAL D.DR.	88920H8500	329,28
AIRBAG PARA CABEZA DR.	85020H8000	1223,26
ALETA D.DR.	66321H8050	257,99
AMORTIGUADOR D.DR.	54660H8100	134,01
BARRA DE ACOPLAMIENTO DR.	56540H8000	99,61
BARRA DE ACOPLAMIENTO ESTABILIZADOR D.DR.	54830H8000	77,81
BORDEADO LUCES ANTINEBLA D.DR.	86564H8AA0	48,99
BRAZO OSCILANTE TRANSVERSAL D.DR.	54501H8000	175,18
CANAL DE AIRE PARAGOLPES D.DR.	86542H8AA0	46,86
CINTURÓN DE SEGURIDAD D.DR.	88820H8050WK	303,33
CINTURÓN DE SEGURIDAD D.IZ.	88810H8000WK	303,33
CINTURÓN DE SEGURIDAD P. IZ.	89870H8200WK	249,57
CINTURÓN DE SEGURIDAD P.DR.	89880H8200WK	249,57
CUBIERTA DEL MOTOR D.	29110H8000	68,44
CUBIERTA PARAGOLPES D.	86511H8AA0	410,41
CUBIERTA PASE DE RUEDA D.DR.	86812H8000	62,25
DEPÓSITO DEL LAVACRISTALES	98620H8000	67,21
FARO D.DR.	92102H8200	1356,74
JUEGO DE COLA Y APLICADOR PARABRISAS	66929ADD00	75,34
LABIO DEL SPOILER DELANTERO	86591H8000	35,77
LISTÓN-JUNTA PARABRISAS	86130H8000	57,98
LLANTA DE ACERO D.DR.	52910H8300	495,97
MONTANTE A CHAPA EXTERIOR DR.	71120H8A00	811,89
MÓDULO DE CONTROL AIRBAG	95910H8210	311,35
NEUMÁTICOS RADIALES D.DR.	185/65 R15 ..H	100,00
PASE DE RUEDA D.DR. CPL.	64520H8000	187,59
RESINA SINTÉTICA	PN8115	85,00
SALPICADERO	84710H8100WK	657,62
SOLO CONFIRMAR PRECIOS		0,01
SOPORTE DEL EJE D.DR.	51716H8000	273,91
SOPORTE DEL EJE DELANTERO	62400H8510	738,72
ÁRBOL DE TRANSMISIÓN D.DR. CPL.	49501H8000	696,86

MANOS DE OBRA

Tiempo(h) Total(€)

Reparaciones

D+M BISAGRAS DE LA PUERTA D.DR. (PUERTA DESMONTADO)	0,20	8,97
D+M CAPÓ	0,30	13,46
D+M CERRADURA CAPÓ (TRABAJO COMBINADO)	0,10	4,49
D+M CLAXON ALARMA ANTIRROBO	0,20	8,97
D+M CONDENSADOR DE CLIMATIZACIÓN (RADIADOR DESMONTADO)	0,20	8,97
D+M CUBIERTA MONTANTE A DR.ABJ. (TRABAJO COMBINADO)	0,10	4,49
D+M FARO D.IZ. (TRABAJO COMBINADO)	0,10	4,49
D+M FRENTE DELANTERO	0,50	22,43
D+M MOTOR CON CAJA DE CAMBIOS	4,90	219,81
D+M PARABRISAS	2,00	89,72
D+M PARAGOLPES D.CPL.	0,50	22,43
D+M PUERTA DELANTERA DR.	0,50	22,43
D+M RADIADOR (TRABAJO COMBINADO)	0,30	13,46
D+M SEMIEJE DELANTERO DR. (TRABAJO COMBINADO)	1,20	53,83
DESM.+MONT./SUST. CINTURONES DE SEGURIDAD D.AMB. (ASIENTOS DELANTE DESMONTADO)	0,30	13,46
DESM.+MONT./SUST. CINTURONES DE SEGURIDAD P. AMB. (TRABAJO COMBINADO)	0,20	8,97
DESM.+MONT./SUST. MÓDULO DE CONTROL AIRBAG (CONSOLA CENTRAL DESMONTADO)	0,20	8,97
DESM.+MONT./SUST. NEUMÁTICOS Y/O LLANTA D.DR. (TRABAJO COMBINADO)	0,30	13,46
DESM.+MONT./SUST. SOPORTE DEL MOTOR DR. (TRABAJO COMBINADO)	0,10	4,49
DESM.+MONT./SUST. VARILLAS DEL LIMPIAPARABRISAS (TRABAJO COMBINADO)	0,20	8,97
FRENTE DELANTERO REPARAR	0,50	22,43
PROBAR MÓDULO DE CONTROL DEL AIRBAG CON UNIDAD DE DIAGNÓSTICO	0,20	8,97
REFUERZO PASE DE RUEDA D. REPARAR	0,50	22,43
REGULAR FARO	0,30	13,46
REGULAR TRABAJO SUPLEMENTARIO CÁMARA ASISTENTE DEL CARRIL (LDWS / LKAS)	0,30	13,46
REPARAR CAPÓ	0,75	33,65
REPARAR PUERTA D.DR.	0,40	17,94
SUST. AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE (SALPICADERO DESMONTADO)	0,20	8,97
SUST. AIRBAG LATERAL D.DR. (TRABAJO COMBINADO)	0,40	17,94
SUST. AIRBAG PARA CABEZA DR.	1,70	76,26
SUST. ALETA D.DR. (PARAGOLPES DESMONTADO)	0,50	22,43
SUST. BARRA DE ACOPLAMIENTO DR.	2,00	89,72
SUST. CUBIERTA PARAGOLPES D.	1,10	49,35
SUST. DEPÓSITO DEL LAVACRISTALES (TRABAJO COMBINADO)	0,10	4,49
SUST. MONTANTE A CHAPA EXTERIOR DR.	10,50	471,03
SUST. PASE DE RUEDA D.DR.	5,50	246,73
SUST. SALPICADERO	2,20	98,69
SUST. SOPORTE DEL EJE DELANTERO (DESMONTADO)	0,30	13,46
TAPICERÍA RESPALDO DEL ASIENTO D. REPARAR (PREVISION FIJA)	1,56	70,00
TECHO INTERIOR REPARAR (PREVISION FIJA)	0,00	0,01
TRATAR CANTO Y COSTURAS MONTANTE A D.DR. (TRABAJO COMBINADO)	0,10	4,49
TRATAR CANTO Y COSTURAS PASE DE RUEDA D.DR. (TRABAJO COMBINADO)	0,10	4,49

Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA D.DR.		100		
CAPÓ		100		
PARAGOLPES D.		100		
PUERTA D.DR.		100	5,80	260,19

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		11576,84
MANO OBRA REPARACIONES	41,61	1866,67
MANO DE OBRA PINTURA	5,80	260,19

MATERIAL PINTURA	424,23
TOTAL PERITACIÓN	14127,93
FRANQUICIA (IVA no incluido)	165,29
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)	0,00

Fecha: 19/02/2025

PÉRDIDA TOTAL
