

SINIESTRO: 139.755 / 2025 - CO

PÓLIZA: 603.177

VEHÍCULO: LEXUS ES 300H 4P 2019 300H LUXURY

KILÓMETROS: 1

PINTURA: AZUL - BICAPA METALIZADO - BRILLO

CTE.PINTURA: 1

PRODUCTO: TODO RIESGO

FRANQUICIA:

FECHA APERTURA: 24/02/2025

ESTADO PERITACIÓN: CERRADA

NEGOCIO: PARTICULAR

CONCEPTO (DP/RC): DP

PROV. OCURR: PONTEVEDRA

FECHA SINIESTRO: 12/02/2025

SUPERA VALOR VENAL

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
ABSORB.INF.PARAG.DL.	52618 33090	137,79
ACTUADOR CAPO MOT.D.	53460 33041	2370,43
ACTUADOR CAPO MOT.I.	53460 33021	2370,43
AIRBAG	45130 33640C0	810,59
AIRBAG ACOMPAQUANTE	73960 33210	866,70
AIRBAG RODILLA I.	73900 33140C0	1416,77
AMORT.PARAGOLPES DL.	52611 33330	55,01
ANAGRAMA REJILLA DEL	53141 53041	613,48
BISAGRA INF. D.	53410 33380	99,41
BISAGRA INF. I.	53420 33380	99,41
BOCINA SONIDO AGUDO	86510 33320	74,08
BOCINA SONIDO GRAVE	86520 33220	74,08
BOMBA LIMPIA.	85330 33070	182,45
CAJA MARIPOSA	22030 25020	1357,91
CAPO MOTOR	53301 33260	1998,16
CINTURON SEG.TR.D.	73360 33350C0	309,78
CINTURON SEG.TR.I.	73370 33300C0	309,78
COLECTOR ADMISION	17120 25020	879,15
CONDENSADOR CPL.	884A0 33060	664,76
CORAZA FRONTAL	53205 33902	163,98
DEFLECTOR INF.RADIAD	53019 33061	393,92
DEFLECTOR SUP.RADIAD	53295 33140	252,01
EMB.I.PARAG.DL.INF.	53106 33010	84,15
EXTENS.PARAGOLP.DL.D	52102 33010	62,04
EXTENS.PARAGOLP.DL.I	52103 33010	62,04
FARO D.CPL.	81145 33J01	3357,82
FARO I.CPL.	81185 33J01	3357,82
FLUIDO AIRE ACONDIC.	SN	35,00
GUIA AIREAC.RADIADOR	16593 25100	89,13
GUIA AIREAC.RADIADOR	16595 25090	82,36
INSONORIZ.CAPO MOTOR	53341 33230	377,38
LARGUERO DL.I.CPL.	57036 33010	857,93
LIQUIDO REFRIGERANTE	SN	30,00
PARAGOLPES DL.	52119 3T945	472,02
PROTEC.PEATONES DL.	52620 50010	620,53
RADIADOR COMPLETO	16400 25141	360,02

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
RECUB.DL.MOTOR	51420 33030	296,67
RECUB.INF.MOTOR	51441 33250	428,47
REGULADOR AIRBAG	89170 33D60	915,76
REJILLA AIREACION	53114 33050	75,13
REJILLA RADIADOR	53101 33690	628,78
SENS.AIRBAG LAT.DL.D	8983A 33011	63,54
SENS.AIRBAG LAT.DL.I	8983A 33011	63,54
SENSOR I.AIRBAG	89173 49495	63,54
SOP.CEN.SUP.PARAG.DL	52148 33040	393,92
SOP.D.PARAGOLPES DL.	52115 33110	30,44
SOP.I.PARAGOLPES DL.	52116 33100	30,44
SOP.PARAGOLPES DL.	52021 33240	263,80
TAPA D.PARAGOLPES DL	52127 33905	42,56
TAPA I.PARAGOLPES DL	52128 33919	42,56
TRAVESCQO DL.	57104 33080	104,36
TUBO DEPOSITO LIMPIA	85319 33590	67,63
VENTILADOR COMPLETO	16360 31510	1565,42
airbag rodill dch	SUSTITUIR	1416,77

MANOS DE OBRA

Tiempo(h) Total(€)

Reparaciones

ALETA DL.D.: DES-MONTAR	0,40	18,97
ALETA DL.I.: DES-MONTAR	0,40	18,97
AMBOS FAROS: DES-MONTAR	0,50	23,72
AMBOS FAROS: SUSTITUIR	0,90	42,69
AMBOS PILOTOS TR.EXT.: DES-MONTAR	0,30	14,23
ASIENTO TRAS.: DES-MONTAR	0,30	14,23
BANDEJA CONSOLA: DES-MONTAR	0,40	18,97
BISAGRA/S CAPO MOTOR: DES-MONTAR	0,10	4,74
BOCA LLENADO DEPOSITO LIMPIAP.: DES-MON.	0,10	4,74
BOCINA/S: DES-MONTAR	0,20	9,49
CAPO MOTOR: SUSTITUIR	0,70	33,20
CINTURON SEGURIDAD TRAS.D.: DES-MONTAR	0,10	4,74
CINTURON SEGURIDAD TRAS.I.: DES-MONTAR	0,10	4,74
COLECTOR DE ADMISION: DES-/MONTAR	0,80	37,94
COLUMNA DIRECCION CPL.: DES-MONTAR	1,30	61,66
CONDENSADOR: SUSTITUIR	1,10	52,17
DEPOSITO LIMPIAPARABRISAS: DES-/MONTAR	0,30	14,23
FILTRO AIRE: DES-MONTAR	0,50	23,72
MOLD.ESTRIBO D.: DES-MONTAR	0,30	14,23
MOLD.ESTRIBO I.: DES-MONTAR	0,30	14,23
PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	2,40	113,83
RADIADOR DE AGUA: DES-/MONTAR	0,90	42,69
RADIADOR(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,50	23,72
RECUBRIMIENTO BANDEJA TR: DES-MONTAR	0,40	18,97
REF.PARAGOLPES DL.: SUSTITUIR	2,00	94,86
REGULADOR AIRBAG: DES-MONTAR	0,80	37,94
REVES.PUERTAS DEL.: DES-MONTAR	0,20	9,49
REVES.SUP.MONTANTE-A-D.: DES-MONTAR	0,10	4,74
REVES.SUP.MONTANTE-A-I.: DES-MONTAR	0,10	4,74
REVEST.PUERTA DEL.DER.: DES-MONTAR	0,20	9,49
REVEST.PUERTA DEL.IZQ.: DES-MONTAR	0,20	9,49
RUEDA(S) DEL.: DES-MONTAR	0,10	4,74
RUEDA(S): DES-MONTAR/T.COMPLEM.	0,10	4,74
SENSOR DISTANCIA RADAR: T.COMPLEMENTARIO	0,10	4,74
SENSOR FRONTAL I.AIRBAG: DES-/MONTAR	0,10	4,74

Reparaciones

SIST.AIRE ACONDICIONADO: VACIAR/LLENAR	0,30	14,23
SOP.PALANCA CAMBIO:DES-MONTAR	0,20	9,49
TABLERO: DES-MONTAR	3,10	147,03
TRAVESCQO DEL.: DES-MONTAR	0,40	18,97
TRAVIESA/SOP.CERRADURA DEL.: DES-MONTAR	0,40	18,97
ZONA FRONTAL CUADRAR	2,00	94,86
ZONA PARC.LARGUERO DEL.D.: SUSTITUIR	1,10	52,17
ZONA PARC.LARGUERO DEL.I.: SUSTITUIR	1,10	52,17

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
CAPO MOTOR P. SUSTITUCION		100		
CORAZA FRONTAL P. SUSTITUCION		100		
LARG.DL.D(ZONA ANT.) P. SUSTITUCION		100		
LARG.DL.I(ZONA ANT.) P. SUSTITUCION		100		
PARAGOLPES DL. P. SUSTITUCION		100		
TAPA D.PARAGOLPES DL P. SUSTITUCION		100		
TAPA I.PARAGOLPES DL P. SUSTITUCION		100		
TRAVESCQO DL. P. SUSTITUCION		100		

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		31841,65
MANO OBRA REPARACIONES	25,90	1228,44
MANO DE OBRA PINTURA	7,35	348,61
MATERIAL PINTURA		460,40
TOTAL PERITACIÓN		33879,10
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		33879,10