

INFORME PERICIAL

Fecha Informe 12/02/2025 09:00

Marca y modelo AUDI A3 1.9 TDI S-LINE
EDIT

Color Gris met.

Km. 166052

Sinistro Total

Año Fabricación 2008
Fec. 1ª Matric. 04/06/2008
V. Mercado
V. Venal
V. Extras
V. Restos

Resumen Valoración

Total Materiales	8.126,19
Total Horas (29,80 x 40,00)	1.192,00
Tasación €	9.318,19
Descuentos	0,00
Subtotal €	9.318,19
I.V.A. 21%	1.956,82
Total €	11.275,01
Franquicia	0,00
Avance CICOS	0,00
Total a Facturar €	11.275,01

Conformidad

Fecha 1ª visita al taller: 12/02/2025 01:58:27

Fecha finalización: 16/02/2025 20:25:30

Estado Final: No se repara

Descripción del Daño	Tipo	T/H	Materiales	T/HP
TUBO INTERCAMB.AIRE (REF. 1K0 145 834 L)	S	0,00	93,16	0,00
CARCASA RODAMIENTO I (REF. 1K0 407 255 AA)	S	0,00	410,70	0,00
BRAZO SUSPENS.DL.I. (REF. 1K0 407 151 AC)	S	0,00	202,18	0,00
CONS.I.SOP.CONJ.MEC. (REF. 1K0 199 295 E)	S	0,00	263,33	0,00
SENSOR TEMPERAT.EXT. (REF. 8Z0 820 535)	S	0,00	29,84	0,00
MANGUIT.EVAP-COMPRES (REF. 1K0 820 743 CC)	S	0,00	345,08	0,00
TUBO COMPRES/CONDENS (REF. 1K0 820 721)	S	0,00	305,17	0,00
REJILLA PROT.CONDENS (REF. 1K0 820 746)	S	0,00	14,43	0,00
CONDENSAD.CON DESHID (REF. 1K0 820 411 AK)	S	0,00	383,18	0,00
ALOJAM.LARGUERO I. (REF. 1K0 804 055 A)	S	0,00	30,95	0,00
SOPOR.I.AMORT.CHOQUE (REF. 1K0 804 181 B)	S	0,00	28,07	0,00
REFUERZO LARGUERO I. (REF. 1K0 803 127)	S	0,00	79,67	0,00
LARG.SUP.PASE R.DL.I (REF. 8P0 810 135 B)	S	0,00	139,50	0,00
RECUB.I.PORTACERRAD. (REF. 8P0 805 427)	S	0,00	11,55	0,00
CORAZA FRONTAL (REF. 8P0 805 588)	S	0,00	362,00	0,00
CONCHA PASE RUE.DL.I (REF. 8P0 821 171 G)	S	0,00	55,60	0,00
CONCHA PASE RUE.DL.I (REF. 8P0 821 191 B)	S	0,00	41,45	0,00
SOP.ALETIN TR.I. (REF. 8P0 098 629 A)	S	0,00	28,15	0,00
RECUB.ALETA DL.I. (REF. 8P0 853 991 B GRU)	S	0,00	28,85	0,00
TIRANTE ALETA I. (REF. 8P0 821 135 B)	S	0,00	19,55	0,00
ALETA DL.I. (REF. 8P0 821 105 F)	S	0,00	279,00	0,00
FARO ANTINEBLA I. (REF. 8E0 941 699 E)	S	0,00	115,50	0,00
FARO D.CPL. (REF. 8P0 941 004 K)	S	0,00	424,00	0,00
FARO I.CPL. (REF. 8P0 941 003 K)	S	0,00	424,00	0,00
INTERRUP.TAPA DL. (REF. 8P0 953 236 A)	S	0,00	51,80	0,00
GANCHO CAPO DEL. (REF. 8P0 823 480)	S	0,00	26,45	0,00
PORTE INF.CERRADURA (REF. 8P0 823 509 D)	S	0,00	74,40	0,00
BISAGRA D.CAPO DL. (REF. 8P0 823 302)	S	0,00	16,75	0,00
BISAGRA I.CAPO MOTOR (REF. 8P0 823 301)	S	0,00	16,75	0,00
TAPA DL. (REF. 8P4 823 029 B)	S	0,00	599,00	0,00
MARCO EMBELL.REJ.DL. (REF. VER E-0410)	S	0,00	0,00	0,00
REJILLA RADIADOR CPL (REF. 8P4 853 651 D)	S	0,00	312,00	0,00
JGO.SUJ.PARAGOLP.DL. (REF. 8P0 098 623 A)	S	0,00	67,50	0,00
AMORTIG.CHOQUE DL.I. (REF. 8P0 807 133)	S	0,00	108,00	0,00
SOP.EXT.I.PARAG.DL. (REF. 8P0 807 183 A)	S	0,00	11,25	0,00
REJILLA AIREAC.DL.I. (REF. 8P4 807 681 F)	S	0,00	50,40	0,00
SOP.SUP.PARAGOLP.DL. (REF. 8P4 807 501 B)	S	0,00	17,05	0,00
SOP.EXT.I.PARAG.DL. (REF. 8P0 807 863 A)	S	0,00	5,55	0,00

Descripción del Daño	Tipo	T/H	Materiales	T/HP
PARAGOLPES DL.IMPRIM (REF. 8P0 807 105	S	0,00	596,00	0,00
EMBELL.MATRICULA DL. (REF. 8P4 807 285 E	S	0,00	98,40	0,00
PLACA MATRICULA DL. (REF. KNPL3)	S	0,00	6,01	0,00
SOP.PARAGOLPES DL. (REF. 8P0 807 113 B)	S	0,00	221,00	0,00
INTERCOOLER (REF. 1K0 145 803 CD)	S	0,00	329,92	0,00
ELECTROVENTILADOR D. (REF. 1K0 959 455 ES)	S	0,00	267,23	0,00
ELECTROVENTILADOR I. (REF. 1K0 959 455 EA)	S	0,00	343,78	0,00
DEFLEC.ENTRADA AIRE (REF. 1K0 121 207 BB	S	0,00	149,64	0,00
RADIADOR (REF. 1K0 121 253 AA)	S	0,00	330,10	0,00
GUIA AIREAC.RADIADOR (REF. 8P4 121 283 B)	S	0,00	39,65	0,00
CONVERGENCIA RUEDAS DEL.: ALINEAR	R	0,20	0,00	0,00
GEOMETRIA EJES DEL.-TRAS.: VERIFICAR	R	0,90	0,00	0,00
SOP.CONJ.MECANICOS: DES-MONTAR	R	0,60	0,00	0,00
CAJA RODAM.DL.I.(DESMONTADA): SUSTITUIR	R	0,30	0,00	0,00
CAJA RODAMIENTO DL.I.: DES-MONTAR	R	0,70	0,00	0,00
BRAZO SUSPENSION INF.DEL.I.:DES-MONTAR	R	0,60	0,00	0,00
BARRA ESTABILIZADORA DEL.: SOLTAR-FIJAR	R	0,40	0,00	0,00
CARCASA VENTILADOR REFRIG.: SUSTITUIR	R	0,10	0,00	0,00
CONDENSADOR: DES-/MONTAR	R	0,70	0,00	0,00
TUBO COMPRESOR/CONDENSADOR:	R	0,30	0,00	0,00
TUBO COMPRESOR/EVAPORADOR:	R	0,40	0,00	0,00
CALANDRA RADIADOR: DES+MON	R	0,20	0,00	0,00
INTERCOOLER: DES-/MONTAR	R	0,50	0,00	0,00
SOP.LARGUERO DL.I.:SUSTITUIR/T.COMPLEM.	R	0,40	0,00	0,00
PIEZA INTERMEDIA DL.I.:MONTAR COMPONENT.	R	2,50	0,00	0,00
PIEZA INTERM.DL.I.: SUSTITUIR	R	1,90	0,00	0,00
PIEZA INTERMEDIA DL.I.:DESMONTAR COMPON.	R	1,60	0,00	0,00
LARGUERO ZONA DL.I.: SUSTITUIR	R	0,70	0,00	0,00
TRAVESCQO SOP.CERRAD.DL.: SUSTITUIR	R	0,40	0,00	0,00
BISAGRA IZQ.CAPO DEL.: DES-MONTAR	R	0,10	0,00	0,00
BISAGRA IZQ.CAPO DEL.: DES-MONTAR	R	0,10	0,00	0,00
CAPO DL.(DESMONTADO): SUSTITUIR	R	0,40	0,00	0,00
ALETA DL.I.: ESTANQUEIZAR(T.COMPLEMENT.)	R	0,20	0,00	0,00
ALETA DEL.I.(DESMONTADA): SUSTITUIR	R	0,10	0,00	0,00
SOP.PARAGOLPES DEL.I.: DES-MONTAR	R	0,20	0,00	0,00
SENSOR TEMPERATURA EXT.: DES-MONTAR	R	0,10	0,00	0,00
RECUBRIMIENTO PARAGOLPES DL.: SUSTITUIR	R	0,50	0,00	0,00
PLACA MATRICULA DEL.: SUSTITUIR	R	0,20	0,00	0,00

Descripción del Daño	Tipo	T/H	Materiales	T/HP
FLUIDO REFRIGERANTE: VACIAR+LLENAR	R	0,50	0,00	0,00
REVESTIM.PASE RUEDA DL.I./D.: DES-MONTAR	R	0,10	0,00	0,00
GEOMETRIA EJES DEL.-TRAS.: VERIFICAR	R	0,90	0,00	0,00
CARROCERIA EN BANCADA: MEDIR-/ALINEAR	R	1,90	0,00	0,00
LARGUERO DL.I. REPARAR	R	2,00	0,00	0,00
ZONA FRONTAL CUADRAR	R	2,50	0,00	0,00
PINTURA BAREMO CENTRO ZARAGOZA	P	0,00	272,65	6,60
CHAP.RECUB.LARGUER.I P. SUSTITUCION (LE)	P	0,00	0,00	0,00
PIEZA INTERMEDIA I. P. SUSTITUCION (LE)	P	0,00	0,00	0,00
RECUB.INF.ALETA DL.I P. SUSTITUCION (LE)	P	0,00	0,00	0,00
ALETA DL.I. P. SUSTITUCION (LE)	P	0,00	0,00	0,00
TAPA DL. P. SUSTITUCION (LE)	P	0,00	0,00	0,00
RECUBRIM.PARAGOLP.DL P. SUSTITUCION (LE)	P	0,00	0,00	0,00
Totales:		23,20	8.126,19	6,60

