

NUMERO DE SINIESTRO :			
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	✓ PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO			
NOMBRE ASEGURADO		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	SKODA - KAROQ 2.0 TDI 110KW (150	FECHA 1ª MATRICULACION	04/11/2021
		KILOMETROS	149.888
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	04/03/2025
DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO			
MATRICULA		COLOR	
MARCA Y MODELO		FECHA 1ª MATRICULACION	
VIN		KILOMETROS	
DATOS DEL SINIESTRO			

ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER	SE DESCONOCE
VALOR VENAL	10000

CULPA	---
--------------	-----

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a

cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	BAJOS VEHICULO

2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Regular

3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 0,00 €
€

RESUMEN

× Sin compromiso de pago

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	11.554,83
Dto. en Piezas (12,00 %)	=	1.386,58
Total Piezas	=	10.168,25

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	10.168,25
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	10.168,25

4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	10000 €
Valor aproximado de reparación	10168,25 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL
ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS
ADAS CAMARA VISION TR (VARIANTE 1)
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO
AUTOMATICO 7 VELOCIDADES DSG 4X4
TODO TERRENO 5 PUERTAS
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE
RETROVISORES EXT DR CONVEXO

EMBELLECEDORES REJILLA DL
CRISTALES LIMPIALUNETA TR
CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS
CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD)
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO

EMBELLECEDORES SPOILER TRASERO
EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES BRILLANTES
GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR
GENERALES PROTECCION CARROCERIA ADICIONAL
C/PASARRUEDAS
LUCES FAROS DOBLE PARABOLA

LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES
CROMADOS
GENERALES BATALLA
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO

AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALL

AUDIO/MULTIMEDIA S/INDICADOR MULTIFUNCION - C/ORDENADOR
DE ABORDO
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES
ASIENTOS S/REGULACION LUMBAR
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO
SEGURIDAD S/SISTEMA "PRE-SAFE"

SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA
SEGURIDAD S/ANCLAJE ISOFIX ASIENTO DL
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR

INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS ENTRY S/CIERRE DE
SEGURIDAD
ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTO 3
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE
INSTRUMENTACION CONSOLA TOMA DE CORRIENTE 12V TR INT
INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES"

ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR
ACCESORIOS S/PANEL SEPARACION DE CARGA
ACCESORIOS TIPO PISO TR (VERSION 7)
ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS
ASIENTOS CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON
ETIQUETA ECE Y PRETENSOR
ASIENTOS TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS

INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE PLEGABLE C/MANDO
INTEGRADO
INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS
ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO
ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO
TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO MALETERO EN FIELTRO
ACCESORIOS ACABADO INT

ASIENTOS RESPALDO DL S/MESA PLEGABLE
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA
IZQUIERDA

ADAS S/CAMARA VISION DL
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
ADAS PROTECCION PEATONES AMPLIADA Y ANTICIPATORIA
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH"
GENERAL 7A MARCADO
DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS DQ381
ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y GATO
ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO
RETROVISORES EXTERIOR
ELECTRICO/TERMICO/ANTIDESLUMBRANTE/ABATIBLE
RETROVISORES EXT IZ CONVEXO
CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
CRISTALES LUNAS LAT Y TR ATERMICAS
ACCESORIOS BOCINA MULTITONO
EMBELLECEDORES CARCASA RETROVISOR / MANILLAS
IMPRIMADAS
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO
LUCES LUZ ANTINEBLA TR
GENERALES INSONORIZACION ADICIONAL
LUCES FAROS ANTINEBLA

LUCES LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO
APAGADO LUCES
LUCES S/LAVAFAROS
GENERALES INSCRIPCION

AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/RODILLAS C/DESACTIVACION
AIRBAG ACOMPAÑANTE
AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR ESTANDAR C/PAQUETE MEDIA E
INTERNET
AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO

AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB
ASIENTOS DELANTEROS NORMALES
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE
AUTOMATICO
SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL ISOFIX
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF
INSTRUMENTACION PUERTAS DESBLOQUEO ELECTRICO
CAPO/PORTON TR
ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE

VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR
AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE"
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE MULTIFUNCION
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION
NEUMATICOS

ACCESORIOS S/BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO
ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS MALETERO
ACCESORIOS PISO TRASERO DE CARGA C/GUIAS
ASIENTOS APERTURA CARGA RESPALDO TR
ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO

INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO
RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ
ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL

ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS
ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA
TAPICERIA/LINEA INT MOQUETA/SALPICADERO/ASIENTOS/TECHO
NEGRO SATINADO
ASIENTOS S/CALEFACCION
ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
 COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA
 COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O
 MAYOR A 100KW
 EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION
 ENERGIA
 GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,0L/110KW (TDI) CR
 ANTIPOLUCION S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR
 EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD
 ENFRIAMIENTO AUMENTADO
 PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION ESTANDAR
 ACABADO TECNICO CONFORT
 ACABADO TECNICO VARIANTE EQUIPAMIENTO BASICO
 DIRECCION DIRECCION ASISTIDA VARIABLE
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM

LLANTAS ALE 7.0JX17"
 LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA
 SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 03
 FRENOS ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL
 SUSPENSION MAYOR ALTURA SUELO

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE
 TURBO-DIESEL 1968CC 110KW (150)
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A
 EQUIPO MECANICO ZONAS POLVORIENTAS
 GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.C
 ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP)
 EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL
 ESPAÑA ESPAÑA

ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL
 GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO
 TRANSMISION 4X4
 FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SENSOR PRESION
 SERVOFRENO
 SUSPENSION AMORTIGUACION DL
 SUSPENSION S/DRIVE SELECT
 SUSPENSION MARGEN PESO 4 EJE TRASERO
 FRENOS INDICADOR DESGASTE PASTILLAS
 SUSPENSION TR INDEPENDIENTE

PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
69060	57A807109E	Travesía paragolpes dl	1,00	238,00			238,00
69200	57A807061 9B9	Spoiler paragolpes dl	1,00	149,50			149,50
69550	57A853677A 9B9	Rejilla central paragolpes dl	1,00	50,80			50,80
939A0	5WA825236D	Protector mecánica delantera	1,00	143,53			143,53
01010	05L100032C	Motor - Nueva	1,00	10.973,00			10.973,00

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	11.554,83
Dto. en Piezas (12,00 %)	=	1.386,58
Total Piezas	=	10.168,25

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	10.168,25
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	10.168,25