

SINIESTRO: 148.209 / 2025 - CO	MATRÍCULA	PÓLIZA: 2.115.482
VEHÍCULO: KIA CARENS 13 5P CONCEPT 17 CRDI VGT 115CV ECO-DYN		KILÓMETROS: 91.275
PINTURA: NEGRO - BICAPA METALIZADO - BRILLO		CTE.PINTURA: 1
PRODUCTO: TODO RIESGO CON FRANQUICIA	FRANQUICIA:	BASTIDOR
FECHA APERTURA: 25/02/2025	ESTADO PERITACIÓN: CERRADA	NEGOCIO: PARTICULAR
CONCEPTO (DP/RC): DP	PROV. OCURR: TOLEDO	FECHA SINIESTRO: 15/02/2025

SUPERA VALOR VENAL

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
AIRBAG ACOMPAÑANTE	84530A4000	867,97
AIRBAG CONDUCTOR	56900A4000AK5	1035,41
ALETA DL.D.	66321A4000	347,47
ALETA DL.I.	66311A4000	347,47
ALTERNADOR	373002E820	668,45
AMORTIG.PARAGOLP.DL.	86520A4800	53,28
BISAGRA D.CAPO MOTOR	79120A4000	23,60
BISAGRA I.CAPO MOTOR	79110A4000	23,60
BOCINA SONIDO AGUDO	96620A4100	81,88
CAPO MOTOR	66400A4000	686,41
CARCASA CAJ.CAMBIOS	4311132300	636,93
CERCO VENTILADOR CPL	25380A4500	514,62
CERRADURA CAPO DL.	81130A4010	37,31
CINTURON SEG.DL.D.	88820A4000DCM	321,97
CINTURON SEG.DL.I.	88810A4200DCM	344,54
CONCHA PASE RUE.DL.I	86810A4000	80,22
CONDENSADOR AIRE AC.	97606A4502	775,71
CORAZA FRONTAL CPL.	64101A4000	416,64
DEPOSITO LIMPIAPARAB	98620A4100	66,63
EMBE.L.FARO ANTIN.D.	86522A4800	154,44
EMBE.L.FARO ANTIN.I.	86521A4800	154,44
EMBLEMA FRONTAL	86320A4000	77,53
FARO ANTINIEBLA D.	92202A4500	164,79
FARO ANTINIEBLA I.	92201A4500	164,79
INTERCOOLER	282702A480	954,90
JGO.REP.PARABRISAS	66929ADD00	77,88
MOLD.INF.PARAGOLP.DL.	86525A4800	32,14
PARABRISAS	86111A4120DS2	604,15
PROTEC.INF.PARAG.DL.	86565A4800	204,49
RADIADOR	97606A4002	775,71
REGULADOR AIRBAG	95910A4350	489,38
REJ.PARAGOLPES DL.	86561A4800	116,35
REJILLA RADIADOR	86350A4800	274,46
SENSOR AIRBAG DL.D.	95930A4100	199,49
SENSOR TEMP.AMBIENTE	969853X000	27,78
SOP.PARAGOLPES DL.	86530A4000	359,34

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)		
TABLERO INSTRUM.SUP.	84720A4000WK	229,31		
MANOS DE OBRA	Tiempo(h)	Total(€)		
Reparaciones				
AIRE ACONDICIONADO: VACIAR-LLENAR	0,50	11,81		
ALTERNADOR: DES-/MONTAR	0,50	11,81		
AMBAS ALETAS DL.: DES-MONTAR	0,80	18,90		
AMBAS BISAGRAS TAPA MALETERO: DES-MONTAR	0,40	9,45		
AMBOS FAROS ANTINEBLA DL.:DES-MONTAR	0,30	7,09		
CAJA DE CAMBIOS MANUAL: DES-MONTAR	1,30	30,71		
CAPO MOTOR: SUSTITUIR	0,60	14,17		
CARCASA CAJA CAMBIOS: SUSTITUIR	2,00	47,24		
CINTURON SEGURIDAD DL.D.: DES-MONTAR	0,40	9,45		
CINTURON SEGURIDAD DL.I.: DES-MONTAR	0,40	9,45		
CONDENSADOR: DES-MONTAR	0,30	7,09		
CONSOLA CENTRAL TRAS.: DES-MONTAR	0,30	7,09		
CORREA: DES-/MONTAR	0,30	7,09		
DEPOSITO LIMPIAPARABRISAS: DES-MONTAR	0,20	4,72		
FILTRO DE AIRE: DES-/MONTAR	0,30	7,09		
INTERCOOLER: DES-/MONTAR	0,20	4,72		
INTERRUPTOR COMBINADO: DES-/MONTAR	0,30	7,09		
MODULO AIRBAG ACOMPAÑANTE: DES-MONTAR	0,90	21,26		
MOLDURA INF.PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	0,10	2,36		
PARABRISAS: DES-MONTAR	2,30	54,33		
RADIADOR: DES-MONTAR	0,90	21,26		
RECUBRIM.INF.PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	0,20	4,72		
REGULADOR AIRBAG: DES-MONTAR	0,20	4,72		
REJILLA PARAGOLPES DEL.: DES-MONTAR	0,10	2,36		
REJILLA RADIADOR: DES-/MONTAR	0,30	7,09		
SELLADO CAPO: TRABAJO COMPLEMENTARIO	0,20	4,72		
SENSOR AIRBAG DL.D.: DES-MONTAR	0,20	4,72		
SENSOR TEMPERATURA: DES-MONTAR	0,30	7,09		
SOP.PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	0,20	4,72		
SOPORTE BATERIA: DES-/MONTAR	0,40	9,45		
TABLERO DE A BORDO (DESMON.):DES-/MONTAR	1,20	28,34		
TABLERO SUP.: DES-MONTAR	0,40	9,45		
TRAVIESA/SOP.CERRADURA DEL.: DES-MONTAR	1,50	35,43		
UNIDAD CONTROL MOTOR:DES-MONTAR	0,10	2,36		
Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA DL.D. P. SUSTITUCION DESM.		100		
ALETA DL.I. P. SUSTITUCION DESM.		100		
CAPO MOTOR P. SUSTITUCION DESM.		100		
SOP.PARAGOLPES DL. NO procede PINTURA		100		
RESUMEN			Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS				12391,48
MANO OBRA REPARACIONES			18,60	439,33
MANO DE OBRA PINTURA			3,25	76,77
MATERIAL PINTURA				228,80
TOTAL PERITACIÓN				13136,38
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)				0,00