

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	16/12/2018
Marca y modelo	VOLKSWAGEN Passat Variant Execu	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DSR	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor	0	Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	208678	Intervalo de mantenimiento	30.000 KM
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	27/01/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	07/02/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	No	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

I
I
I

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	08/08/2024	193449	
Revisión	26/12/2023	164189	
Revisión	24/04/2023	132860	
Revisión	08/07/2022	104058	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- TURBO

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	07/02/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: testigo avería motor

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 07/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo Passat Variant Executi ve 2.0 Tdi 110k w Dsg con matrícula

Somos atendidos por JEFE DE TALLER, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra parcialmente desmontado.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. TURBO

En primer lugar, constatamos que los parámetros de lubricante y refrigerante se encuentran dentro de los niveles establecidos por el fabricante. Al accionar el arranque, apreciamos que el motor está clavado y no gira. Tras el arranque se ilumina el avisador de fallos motor. Indicar que el jefe de taller nos indica que no disponen de diagnóstico en el momento de nuestra visita.

Se ha desmontado la tubería de admisión del turbo, y mediante cámara endoscópica apreciamos que el eje del turbo está dañado y la turbina de admisión partida y clavada en la carcasa del turbo.

Las revisiones del vehículo han sido correctamente realizadas, por lo que descartamos una falta de mantenimiento como causa de la avería.

Entendemos posible que debido a la rotura del eje del turbo y la turbina de admisión, se haya producido una fuga de aceite tanto hacia admisión como escape, además de que las partículas metálicas que se han podido generar de los daños del turbo también hayan quedado alojadas en la admisión.

El taller ha presupuestado el turbo, pero no se pueden descartar daños ocultos que puedan aparecer tanto en los elementos de admisión como de la línea de escape, o daños internos en el propio motor al haber sido afectados por un aceite motor en mal estado con viruta metálica. Por tanto, procedemos a tasar motor, turbo y FAP.

CONCLUSIONES TURBO

Vehículo con daños internos en el motor y FAP debido a una rotura fortuita del turbo.

Para una reparación de calidad y garantía será necesaria la sustitución del motor, turbocompresor y FAP, junto a los elementos pertinentes.

No es posible descartar la aparición de daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 208.678

Equipamiento

Interfaz

- AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE - 8AR
- ACCESORIOS S/PANEL SEPARACION DE CARGA - 3CA
- VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
- ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE 12V - 7B3
- EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 66 L - 0M4
- INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
- TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO TITANIO - TO
- RANCHERA FAMILIAR - K8D
- AUTOMATICO 7 VELOCIDADES DSG - G1C
- DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS DQ381 - 0IJ
- EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA PLASTICO - 7M0
- EQUIPO ELECTRICO C/SONIDO EXTERIOR ESTANDAR - GM1
- INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ - 5D1
- PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION ESTANDAR - 0FA
- INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS GO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I7
- LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE) - 1PE
- AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4
- ACCESORIOS BANDEJA TR C/CIERRE - 3U2
- FECHA FABRICACIÓN 08/11/2019
- NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8
- INSTRUMENTACION PUERTAS S/ACCESO VEHICULO VIA SMARTPHONE - 2F0
- COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0
- GENERALES S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA - 5C0
- LUCES S/LAVAFAROS - 8X0
- LUCES PILOTOS TR C/LEDS - 8VG
- LLANTAS ALE 7.0JX17" - F96
- ASIENTOS CINTURONES DL AUTOMATICOS 3 PUNTOS C/AJUSTE ALTURA - 3QT
- ASIENTOS TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO C/REPOSABRAZOS - 3NT
- ASIENTOS CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR - 3ZU
- TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES TELA - 3LC
- TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA
- SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6
- TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA
- CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ADICIONAL ELEC - 7E6
- CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR TRIZONA S/PANEL MANDO TR - KH0
- TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO MALETERO PUNZON - 6SM
- SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A0
- ACABADO TECNICO CONFORT - A8C
- ASIENTOS DELANTEROS CONFORT - Q2J
- ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
- ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0
- SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/RODILLAS COND C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UN
- LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G0
- SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3
- DIRECCION C/BLOQUEO ELECTRONICO COLUMNA - 0RF
- ACCESORIOS S/CORTINA PARASOL - 3Y0
- INSTRUMENTACION CONSOLA TOMA DE CORRIENTE 12V TR INT - 9Z0
- LUCES FAROS LEDS - 8IT
- FRENOS DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM - 1ZK
- INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN LUNA PARABRISAS - KS0
- INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - 3D3
- ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - QQ0
- INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QG1/QI6
- GENERAL 7A MARCADO - UEM
- EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES BRILLANTES - 4ZB
- EMBELLECEDORES TUBO ESCAPE ESTANDAR - 0P0
- COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW - 0F5
- RETROVISORES EXT ELEC/ANTIDESLUMBRANTE/TERMICO - 6XU
- VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0
- AUDIO/MULTIMEDIA SIN RECEPCION TV Y C/RECEPCION DIGITAL RADIO - QV0
- AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION) - EL5
- ACCESORIOS S/PISO TRASERO DE CARGA - 3GA
- PLANTA DE MONTAJE E
- Nº SERIE 2020053790
- INSTRUMENTACION PUERTAS DESBLOQUEO ELECTRICO CAPO/PORTON TR - 4E2
- ADAS S/GPS + GSM - 7G0
- GENERALES INSCRIPCION VERSION ESTANDAR - 0NB
- LUCES LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES - 8K3
- LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1
- FRENOS DISCOS DE FRENO TR 300X12 MM - 1KU
- ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3
- ASIENTOS CONSOLA CENTRAL C/POSASAVOS C/PERSIANA - 4M6
- ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO - 9P9
- TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA DE TERCIOPELO - N0U
- TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS - 3S2
- CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - 8N6
- EMBELLECEDORES S/SPOILER PORTON TRASERO - 5J0
- ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA
- ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0
- CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3
- SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0
- SEGURIDAD SISTEMA "PRE-SAFE" BASICO+DL - 7W2
- ASIENTOS DL C/AJUSTE ALTURA/LONGITUD/INCLINACION+IZ C/RESPALDO ELEC - 3PW
- ASIENTOS DL NO VENTILADOS S/MASAJE - 4D0
- ASIENTOS DL IZ REGULACION LUMBAR ELEC - 7P7
- ASIENTOS REPOSACABEZAS DL REG EJE X - 5ZC
- AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONIA CONFORT CON LTE Y CARGA INALAMBRICA - 9J1
- EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6
- EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2
- ADAS S/CAMARAS VISION - KA0

ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO - 8T8
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - 7X2
TURBO-DIESEL 1968CC 110KW (150) - DSRB
ACCESORIOS PROTECTOR ENTRADA MALETERO PLASTICO - 2P1
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO
COLOR - 9S6
GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.D - T3Y
GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,0L/110KW (TDI) CR - DN4
ACCESORIOS ACABADO INT - 5MV
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G01
PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A
ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL + EMERGENCIA + EN ATASCO - 6I6
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CON CONTRAPESO 36 HZ - 1Q2

FRENOS ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD - UH2
SUSPENSION MARGEN PESO 3 EJE TRASERO - 0YC
EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD
ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4
ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - 0TD
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A - J0V
GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1
INSTRUMENTACION CONSOLA LUCES LED ADVERTENCIA PUERTAS - 9TJ
CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD) - 4GF

ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 DL Y TR - 8S6
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0
GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: 3G0 - 7ZD
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION CON MANDO TIPTRONIC
- 2FE

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
ESPAÑA ESPAÑA - B15

ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH" - 6K4
GENERALES SOPORTE MATRICULA DL/TR ECE - 31K
ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB - U9B
ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA

GENERALES PARAGOLPES "COMFORTLINE" - 2JP
LUCES FAROS ANTINEBLA CON FUNCION GIRO - 8WH
ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A
ACABADO TECNICO VARIANTE EQUIPAMIENTO BASICO - FM0
TRANSMISION TRACCION DL - 1X0
CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - 4KF
AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1
INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA
AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR ESTANDAR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET -
7UT
SUSPENSION AMORTIGUACION TR ESTANDAR - 1JA
SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 34 - L34
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES PASIVOS - 8RM

ANTIPOLUCION NORMA EU6 (DG) - 4BF
EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
GENERAL VEHICULO ESTANDAR - F0A
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K1
ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADO, ROTULO AIRBAG PARASOL
+PILAR B - 5XV
NEUMATICOS 215/55 R 17 94W - H4H
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SERVOFRENO ELECTRICO - 1AQ
DIRECCION DIRECCION ASISTIDA VARIABLE - 1N3

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	05L100031CX	Motor - Estándar	1,00	11.016,43			11.016,43
	05L129717	Junta colector admisión	1,00	27,27			27,27
	WHT008239	Junta rampa inyección	1,00	4,51			4,51
	VER DESPIECE	Jgo juntas inyector nº 1					
I	WHT000884	SUPERIOR	1,00	3,62			3,62
I	059130519	INFERIOR	1,00	4,84			4,84
	VER DESPIECE	Jgo juntas inyector nº 2					
I	WHT000884	SUPERIOR	1,00	3,62			3,62
I	059130519	INFERIOR	1,00	4,84			4,84
	VER DESPIECE	Jgo juntas inyector nº 3					
I	WHT000884	SUPERIOR	1,00	3,62			3,62
I	059130519	INFERIOR	1,00	4,84			4,84
	VER DESPIECE	Jgo juntas inyector nº 4					
I	WHT000884	SUPERIOR	1,00	3,62			3,62
I	059130519	INFERIOR	1,00	4,84			4,84
	WHT008648	Jgo juntas sup inyectores	4,00	3,60			14,40
⚠	05L253019F	Turbocompresor	1,00	1.610,00			1.610,00
	05L145771H	Tubo engrase turbo	1,00	54,98			54,98
	05L145119	Junta tubo salida turbo	1,00	8,50			8,50
	05L145187	Junta tubo salida turbo	1,00	12,30			12,30
	05L253039C	Junta colector escape	1,00	33,70			33,70
	05L131601KX	Catalizador-filtro partículas - Estándar	1,00	2.878,63			2.878,63
	3Q0253115	Junta tr escape dl	1,00	4,15			4,15
	3Q0253725A	Abrazadera escape dl	1,00	21,70			21,70
	04L131547M	Junta válvula EGR	1,00	9,70			9,70
	04L131455A	Abrazadera EGR	1,00	31,76			31,76
	5Q0253115B	Junta salida turbo	1,00	18,61			18,61
	LP 5W30 2	Aceite motor - - - NET1	5,50	7,74			42,57
⚠	OEM-G12774G	Anticongelante - OEM G12 - Nueva	8,00	4,43			35,44
⚠	R1234YF	Fluido refrigerante a/c	7,00	9,58			67,06
⚠	SIN REFERENCIA	Asistencia/Grúa	1,00	100,00			100,00
⚠	SIN REFERENCIA	Másticos	1,00	100,00			100,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
-	T2 10011961	Desmontar y montar Motor completo	0,50 h	30,00			15,00
+	10025561	Sustituir Motor					
I	34351911	Desmontar y montar Caja velocidades					
T2	10025561	Sustituir Motor	7,90 h	30,00			237,00
I	01040015	Sustituir Aceite motor					
I	EM01010D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	10011961	Desmontar y montar Motor completo					
NI	10851911	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
T2	10851911	Desmontar y montar Conj motor-cambio	7,20 h	30,00			216,00
+	10025561	Sustituir Motor					
I	10351955	Desmontar y montar Sblock soporte motor					
I	21411960	Sustituir Junta tubo salida turbo / Sustituir Junta tubo salida turbo / Desmontar y montar Tubo salida turbo					
I	23601910	Desmontar y montar Ud control inyección					
I	34381955	Desmontar y montar Soporte caja velocidades / Desmontar y montar Soporte inf caja velocidades					
I	40071902	Desmontar y montar Puente dl					
I	50841960	Desmontar y montar Soporte batería					
T2	23711960	Sustituir Junta rampa inyección	0,10 h	30,00			3,00
-	T2 26391905	Sustituir Junta válvula EGR	0,60 h	30,00			18,00
T1	26745560EM	Sustituir Catalizador-filtro partículas	0,30 h	30,00			9,00
T2	87031700	Sustituir Fluido refrigerante a/c	0,50 h	30,00			15,00
⚠	T1 GtT019	Verificar Verificación en s.o.	0,00 h	0,00			1.115,56
⚠	T2 GtT09010	Sustituir Turbocompresor	2,42 h	30,00			72,60
⚠	T2 GtT62000	Verificar Diagnósis	0,50 h	30,00			15,00
⚠	T2 GtTG8810	Verificar Prueba en carretera	0,50 h	30,00			15,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	1.115,56 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	16.125,55 €	Subtotal Horas MO	615,60 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (20,52 h)	1.731,16 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	1.731,16 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	16.125,55 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	16.125,55 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €

Sistema de pintura: Sin Pintura

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	16.125,55 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	1.731,16 €	Total Tasas reciclado residuos	0,33 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	17.857,04 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	17.856,71 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	17.857,04 €
				Total	17.857,04 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	07/02/2025
Marca	VOLKSWAGEN	Km. vehículo	208678 Km.
Modelo	Passat Variant Executi ve 2.0 Tdi 110k w Dsg	Color Vehículo	METALIZADO
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	16/12/2018
VIN		Importe Daños Ext.	915,00 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: NO

A fecha 07/02/2025

Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar pequeños y escaso daños por maniobras de circulación y golpes de aparcamiento

Inspeccionamos el interior del vehículo que se encuentra con suciedad de uso.

Se comprueban los neumáticos, existiendo una profundidad de 5 mm en los delanteros y 5 mm en los traseros.

En el interior del vehículo encontramos la documentación, y manual del vehículo

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 208.678

Equipamiento

Manual

ACABADO TECNICO VARIANTE EQUIPAMIENTO BASICO - FM0

TURBO-DIESEL 1968CC 110KW (150) - DSRA

GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.D - T3Y

GENERALES INSCRIPCION VERSION ESTANDAR - 0NB

FECHA FABRICACIÓN 03/12/2019

GENERALES PARAGOLPES "COMFORTLINE" - 2JP

GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,0L/110KW (TDI) CR - DN4

RANCHERA FAMILIAR - K8D

TRANSMISION TRACCION DL - 1X0

VIN Decoder

Nº SERIE 2020053790

PLANTA DE MONTAJE E

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1

ESPAÑA ESPAÑA - B15

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	🔧 94312000	Desmontar y montar Piloto tr iz / Desmontar y montar Piloto tr dr	0,20 h	35,00			7,00
T2	🔧 63291950	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,40 h	35,00			14,00
I	66051902	Desmontar y montar Rejilla dl					
T2	🔧 63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,30 h	35,00			10,50
NI	94311900	Desmontar y montar Piloto tr iz					
NI	94311900	Desmontar y montar Piloto tr dr					
🚩 T2	🔧 GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	1,50 h	35,00			52,50
🚩 T2	🔧 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,50 h	35,00			17,50
🚩 T2	🔧 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,50 h	35,00			17,50
🚩 T2	🔧 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,00 h	35,00			35,00
🚩 T2	🔧 GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	0,30 h	35,00			10,50
🚩 T2	🔧 GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,75 h	35,00			26,25






Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
🔧	GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=2) (L=0)					
🔧	GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=6) (L=0)					
🔧	GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=4) (L=0)					
🔧	GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=5) (L=0)					
🔧	GtP70010	Capó dl Reparación (S=3) (L=0)					
🔧	GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=4) (L=0)					
	PLASTICO						
🔧	GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=6) (L=0) Color Carroceria Completo					
🔧	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=6) (L=0) Color Carroceria Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	190,75 €	Subtotal Horas MO	339,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,45 h)	190,75 €	Subtotal M.O. (9,70 h)	339,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	190,75 €	Total mano de obra	339,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	385,15 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	385,15 €
				Total sin descuentos	724,65 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	724,65 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	190,75 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	724,65 €	Base del impuesto	915,40 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	915,40 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	915,40 €
				Total	915,40 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por