

VEHÍCULO

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------------------|------------|---|------|--|
| MATRICULA | | FECHA DE MATRICULACION | 12/10/2005 | | | |
| MARCA Y MODELO | TOYOTA AVENSIS | VALOR VENAL | 731,00 € | | | |
| TIPO MOTOR | DIESEL | VALOR DE MERCADO | 2.846,00 € | | | |
| VIN | | VALORACION DE DAÑOS | 5.459,92 € | | | |
| KILOMETROS | 277695 | PERDIDA TOTAL | SI | X | NO | |
| ESTADO CONSERVACION | BUENO | | REGULAR | X | MALO | |

DATOS DEL ENCARGO

| | |
|---------------------------------|---|
| REFERENCIA SINIESTRO | |
| FECHA DE SINIESTRO | 1025001094 |
| NÚMERO DE PÓLIZA | |
| MATRICULA VEHÍCULO | |
| FECHA DE LA PERITACIÓN | 25/02/2025 |
| TALLER DE LA PERITACIÓN | |
| DIRECCIÓN DEL TALLER | Spain |
| TELÉFONO DEL TALLER | |
| TALLER CONCERTADO | NO |
| NOMBRE DEL ASEGURADO | |
| MARCA Y MODELO | TOYOTA |
| FECHA EFECTO DE LA PÓLIZA | |
| MODALIDAD | |
| TIPO DE SINIESTRO | |
| APLICACIÓN DE FRANQUICIA | NO |
| VERSIÓN DEL SINIESTRO | VA CIRCULANDO Y VC INVADE CARRIL Y NOS GOLPEA. ATESTADO GC TRAFICO DE |
| LOCALIZACIÓN DAÑOS DEL VEHÍCULO | : LATERAL IZQUIERDo |
| DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS | |
| COMENTARIOS ADICIONALES | |
| COMPROMISO DE LA REPARACIÓN | Si |
| DATOS DEL VEHÍCULO CONTRARIO | |

SEGUIMIENTO

25/02/2025 - Verificado los daños, el valor de reparación sin desmontar, supera el valor venal por lo tanto es perdida total, se adjunta el informe de perdiad total, pendientes del valor de restos.

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

CAMBIO : MANUAL 5 VELOCIDADES
CARROCERIA : RANCHERA WAGON
MANTENIMIENTOS : INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
MOTOR : TURBO-DIESEL 1995CC 85KW (116)
PAIS : ESPAÑA
TIPO DE VEHICULO : ACABADO TECNICO TEC

PIEZAS / RECAMBIOS

| Nº Breve | Referencia | Descripción | Uds. | Precio (€) | Dpr.(%) | I/D | I/D(%) | Total(€) |
|----------|--------------|--|------|------------|---------|-----|--------|----------|
| 854AL | PZ49I00C1231 | Jgo pegado luna lat tr iz - 2K - Nueva | 1 | 50.76 € | 0 | | | 50.76 |
| 9050L | 6161205150 | Aleta tr iz - Sección M | 1 | 1049.25 € | 0 | | | 1049.25 |
| 7520L | 8790605100 | Retrovisor iz | 1 | 351.5 € | 0 | | | 351.5 |
| 8535L | 6810205030 | Luna puerta dl iz | 1 | 209.49 € | 0 | | | 209.49 |
| 7801L | 6700405130 | Puerta tr iz | 1 | 1183.1 € | 0 | | | 1183.1 |
| 7810L | 6863005040 | Freno puerta tr iz | 1 | 191.76 € | 0 | | | 191.76 |
| 7811L | 6878052031 | Bisagra inf puerta tr iz | 1 | 56.28 € | 0 | | | 56.28 |
| 7812L | 6876020122 | Bisagra sup puerta tr iz | 1 | 64.15 € | 0 | | | 64.15 |

| MANO DE OBRA | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------|------------|------|------|----------|
| Código | Nº Operación | Descripción | Tiempo (h) | Precio (€) | I/D | I/D% | Total(€) |
| 670061 | 253757699 | Sustituir Puerta tr iz | 1,20 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| Incluye | | | | | | | |
| EM7801L | | Desmontar y montar Puerta tr iz | | | | | |
| EM7801LD | | Desvestir y vestir puerta tr iz | | | | | |
| 670211 | 253757717 | Sustituir Bisagra inf puerta tr iz / Sustituir Bisagra sup puerta tr iz | 0,10 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 671011 | 253757735 | Sustituir Luna puerta dl iz | 0,60 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| Incluye | | | | | | | |
| 670301 | | Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz | | | | | |
| 752051 | 253758110 | Sustituir Retrovisor iz | 0,20 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Incluye | | | | | | | |
| EM7596L | | Desmontar y montar Tapa int retrovisor iz | | | | | |
| 810261 | 253758143 | Desmontar y montar Piloto intermitente lateral dl iz | 0,10 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| EM7101L | 253754633 | Desmontar y montar Aleta dl iz | 1,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Incluye | | | | | | | |
| 531041 | | Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz | | | | | |
| EM69050 | | Desmontar y montar Paragolpes dl | | | | | |
| EM8660L | | Desmontar y montar Moldura pilar A iz | | | | | |
| EM7401L | 253754714 | Desmontar y montar Puerta dl iz | 0,40 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| Incluye | | | | | | | |
| 067114 | | Ajustar Puerta dl iz | | | | | |
| EM9050L | 253755218 | Sustituir Aleta tr iz | 13,20 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| Incluye | | | | | | | |
| 520051 | | Desmontar y montar Paragolpes tr | | | | | |
| 642101 | | Desmontar y montar Goma contorno portón/capó tr | | | | | |
| 645011 | | Desmontar y montar Luna lat iz | | | | | |
| 710041 | | Desmontar y montar Respaldo tr iz | | | | | |
| 711511 | | Desmontar y montar Cinturón tr iz | | | | | |
| 811011 | | Desmontar y montar Piloto tr iz | | | | | |
| EM11900 | | Desmontar y montar Boca llenado depósito combust | | | | | |
| EM84010 | | Desmontar y montar Portón tr | | | | | |
| EM9855L | | Desmontar y montar Guarnecido iz maletero | | | | | |
| | | Aleta tr iz - Sección M | | | | | |
| GtT4312L | | Reparar Llanta rueda tr iz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| GtT7101L | | Reparar Aleta dl iz | 0,50 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| GtT7401L | | Reparar Puerta dl iz | 1,50 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 420091 | 253757108 | Desmontar y montar Llanta rueda tr iz | 0,30 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| Incluye | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|--|------|-------|------|------|------|
| 042214EM | | Equilibrar rueda tr iz | | | | | |
| GtT854AL | | Sustituir Jgo pegado luna lat tr iz | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672191 | 253757834 | Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz | 0,20 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |

| PINTURA | | Sistema: Manual Tipo: Not registered | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|------|----------|
| Código | Descripción | Uds | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
| Mano de obra de pintura | | | | | | |
| GtP9050L | Pintar Aleta tr iz | 1,30 h | 40,00 € | 0,00 € | 0,00 | 52,00 € |
| GtP8125L | Pintar Moldura iz paragolpes tr | 0,20 h | 40,00 € | 0,00 € | 0,00 | 8,00 € |
| GtP81050 | Pintar Paragolpes tr | 1,00 h | 40,00 € | 0,00 € | 0,00 | 40,00 € |
| GtP7801L | Pintar Puerta tr iz | 1,73 h | 40,00 € | 0,00 € | 0,00 | 69,20 € |
| GtP7401L | Pintar Puerta dl iz | 1,30 h | 40,00 € | 0,00 € | 0,00 | 52,00 € |
| GtP7101L | Pintar Aleta dl iz | 0,70 h | 40,00 € | 0,00 € | 0,00 | 28,00 € |
| Materiales de pintura | | | | | | |
| GtP9050L | Pintar Aleta tr iz | 1,00 | 0,00 € | 38,42 € | 0,00 | 38,42 € |
| GtP8125L | Pintar Moldura iz paragolpes tr | 1,00 | 0,00 € | 11,60 € | 0,00 | 11,60 € |
| GtP81050 | Pintar Paragolpes tr | 1,00 | 0,00 € | 77,76 € | 0,00 | 77,76 € |
| GtP7801L | Pintar Puerta tr iz | 1,00 | 0,00 € | 58,82 € | 0,00 | 58,82 € |
| GtP7401L | Pintar Puerta dl iz | 1,00 | 0,00 € | 36,40 € | 0,00 | 36,40 € |
| GtP7101L | Pintar Aleta dl iz | 1,00 | 0,00 € | 21,84 € | 0,00 | 21,84 € |

RESUMEN

| PIEZAS / RECAMBIOS | | MANO DE OBRA | | PINTURA | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| Fecha tarifa | 14/02/2025 | Total I/D M.O. | 0,00 € | Total I/D Pintura | € |
| Total I/D Piezas | | Subtotal Importe M.O. | 90,00 € | Subtotal Importe MO | € |
| Subtotal Piezas | 3.156,29 € | Subtotal Horas M.O. | 772,00 € | Subtotal Horas M.O. | 249,20 € |
| Pequeño Material | 0,00 | Total sin descuentos (19.30 h) | 862,00 € | Total sin descuentos (0 h) | 0,00 € |
| Material anticorrosivo | 0,00 | Descuento sobre total. M.O. | 0,00 € | Constante mano de obra (0 h) | 0,00 € |
| Material pintado de bajos | 0,00 | Total | 862,00 € | Subtotal M.O. (6.23 h) | 249,20 € |
| Tot. Depreciaciones | 0,00 € | | | Descuento sobre M.O. | 0,00 € |
| Subtotal con depreciaciones | 0,00 € | CARGOS VARIOS | | Total mano de obra | 249,20 € |
| Total sin descuentos | 3.156,29 € | Total Varios | - € | Total I/D Material Pintura | - € |
| Dto. sobre total Piezas | 0,00 € | | | Subtotal material sistema | 0,00 € |
| Total | 3.156,29 € | | | Constante material | 0,00 € |
| | | | | Subtotal material | 244,84 € |
| | | | | Dto. sobre material | 0,00 € |
| | | | | Total del material | 244,84 € |
| | | | | Total sin descuentos | 494,04 € |
| | | | | Descuento sobre total pintura | 0,00 € |
| | | | | Total Pintura | 494,04 € |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Base imponible | 4512.33 € |
| Total Tasas reciclado residuos | 0 € |
| Dto. s./total (0,00) | 0 € |
| IVA (21%) | 947.59 € |
| SubTotal | 4512.33 € |
| Franquicia | 0,00€ |
| Franquicia Fijo | 0,00 € |
| Franquicia % | - € |
| Franquicia Mínimo | - € |
| Franquicia Máximo | - € |
| Total | 5459.92 € |

RESUMEN VALORACIÓN

| | |
|-------------------------------|------------|
| VALOR DE REPARACIÓN (CON IVA) | 5.459,92 € |
| VALOR VENAL | 731,00 € |
| VALOR DE MERCADO | 2.846,00 € |
| VALOR DE RESTOS | |
| VALOR DE ACCESORIOS | |
| FRANQUICIA | 0,00 € |
| PROPUESTA DE INDEMNIZACIÓN | |
| VALOR A NUEVO | |
| COMPRADOR DE RESTOS | |
| PERSONA DE CONTACTO | |
| TELEFONO | |
| VALOR DE MERCADO SEGÚN | |
| VALOR DE MERCADO SEGÚN | |