

SINIESTRO: 211.758 / 2024 - RA

PÓLIZA: 5.352.867

VEHÍCULO: CITROEN XSARA 00 5P TREND 1600 TDCI 4P 110 CV

KILÓMETROS: 197.253

PINTURA: GRIS - BICAPA METALIZADO - BRILLO

CTE.PINTURA: 1

PRODUCTO: TERCEROS PLUS

FRANQUICIA:

FECHA APERTURA: 28/03/2025

ESTADO PERITACIÓN: CERRADA

NEGOCIO: PARTICULAR

CONCEPTO (DP/RC): DP

PROV. OCURR: MADRID

FECHA SINIESTRO: 05/03/2024

SIN COMPROMISO

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
BASE ANTENA	6561GP	53,69
BOMBIN CLAUSOR CODIFIC.(*) AUTOCODE	ACCITIG1011	125,77
MATRICULA DELANTERA	-	6,01
VARILLA ANTENA	6561A0	15,91

MANOS DE OBRA

Tiempo(h) Total(€)

Reparaciones

ALETA DEL. DCHA.	0,75	18,60
ALETA TRASERA IZDA.	0,10	2,48
CAPOT DELANTERO	0,25	6,20
CJTO. BAJO PUERTA I. PARCIAL	1,50	37,20
CJTO. PARAGOLPES T. P/PINTAR CPTO.	0,50	12,40
CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/9538 P/PINT.CPTO.C/TAPA	1,00	24,80
PUERTA DEL. DCHA.	0,25	6,20

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA DEL. DCHA.	LEVE	100	1,01	25,05
ALETA DEL. IZDA.	LEVE	100	1,01	25,05
ALETA TRASERA DCHA.	LEVE	100	1,44	35,71
ALETA TRASERA IZDA.	LEVE	100	1,44	35,71
CAPOT DELANTERO	LEVE	100	1,79	44,39
CJTO. BAJO PUERTA I. PARCIAL	MEDIO	100	0,74	18,35
CJTO. PARAGOLPES T. P/PINTAR CPTO.	LEVE	100	0,93	23,06
CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/9538 P/PINT.CPTO.C/TAPA	MEDIO	100	1,29	31,99
PORTON TRAS. S/LUNA ROTA	SUPERF.	100	0,76	18,85
PUERTA DEL. DCHA.	LEVE	100	1,36	33,73
PUERTA DEL. IZDA.	LEVE	100	1,36	33,73
PUERTA TRAS. DCHA.	LEVE	100	1,35	33,48
PUERTA TRAS. IZDA.	LEVE	100	1,35	33,48
TECHO CARROCERÍA	LEVE	100	2,26	56,05

DEDUCCIONES TALLER

	% Pieza	% M.O.S/R	% M.O.Pi.	% Mat.Pi.	Importe(€)
DEDUCCIÓN TOTAL PERITADO	100				1257,24

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		201,38
MANO OBRA REPARACIONES	4,35	107,88
MANO DE OBRA PINTURA	18,09	448,63
CTE MANO OBRA PINTURA	0,90	22,32
MATERIAL PINTURA		477,03
TOTAL PERITACIÓN		1257,24
DEDUCCIÓN TALLER		1257,24

SIN COMPROMISO