

REFERENCIA WTWS: 3025342176

SINIESTRO: 6.023.597 / 2025 - CO

VEHÍCULO: VW T- ROC 2019 (A1-D1) LIFE 20 TDI 115 D1132D

PINTURA: GRIS - BICAPA METALIZADO - BRILLO

PRODUCTO: DAÑOS PROPIOS RENTING

FECHA APERTURA: 23/01/2025

CONCEPTO (DP/RC): DP

SUPERA VALOR VENAL

FRANQUICIA:

ESTADO PERITACIÓN: CERRADA

PROV. OCURR: MADRID

PÓLIZA: 9.520.256

KILÓMETROS: 35.333

CTE.PINTURA: 1

NEGOCIO: EMPRESA

FECHA SINIESTRO: 19/01/2025

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
ADHESIVOS SUP. FREN	SUSTITUIR	8,67
AISLANTE TUNEL	5Q0 825 661 BT	124,26
AMORTIG.PARAGOLP.DL.	2GA 807 248 D	50,90
BOCINA SONIDO GRAVE	3B0 951 221 D	74,48
BRAZO SUSPENS.DL.I.	5WA 407 151 C	227,00
BUJE DL.I.C/RODAM.	5Q0 407 621 D	385,40
CAPO MOTOR	2GA 823 031 A	536,76
CARCASA RODAMIENTO I	5Q0 407 255 S	410,70
CARGA A/C 1234	SUSTITUIR	194,00
CONCHA PASE R.DL.D.	2GC 809 958 A	58,00
CONCHA PASE RUE.DL.I	2GC 809 957	58,00
CONDENSADOR AIRE AC.	5Q0 816 411 AR	356,35
CORAZA FRONTAL	2GA 805 588 S	423,00
DEFL.INF.I.PARAG.DL.	2GA 853 665 9B9	42,65
DEPOSITO LIMPIAPARAB	2GA 955 453 E	74,00
EMB.CEN.PARAGOLP.DL.	2GA 807 532 2UC	90,10
EMBE.LI.REJILLA AIR	2GA 853 211 M 9B9	33,60
EMBLEMA DL.-VW-	5H0 853 601 M DPJ	155,00
FARO I.CPL.	2GA 941 005 H	1065,00
FLUIDO AIRE ACONDIC.	SN	0,01
GUIA ACOPLAM.DEL.	2GA 805 705 E	32,75
GUIA AIREAC.RADIADOR	2GA 121 283 F	15,65
GUIA CENTRAL PARAG	SUSTITUIR	3275,00
INDICADOR NIVEL AGUA	7M0 919 376	18,55
INSON.TR.ALETA DL.I.	2GA 821 111	26,35
JGO.REP.FARO DL.D.	NO COMERCIAL	30,00
MOLDURA REJILLA RAD.	2GA 853 101 C 2ZZ	75,00
NEUMATICO DL.I.	215/55 R 17 .. H	338,49
PEQUENO MATERIAL	SUSTITUIR	30,00
PLACA MATRICULA DL.	KNPL3	6,70
PROTEC.BAJOS MOTOR	3Q0 825 236 D	143,53
PROTECTOR PARAG.DEL.	2GA 807 531 A 2UC	121,00
RADIADOR	5WA 121 251 L	330,10
RECUB.ALETA DL.I.	2GA 854 731 D 9B9	104,50
RECUB.INF.PARAG.DL.	2GA 805 903 K 9B9	195,00

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
RECUBRIM.PARAGOLP.DL	2GA 807 217 Q GRU	493,00
REJILLA AIREAC.DL.I.	2GA 853 211 K 9B9	33,60
REJILLA RADIADOR	2GA 853 651 L RYP	204,50
REVESTIM.PISO I.	5Q0 825 201 AS	58,99
ROTULA DL.I.	5WA 407 365	63,63
SENSOR DL.I.EXT.APAR	5Q0 919 297 B GRU	118,78
SENSOR NOX DL.	05N 907 807 J	594,85
SENSOR NOX TR.	05L 907 807 AQ	555,93
SOP.EXT.D.PARAG.DL.	2GA 807 724 E	33,55
SOP.EXT.I.PARAG.DL.	2GA 807 723 E	33,55
SOP.INF.D.RADIADOR	1K0 121 367 F	6,03
SOP.INF.I.RADIADOR	1K0 121 367 F	6,03
SOP.PARAGOLPES DL.	2GA 807 109 F	344,00
SOP.SENSOR DL.D.EXT.	2GA 998 399 GRU	22,00
SOP.SENSOR DL.D.INT.	2GA 998 493	20,70
SOP.SENSOR DL.I.EXT.	2GA 998 399 GRU	22,00
SOP.SENSOR DL.I.INT.	2GA 998 493	20,70
SOPORTE BOCINA I.	2GA 951 182	9,70
SOPORTE SENSOR T	SUSTITUIR	20,80
SOPORTE SUP.D.RADIAD	5Q0 121 367 F	21,17
SOPORTE SUP.I.RADIAD	5Q0 121 367 F	21,17
TAPA TRAPECIO D.I.	SUSTITUIR	0,01
TORNILLERIA	SUSTITUIR	75,00
TRAVESCQO PARAG.DL.	2GA 807 651 A	101,22
TUBO SENSOR TR.I.	5G0 927 902 AQ	114,37
VENTILADOR ELEC.CPL.	5WA 121 203 H	582,31

MANOS DE OBRA

Reparaciones

	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA DL.I. REPARAR	0,40	20,06
APOYO SUJEC.RADIADOR CEN.: SUSTIT/T.COMP	0,10	5,02
BANDEJA TRASERA : DES-/MONTAR	0,20	10,03
BOCINA: DES-/MONTAR	0,10	5,02
BRAZO SUSPENSION DEL.I.:DES-MONTAR	0,10	5,02
CABLEADO SENSOR-RPM TR.I.: DES-MONTAR	0,30	15,05
CAJA RODAM.DL.I.: SUSTITUIR	0,60	30,10
CAJA RODAMIENTO DEL.I.: DES-MONTAR	0,40	20,06
CAPO DEL.(DESMON.):SUSTITUIR	0,40	20,06
CAPO MOTOR: DES-MONTAR	0,60	30,10
CARCASA VENTILADOR REFRIG.: SUSTITUIR	0,20	10,03
CHAPA I.PISO REPARAR	0,50	25,08
CONCHA PASE RUEDA DEL.D.: DES-MONTAR	0,20	10,03
CONCHA PASE RUEDA DEL.I.: DES-MONTAR	0,20	10,03
DEPOSITO LIMPIAPARABRISAS: SUSTITUIR	0,10	5,02
EMBLEMA DL.: DES-MONTAR	0,20	10,03
FARO D.CPL. REPARAR	1,00	50,16
FAROS: REGULAR	0,20	10,03
FILTRO DE AIRE: DES-/MONTAR	0,30	15,05
FLUIDO REFRIGERANTE: VACIAR-LLENAR	0,70	35,11
GEOMETRIA EJE DL+TR ALINEAR VEHIC.DL.	1,50	75,24
GFS/FUNCION GUIADA	0,20	10,03
GUIA I.RECUBRIM.MALETERO: DES-MONTAR	0,20	10,03
GUIA PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	0,10	5,02
INSTALACION PARAG REPARAR	0,50	25,08
LLANTA DI REPARAR	0,00	0,01
NEUMATICO DEL.I.(RUEDA DESM): DES-MONTAR	0,20	10,03

Reparaciones

PORTACERRAD.DL.(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,60	30,10
PORTACERRADURAS DL.: SOLTAR-FIJAR	0,40	20,06
PROTEC.TERMICA TUNEL: DES-MONTAR	0,40	20,06
PUERTA DL.I.: DES-MONTAR	0,30	15,05
RADIADOR(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,10	5,02
RECUBRIM.ALETA DEL.I.: DES-MONTAR	0,10	5,02
RECUBRIM.PARAGOLPES DEL.: DES-MONTAR	0,70	35,11
RECUBRIM.PARAGOLPES DL.: ACONDICIONAR	0,10	5,02
RECUBRIM.PARAGOLPES DL.: SUSTITUIR	1,40	70,22
RECUBRIMIENTO PARAGOLPES DL.: TALADRAR	0,50	25,08
REJILLA RADIADOR (DESMONTADA): SUSTITUIR	0,50	25,08
REJILLA RADIADOR: DES-/MONTAR	0,30	15,05
REVEST.PASE RUEDA TRAS.I.: DES-MONTAR	0,20	10,03
REVESTIM.I.MALETERO: DES-MONTAR	0,10	5,02
REVESTIM.PISO I.: DES-MONTAR	0,40	20,06
RUEDA DL.I.: EQUILIBRAR(RUEDA DESMONT.)	0,10	5,02
RUEDA(S) DEL.: DES-MONTAR	0,20	10,03
RUEDA(S) TRAS.: DES-MONTAR	0,20	10,03
SANEAR INST. SONDAS REPARAR	1,00	50,16
SENSOR DL.NOX: DES-MONTAR	0,20	10,03
SENSOR RADAR: REGULAR(T.COMPLEMENTARIO)	0,10	5,02
SENSOR TR.NOX: DES-MONTAR	0,20	10,03
SILENCIOSO CEN.DE ESCAPE:DES-/MONTAR	0,30	15,05
SOP.LIMPIAPARABRISAS: DES-MONTAR	0,30	15,05
SOP.PINZAS FRENO DEL.I.: DES-MONTAR	0,40	20,06
TRAVESCQO DELANTERO : SUSTITUIR	0,20	10,03
TRAVESCQO DL.: DES-MONTAR	2,20	110,35
TUBO DE ESCAPE: SOLTAR-/FIJAR	0,20	10,03

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA DL.I. P. REPARACION		100		
CAPO MOTOR P. SUSTITUCION		100		
RECUBRIM.PARAGOLP.DL P. SUSTITUCION		100		
SENSOR DL.I.EXT.APAR NO procede PINTURA		100		

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		12688,09
MANO OBRA REPARACIONES	21,20	1063,40
MANO DE OBRA PINTURA	6,05	303,47
MATERIAL PINTURA		309,27
TOTAL PERITACIÓN		14364,23
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		14364,23

***ATENCIÓN: La póliza es de Bansacar.**

Fecha: 19/02/2025