

1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	TRASERA DER
2	LATERAL DER
3	DELANTERO DER

2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Regular

Otras observaciones:

La reparación supera el limite autorizado (6700€)

Tras preguntar al asegurado, el mismo nos indica que no desea reparar el vehículo.

Tras verificar la viabilidad de la reparación, concluimos que el vehículo no es reparable.

3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 42,80 €

Precio Mano de Obra Pintura: 42,80 € €

RESUMEN

✗ Sin compromiso de pago

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	7.818,71
Total Piezas	=	7.818,71

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	560,26
Total M.O. Pintura (13,09 h)	=	560,26
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	289,19
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	289,19
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	28,92
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	260,27
Total Pintura	=	820,53

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (36,70 h)	=	1.570,76
Total M.O.	=	1.570,76

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	10.210,00
IVA (0,00 %)	=	0,00

POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	10.210,00
-----------------------	---	-----------

4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	15375 €
Valor aproximado de reparación	10210 €
Valor de restos	800 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS SISTEMA VISION PANORAMICA
ADAS ASISTENTE ANGULO MUERTO
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD C/MANTENIMIENTO
DISTANCIA

DIFERENCIAL PAR PUENTE 15 X 67
MANUAL 6 VELOCIDADES ML6C
GENERALES 2 PUERTAS TR 180°
CRISTALES S/LUNAS LAT TR
RETROVISORES EXT CONDUCTOR ELECTRICO/TERMICO
EMBELLECEDORES ANAGRAMA JUMPY
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS
CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR
TECHO PANORAMICO
LUCES LUZ DIURNA
LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES
LUCES FAROS ANTINEBLA
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR
CRISTALES S/LUNAS LAT
GENERALES MANILLAS EXT NEUTRAS
CRISTALES PARABRISAS ACUSTICO + ATERMICO
EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES)
LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL DGT7C
ASIENTOS DL PASAJERO S/REGULACION ALTURA
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PU + EMBELLECEDOR LAT

VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR
ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO CONDUCTOR/PASAJERO
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES
ASIENTOS DL SIN MASAJE
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO

INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES COND ELEC
SECUENC
CLIMATIZACIÓN FREON R134
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO

ACCESORIOS ASIDEROS DELANTEROS C/GANCHO
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR ANALOGICO
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12
AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TRIPLE
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE
TAPICERIA/LINEA INT NEGRO
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE

TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO

ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO ABIERTO
ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO
ETIQUETAS S/ETIQUETAS

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LP AMAZON
EQUIPO MECANICO SIN EJE EQUILIBRADOR
ANTIPOLEO NORMA EU6.2
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START
EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+
REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W

EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO
GENERAL MOTOR TIPO DV
GENERAL BASE MOTOR DV5R

ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL
ADAS SIST APARCAM DL/TR C/CAMARA
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO

TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT
COMERCIAL FURGON L3
ACCESORIOS ANTENA PARA GPS
RETROVISORES C/CARCASA NEGRA
ACCESORIOS CAPO/PORTON S/ACCIONAMIENTO AUT
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC
CRISTALES LUNAS LAT ACUSTICAS
CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S
LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA
CRISTALES SENSOR LLUVIA
LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS
LUCES FAROS HALOGENOS
LUCES S/LAVAFAROS

ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR
GENERALES VOLADIZO TR 1145 MM
EMBELLECEDORES PROTECTOR LATERAL LARGO C/ESTRIBO
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES
SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR
ASIENTOS ACOMPAÑANTE S/REGULACION
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL
ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR
ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES
INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION
NEUMATICOS
INSTRUMENTACION CONSOLA PORTAOBJETOS C/LUZ
ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO
ASIENTOS DL S/CALEFACCION
ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ACOMPAÑANTE
ELECTRICO SECUENCIAL
INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE C/MANDO INTEGRADO
INSTRUMENTACION PUERTAS PUERTA LATERAL NO MOTORIZADA
C/CONDENACION ELECTRICA
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CURITIBA TRITONO MELTEM +
TEP ""OV

INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS
INSTRUMENTACION CONSOLA DISPLAY EN SALPICADERO
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA
ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO
AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB
AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR
ACCESORIOS S/ALARMA
ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO R2 INT
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL
INTERIOR ISOREL
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS
C/MATRIZ
ACCESORIOS C/PREINSTALACION UNIDAD CONTROL REMOLQUE
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS + LUZ TECHO TRASERA
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA
IZQUIERDA
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO
EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD
EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA
ATRAS
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 12
GENERAL DIESEL DV5RUCD 75KW
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102)

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL
 ANTIPOLUCION NORMA 6.2
 ESPAÑA ESPAÑA
 VERSION FURGON CHAPA
 ACABADO TECNICO FURGON NIVEL 2
 VERSION 2 PUERTAS TRASERAS
 LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA DE CHAPA C/NEUMATICO
 ESTANDAR
 LLANTAS 6.5JX16" GRIS
 SUSPENSION ESTANDAR
 DIRECCION DIRECCION LEY DE VALVULA LEY 103
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 304X28MM
 SUSPENSION CARGA UTIL 900KG
 SUSPENSION LEY 3.2
 NEUMATICOS 215/65 R 16 106T RF
 NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS

ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS
 ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE)
 VERSION S/CABINA
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 3275
 PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD
 LLANTAS LLANTAS ACERO
 LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO
 SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR
 FRENOS DISCOS DE FRENO TR 290X12MM
 FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO
 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO
 SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR
 NEUMATICOS NEUMATICOS 16"

PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
7101R	9808757980	Aleta dl dr	1,00	481,90			481,90
6161R	9808243080	Piloto tr dr	1,00	198,30			198,30
8105R	98135231XT	Paragolpes tr (zona dr) - Nueva	1,00	287,80			287,80
8401R	9811894980	Puerta carga tr dr	1,00	1.539,10			1.539,10
842CR	9820017880	Bisagra inf puerta carga tr dr	1,00	147,90			147,90
9006R	1685065880	Lateral dr carroc (zona tr)	1,00	2.453,10			2.453,10
7401R	9853308880	Puerta dl dr	1,00	1.271,69			1.271,69
7516R	98087411XT	Carcasa retrovisor dr	1,00	48,70			48,70
7801R	9847296780	Puerta tr dr	1,00	1.299,52			1.299,52
8620R	98087489XT	Moldura puerta tr dr	1,00	90,70			90,70

MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
52020410	Ajustar faros	0,3	42,80	0	12,84
GtT8185R	Desmontar y montar Sensor aparcamiento tr dr	0,1	42,80	0	4,28
596A0111	Desmontar y montar Luna puerta tr dr	0,2	42,80	0	8,56
74034210	Preparación para sust lat dr carrocería (zona tr)	1,9	42,80	0	81,32
GtT81050	Desmontar y montar Paragolpes tr	1,2	42,80	0	51,36
GtT9006L	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	7,2	42,80	0	308,16
GtT906BR	Reparar Estribo int dr (zona dl)	2,5	42,80	0	107,00
74030910	Sustituir Lateral dr carroc (zona tr)	17,8	42,80	0	761,84
636A0910	Sustituir Carcasa retrovisor dr	0,2	42,80	0	8,56
60300910	Sustituir Aleta dl dr	1,7	42,80	0	72,76
68540910	Sustituir Puerta carga tr dr	0,4	42,80	0	17,12
69020910	Sustituir Bisagra inf puerta carga tr dr	0,1	42,80	0	4,28
65620910	Sustituir Puerta tr dr	1,1	42,80	0	47,08
63360910	Sustituir Puerta dl dr	2	42,80	0	85,60

PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Material	Tiempo(h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar EIM Aleta DL DR - Sustitución	12,77	0,55		36,31
Pintar EIM Aleta TR DR - Sustitución	56,60	2,42		160,18
Pintar EIM Aleta TR IZ - Fuerte	49,53	2,49		156,10
Pintar EIM Estribo DR - Fuerte	14,31	0,71		44,70
Pintar EIM Puerta / Panel intermedio TR DR - Sustitución	80,24	3,37		224,48
Pintar EIM Puerta carga TR DR - Sustitución	44,85	1,99		130,02
Pintar EIM Puerta DL DR - Fuerte	30,89	1,56		97,66

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	7.818,71
Total Piezas	=	7.818,71

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	560,26
Total M.O. Pintura (13,09 h)	=	560,26
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	289,19
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	289,19
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	28,92
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	260,27
Total Pintura	=	820,53

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (36,70 h)	=	1.570,76
Total M.O.	=	1.570,76

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	10.210,00
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	10.210,00