

<b>Fecha Alta</b>	03/03/2025 8:57:22	<b>Marca - Modelo</b>	DACIA DOKKER (FE/KE) (12-)
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	03/03/2025 15:37:14	<b>CUM</b>	
<b>Código Usuario</b>		<b>Matrícula</b>	
		<b>VIN</b>	

### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	reference test
Observaciones	text observations...		

### Atributos vehículo

Color	BLANCO	Fecha de entrada	03/03/2025	Pérdida total	Pendiente
Kilómetros	160.558			Veh.Econom.Reparable	Pendiente
Estado vehículo	text state vehicle			Veh.Tec.Reparable	Pendiente
Fecha de matriculación	19/12/2018				

### Neumáticos

	Marca	Modelo	Medida	Desgaste(%)
Delantero derecho				
Delantero izquierdo				
Trasero derecho				
Trasero izquierdo				
Repuesto				

### Valores Configurables

<u>AdBlue</u>	N
<u>Codigo-Cliente</u>	112267
<u>Codigo-Grupo</u>	3262
<u>Codigo-Prescriptor</u>	52599
<u>Codigo-Tipo-Mantenimiento</u>	G

### Equipamiento

#### Interfaz

CODIGO DE EQUIPO E1	COMPLEMENTO SERIE LIMITADA ENPH01
PARTICULARIDADES TECNICAS SAN613	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO 14D	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA NAVEGACION NAV0G2
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT	COMERCIAL FURGON C/PUERTA LAT DR - FE__
GENERAL FEAV	LUCES FAROS ANTINEBLA
RETROVISORES EXT ELECTRICO	CODIGO DE EQUIPO CEE1
FECHA FABRICACIÓN 19/10/2018	TAPACUBOS 15" SCALA
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS	PLANTA DE MONTAJE I
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD	ASIENTOS CINTURONES DL C/REG ALTURA
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA	ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO
ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS	INYECCION MULTIPUNTO 1598CC 75KW (102) - H4M 740
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START	EQUIPO MECANICO ECO PRO
MANUAL 5 VELOCIDADES - JR5	DIRECCION SERVODIR ELECTROHIDRAULICA
SUSPENSION CARGA UTIL AMPLIADA - CHAAUG	LLANTAS 6.0JX15"

#### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA
---	---------------

## Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	D	I/D%	Total(€)
▼	CGA002	Coste Gestión Autorización - Descuento por el coste de la gestión de la Autorización	1,00	-4,21			-4,21
	112209464R	Sblock soporte c/v	1,00	63,61		-7,00	59,16
	210103AA0C	Bomba agua	1,00	255,44		-7,00	237,56
	0986479A85	Jgo discos freno dl - BOSCH - GISTEKRA - Rec.Plat. GistekRA+ - MOTRIO - Economic	1,00	71,40		-18,00	58,55
	0986495416	Pastillas freno dl - BOSCH - GISTEKRA - Rec.Plat. GistekRA+ - Nueva	1,00	46,35		-18,00	38,01
	562106559R	Amortiguador iz suspensión tr - Nueva	1,00	75,06		-18,00	61,55
	562106559R	Amortiguador dr suspensión tr - Nueva	1,00	75,06		-18,00	61,55
▼	OEM-RXTYPED	Anticongelante	5,45	4,00		-18,00	17,88
▼	MANTENIMIENTO	Serv inspección 6º año					
I	la1173	Filtro antipolen - MAHLE - NR - 1 - Rec.Plat. GistekRA+ - MOTRIO - Economic	1,00	31,10		-18,00	25,50
I	F026407210	Filtro aceite - BOSCH - NR - 2 - Rec.Plat. GistekRA+ - MOTRIO - Economic	1,00	14,70		-18,00	12,05
I	117203866R	Correa accesorios	1,00	36,75		-18,00	30,14
▼ I	AC97404	Aceite motor - USAR ACEITE	4,20	9,00			37,80
I	1102601M02	ESPECIFICACIONES FABRICANTE Arandela / tapón cárter	1,00	3,66		-18,00	3,00

## Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	D	I/D%	Total(€)
T2	0009	Serv inspección 6º año	0,70 h	39,79			27,85
I	A03A	Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite					
I	EM1010CIL	Comprobar testigos cuadro de instrumentos					
I	EM1010RCI	Programar Indicador de servicio					
I	EM1076CSR	Comprobar sistema refrigeración ** Verificar estado estanqueidad y nivel					
I	EM2010RYN	Comprobar ruedas y neumáticos ** Control del estado / desgaste de los neumáticos e inflado de los mismos					
I	EM2011RYN	Comprobar kit reparación neumáticos					
I	EM2030PDD	Comprobar pastillas y discos freno ** Verificar desgaste					
I	EM2070DIR	Comprobar dirección hidráulica ** Verificar estado estanqueidad y nivel					
I	EM2150CCT	Comprobar circuito frenos ** Verificar estado estanqueidad y nivel					
I	EM2175SES	Comprobar sistema de escape					
I	EM3030LIM	Comprobar líquido lavaparabrisas					
I	EM3060ESM	Comprobar etiquetas seguridad y mantenimiento ** Verificar etiqueta del airbag y del compartimiento motor					
I	EM4005CIL	Comprobar iluminación ** Revisar luces exteriores (testigos respectivos incluidos) y luces interiores (cuadro de instrumentos, luces de emergencia, indicadores de dirección, bocina, luz maletero, ...)					
I	EM4015CEL	Comprobar escobillas limpiaparabrisas					
I	EM4020ELP	Comprobar estado luna parabrisas y retrovisores					
I	EM4050CCA	Comprobar carrocería ** Control de daños y de corrosión					
I	EM4050TAP	Comprobar válvulas de las ruedas					
I	EM9999AMO	Comprobar dirección y suspensión ** Comprobar rótulas, fuelles y articulaciones del sistema					
I	EM9999ETI	Comprobar etiquetas seguridad y mantenimiento					
NI	0025	Sustituir Filtro antipolen					
T2	0025	Sustituir Filtro antipolen	0,10 h	39,79			3,98
+	0009	Serv inspección 6º año					
C	0009	Serv inspección 6º año					
- T2	1223	Sustituir Bomba agua	0,70 h	39,79			27,85
I	A0HD	Sustituir Correa accesorios / Sustituir Kit correa accesorios					

**Mano de obra**

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	D	I/D%	Total(€)
I	A1SF	Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr / Desmontar y montar Protector dl pase rueda dl dr					
NI	A0XX	Sustituir Anticongelante					
T2	2051	Sustituir Sblock soporte c/v	1,20 h	39,79			47,75
I	1103	Desmontar y montar Filtro aire completo					
I	8205	Desmontar y montar Batería					
I	A2A8	Desmontar y montar Rejilla torpedo					
T2	3412	Sustituir Jgo discos freno dl	1,00 h	39,79			39,79
T1	3703	Sustituir Amortiguador iz suspensión tr / Sustituir Amortiguador dr suspensión tr	0,80 h	39,79			31,83
I	3116	Desmontar y montar Rueda tr iz					
I	3116	Desmontar y montar Rueda tr dr					
T2	A0XX	Sustituir Anticongelante	0,60 h	39,79			23,87
+	1223	Sustituir Bomba agua					
I	1520	Purgar Anticongelante					
C	0009	Serv inspección 6º año					
T2	GiTCGA002	Sustituir Coste Gestión Autorización	0,00 h	39,79			0,00

**Resumen**

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	05/02/2025	Total D. MO	0,00 €	Total D. MO Pintura	0,00 €
Total D Piezas	-89,99 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	638,54 €	Subtotal Horas MO	202,92 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,10 h)	202,92 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	202,92 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total D. Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	638,54 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	638,54 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €

*Sistema de pintura: Sin Pintura*

<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	638,54 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	202,92 €	Total Tasas reciclado residuos	0,25 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	841,71 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	841,46 €	IVA (21%)	176,76 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.018,47 €
				Total	<b>1.018,47 €</b>

**NOTAS**

Manual
 No Actualizada
 Sin Precio
 Documentado por GT Motive
 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por