

Marca	CITROEN INDUST.	Modelo	Berlingo Talla M Bluehdi 100 Control		
Color	BLANCO	Estado general vh	NORMAL		
Kilometraje leído	60806	Fecha 1ª mat	28/04/2022		
Num. bastidor		Perito actuante	..		
Fecha entrada taller	09/01/2025	Fecha visita	10/01/2025		
Neumáticos del	5.0	Neumáticos tras	6.0	Nivel aceite	NO OK
Llaves	1	Documentación	SI	Accesorios	991.65

Versión	N/A NO HA FRENADO A TIEMPO Y HA GOLPEADO A V/C1 QUE A SU VEZ DEL IMPACTO V/C1 GOLPEA A V/C2 QUE ESTABA DELANTE. COLISION EN CADENA	Daños declarados	PARTE DELANTERA METIDO HACIA ADENTRO/ CHORREA LIQUIDO/ LUNA DEL/ HAN SALTADO LOS AIRBAG/ UN HIERRO SUELTO DELANTERO
---------	--	------------------	---

VALORACIÓN

Valoración de daños sin posibles daños ocultos:	13.254,14 €
Estimación de daños ocultos:	2.000,00 €
Tiempo de verificación desmontajes:	0.0
Tiempo desrotulado:	0.0
Valor nuevo:	23.710,00 €
Valor venal:	18.650,00 €
Valor de mercado:	18.500,00 €
Valor de restos:	1.865,00 €
Daños interiores:	300,00 €

OBSERVACIONES: .