

# Informe Pérdida Total

## Datos del vehículo:

<b>*Marca: MAZDA</b>
<b>*Modelo y Versión: 6 ACTIVE 2.0 CRTD</b>
<b>*Tipo de combustible: GASOIL</b>
<b>*Número de km: 220.475</b>
<b>*Descripción del golpe y estado del motor: GOLPE POR ALCANCE.</b>

**Importes pérdida total:**

<b>*Valor Venal: 1.055 €</b>	
<b>*Valor de mercado: 2.500 €</b>	
<b>*Valor de mercado según protocolo indicado</b>	<b>2.125 €</b>
<b>*Posible valor de reparación: 4.000€</b>	