

Peritaciones Tasaciones y Reconstrucciones Zaragoza S.L. www.ptrz.com ptrz@grupomobius.com Telf 902947760 Fax 976066231			
	INFORME TÉCNICO PERICIAL DE AUTOMÓVIL	REF. PTR:	2811787
		FECHA:	06/03/2025
		REF	1-668DSYQ-2

Gabinete Pericial Nacional

Leaseplan Servicios S.A.

Terminacion de Contrato

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	11/03/2025
Marca	VOLKSWAGEN IND.	Km. vehículo	140694 Km.
Modelo	Amarok Cd Conect 3.0td i 4mo Bmt 120kw	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Turismo/derivado	FºMatriculación	03/07/2019
VIN		Importe Daños Ext.	1555,77 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

Procedemos a verificar el estado del vehículo y la documentación que presenta.

Podemos observar que el vehículo presenta daños exteriores de múltiples siniestros típicos de daños de aparcamiento y uso.

En el interior el habitáculo podemos constatar que el vehículo presenta ficha técnica, permiso de circulación, manual del usuario y libro de revisiones, no encontramos segunda llave.

El vehículo equipa rueda de repuesto.

El interior se encuentra en buen estado de limpieza y conservación

Verificamos el estado de los neumáticos, los cuales no han llegado al testigo de desgaste.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Fecha Alta 11/03/2025 15:48:10
F.Cálculo/Modif. 11/03/2025 15:52:20
Código Usuario

Marca - Modelo
CUM
Matrícula
VIN

VOLKSWAGEN AMAROK (2H) (16-22)

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 140.694

Equipamiento

Manual

FECHA FABRICACIÓN 01/07/2019
 GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - 2JB
 PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION ECUADOR - 0FU
 GENERALES PROTECTOR PARAGOLPES TR CROMO - 0S6
 PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A

TODO TERRENO CABINA LARGA - K4E
 GENERALES S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA - 5C0
 GENERALES S/JUNTAS ADICIONALES - 6U0
 ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - 7X0

VIN Decoder

PLANTA DE MONTAJE H

Nº SERIE 2019015911

Automático

ESPAÑA ESPAÑA - B15
 POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - LOL

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 63291900	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,60 h	37,00			22,20
T2 63691900	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,50 h	37,00			18,50
I 66261950	Desmontar y montar Peldaño tr					
▼ T2 GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,50 h	37,00			18,50
▼ T2 GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,50 h	37,00			18,50
▼ T2 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,40 h	37,00			14,80
▼ T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,65 h	37,00			24,05
▼ T2 GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,30 h	37,00			11,10
▼ T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,65 h	37,00			24,05
▼ T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,85 h	37,00			31,45
▼ T2 GtT84010	Reparar Portón tr	0,50 h	37,00			18,50
▼ T2 GtT9050L	Reparar Aleta tr iz	2,00 h	37,00			74,00
▼ T2 GtT9050R	Reparar Aleta tr dr	0,85 h	37,00			31,45

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼ CHAPA GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0)					
▼ GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
▼ GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0)					
▼ GtP9050R	Aleta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
▼ GtP9050L	Aleta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
▼ GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
▼ GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
▼ GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
▼ GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
▼ GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
▼ PLASTICO GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Resumen

Piezas

		Mano de obra		Pintura
Fecha tarifa	06/03/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	307,10 €	Subtotal Horas MO
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (8,30 h)	307,10 €	Subtotal M.O. (16,85 h)
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	307,10 €	Total mano de obra (Manual)
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura
Total sin descuentos	0,00 €			0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Subtotal material
Total	0,00 €			355,21 €

Varios

Total Varios	0,00 €
--------------	--------

*Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa*

Nº colores

1

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	307,10 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	978,66 €	Base del impuesto	1.285,76 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.285,76 €	IVA (21%)	270,01 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.555,77 €
				Total	1.555,77 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza preprintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	03/07/2019
Marca y modelo	VOLKSWAGEN IND. Amarok Cd Conect 3.0	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	140694	Intervalo de mantenimiento	30.000km o 2 años
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía	140694	Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	06/03/2025	Revisiones correctas	Si
Fº 1ª visita	11/03/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	10/06/2022	76.872	Aceite motor
Revisión	10/11/2022	87.301	Aceite motor
Revisión	31/05/2023	102.765	Aceite motor
Revisión	30/07/2024	132.700	Aceite motor

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- FALLO EN ADBLUE

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES

INFORME FINAL 11/03/2025 Vehículo peritado La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 11/03/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca VOLKSWAGEN IND., modelo Amarok Cd Conect 3.0td i 4mo Bmt 120kw

Somos atendidos por JEFE DE TALLER, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación, ficha técnica y libro de revisiones sellado.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. FALLO EN ADBLUE

En conversación con el responsable del taller nos indica que el vehículo acude a sus instalaciones debido a que se le ilumina el testigo de anticontaminación en el cuadro.

Una vez escuchado al responsable del taller procedemos a la inspección de la unidad afectada.

En primer lugar, comprobamos que los testigos luminosos del cuadro de mandos funcionan correctamente.

Procedemos a verificar el estado de los niveles de líquidos del vehículo, tanto el nivel de aceite como el de líquido refrigerante, tras las comprobaciones podemos constatar que los niveles tanto de aceite como de líquido refrigerante se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.

Seguidamente procedemos a comprobar el funcionamiento del motor, observando como arranca de forma correcta y se queda encendido el testigo de anticontaminación encendido.

Nos facilitan diagnosis electrónica de averías en la que observamos los siguientes fallos memorizados:

P208E00 - INYECTOR 1 DEL AGENTE REDUCTOR BANCADA 1 - Se atasca en posición cerrada.

P226D00 - FILTRO DE PARTÍCULAS - Dañado o falta sustrato.

P20E900 - AGENTE REDUCTOR - Presión demasiado alta.

Estos fallos memorizados en diagnosis electrónica de averías nos confirman la existencia de daños en sistema de AdBlue y filtro de partículas.

Revisamos los bajos del vehículo sin apreciar indicios de daños por golpe, ni manipulaciones ni malas reparaciones previas por lo que entendemos que la avería se debe a que los elementos han llegado al final de su vida útil.

No descartamos la presencia de posibles daños ocultos.

CONCLUSIONES FALLO EN ADBLUE

Tras las comprobaciones realizadas podemos determinar que el vehículo que nos ocupa presenta fallo en sistema anticontaminación.

Determinamos que para realizar una reparación de calidad y de garantías será necesario sustituir el filtro de partículas, depósito de adblue e inyector.

No descartamos la presencia de posibles daños ocultos

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la

mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 140.964

Equipamiento

Interfaz

TURBO-DIESEL 2967CC 120KW (163) - DDXA	TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO/PALADIO - AH
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N0L	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS PIEL PARCIAL - 3HB
COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL MAS SEPARADOR DE AGUA - 1A8	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO/PARED DE SEPARACION - 6NT
ADAS REGULADOR VELOCIDAD - 8T1	EMBELLECEDORES REJILLA DL - 6KF
ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR MOQUETA - 5BF	EQUIPO ELECTRICO TOMA DE FUERZA MOTOR "PART TIME" - 0R3
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0
CRISTALES LIMPIA DL C/INTERVALO - 8N1	LUCES FAROS DOBLE PARABOLA - 8ID
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9ZX	EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4
ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - 7P4	EQUIPO MECANICO FILTRO DE AIRE NORMAL - 1L0
NEUMATICOS 245/65 R 17..H	ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTOS DL - QN4
ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A	AUDIO/MULTIMEDIA SIN RECEPCION TV Y C/RECEPCION DIGITAL RADIO - QV0
ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS - 3Q6	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ - 5D1
AUDIO/MULTIMEDIA MIB2 ESTANDAR PQ RADIO PLUS - I7A	RETROVISORES CON CARCASA COLOR (IMPRIMADA) - 6FB
AUDIO/MULTIMEDIA S/NAVEGADOR - 7Q0	ACCESORIOS C/MOLDURAS ADICIONALES PASE RUEDA - 6GE
ACCESORIOS S/TAPA MOTOR - NM0	RETROVISORES EXT IZ CONVEXO - 5SJ
TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPajes - 3S0	ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SB
ACCESORIOS FALDILLAS ANTILODO DL Y TR - 6N2	ACCESORIOS PREPARACION PARA ENGANCHE REMOLQUE - 1D7
ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y GATO - 1S1	CLIMATIZACIÓN AIRE ACOND SEMIAUTOMATICO - 9AP
SUSPENSION PESO EJE DL CLASE 3 - 0JC	GENERAL MOTOR DIESEL 6 CILINDROS 3,0L/MOTOR 059.L - TS8
ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO DL MOQUETA - 5AD	PLANTA DE MONTAJE H
FECHA FABRICACIÓN 25/02/2019	PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A
LUCES LUZ AUXILIAR FRENO - 8R1	Nº SERIE 2019015911
LUCES PILOTOS TR ESTANDAR - 8SA	LUCES FAROS ANTINIEBLA - 8WB
SEGURIDAD S/ARCO ANTIVUELCO - 2Y0	VOLANTE Y MANDOS GUARDAPOLVOS PALANCA CAMBIO CUERO - 6R2
ACCESORIOS S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS - 8W0	ASIENTOS SIN RESPALDO AJUSTABLE - ULO
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - NZ0	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACTIVACION - 4UF
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3	CRISTALES LUNA DELANTERA ATERMICA VERDE Y TRASERAS OSCURAS - QL5
RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - 6XD	RETROVISORES EXT DR CONVEXO - 5RQ
LUCES PILOTO MATRICULA ESTANDAR - KL0	GENERAL MOTOR TURBODIESEL 6 CILINDROS 3,0L/120KW - DJ1
ANTIPOLUACION NORMA EU6+ - 7MM	DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS ML410 - 0IM
DIRECCION DIRECCION ASISTIDA VARIABLE - 1N3	TRANSMISION 4X4 - 1X1
GENERAL 6S MARCADO - RKK	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 1AT
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ZONA TRASERA - 6CA	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL/TR - 4R1	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 92 AH - J0B
INSTRUMENTACION CONSOLA S/TACOGRAFO - 9NA	TODO TERRENO CABINA LARGA - K4E
LUCES PILOTO ANTINIEBLA COND DERECHA - 8TC	ASIENTOS CONSOLA CENTRAL C/POSAVASOS - 4M1
LLANTAS ALE 8.0JX17" - CA8	TRANSMISION BLOQUEO ELEC DIFERENCIAL - 1Y4
SUSPENSION AMORTIGUACION ESTANDAR - 1BA	SUSPENSION MARGEN PESO 2 EJE TRASERO - 0YB
LLANTAS RUEDA DE REPUESTO ACERO - 1G2	LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO ESTANDAR - 1PA
TRANSMISION TREN DE RODAJE 16" - 2E3	ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
LUCES ACTIVACION DE LAS LUCES DE MARCHA DIURNA - 8K1	LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1
ASIENTOS DL IZ NORMAL - 3TP	ASIENTOS DL REGULABLE ALTURA - 3L3
GENERALES PORTON CONFORT C/CERRADURA - 3RQ	GENERALES PROTECTOR PARAGOLPES TR NEGRO - 0S2
GENERALES PARAGOLPES PINTADO - 2JF	ACABADO TECNICO CONFORT - A8C
GENERALES INSONORIZACION ADICIONAL - 2B1	GENERALES INSCRIPCION EN VERSION ESTANDAR - 0NB
ASIENTOS 2 ^a FILA 3 PLAZAS - 3UH	ACCESORIOS ACABADO INT - 5MA
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - 7X0	GENERALES C/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROceria - 5C1

INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO Y CIERRE
 SEGURIDAD - 4K3
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - 7L6
 ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
 MANUAL 6 VELOCIDADES 4X4 - G0L
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - 3D2
 ASIENTOS DL DR NORMAL - 3SP
 INSTRUMENTACION CONSOLA KIT FUMADORES - 9JC
 PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION HANNOVER - 0FA
 GENERALES MANILLAS EXT CROMADAS - 6JB

ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO,ROTULO AIRBAG EN PARASOL
 ACOMPAÑANTE - 5XR
 ACCESORIOS CUADRO MULTIF C/ CHECK CONTROL - 9Q5
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCIONONGLIFE - QI6/QI8
 ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO - 9P1
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K0
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION - 2ZH
 GENERALES S/JUNTAS ADICIONALES - 6U0

Automático

ESPAÑA ESPAÑA - B15
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L

POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
LP 5W30 2	Aceite motor - - - NET5	8,00	9,00			72,00
059198405B	Filtro aceite	1,00	26,96			26,96
2H6254500 X	Filtro partículas - Estándar	1,00	2.100,00			2.100,00
2H0253115	Junta tr escape dl	1,00	9,65			9,65
4G0253115C	Junta tr escape intermedio	1,00	9,04			9,04
2H6131877	Depósito AdBlue	1,00	1.050,00			1.050,00
2H6131113B	Inyector AdBlue	1,00	338,00			338,00

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 01040000	Sustituir Aceite motor	0,70 h	37,00			25,90
+ EMH6100	Sustituir Aceite-filtro					
- T1 17305533EM	Sustituir Filtro aceite	0,20 h	37,00			7,40
+ EMH6100	Sustituir Aceite-filtro					
T2 26745502	Sustituir Filtro partículas	1,60 h	37,00			59,20
23811902	Desmontar y montar Sensor tr óxidos nitrógeno NOX					
26721905	Desmontar y montar Sensor tr temperatura escape					
26741902	Desmontar y montar Filtro partículas					
26851902	Sustituir, Desmontar y montar Inyector AdBlue					
26931902	Desmontar y montar Sensor hollín					
T2 26811900	Desmontar y montar Depósito AdBlue	1,00 h	37,00			37,00
+ 26815550	Sustituir Depósito AdBlue					
26881700	Sustituir AdBlue					
44051900	Desmontar y montar Rueda repuesto					
EM11120	Desmontar y montar Protector depósito aditivo					
T2 26815550	Sustituir Depósito AdBlue	0,30 h	37,00			11,10
NI 26811900	Desmontar y montar Depósito AdBlue					
▼ T2 GtTHG140	Rellenar Anticongelante	0,10 h	37,00			3,70
▼ T2 GtTHG858	Rellenar Líquido lavaparabrisas	0,10 h	37,00			3,70

Resumen

Piezas

		Mano de obra		Pintura
Fecha tarifa	06/03/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO
Subtotal	3.605,65 €	Subtotal Horas MO	148,00 €	Subtotal Horas MO
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,00 h)	148,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	148,00 €	Total mano de obra
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura
Total sin descuentos	3.605,65 €			Subtotal material
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)
Total	3.605,65 €			Total del material

Varios

Total Varios	0,00 €
--------------	--------

Sistema de pintura: Sin Pintura

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	3.605,65 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	148,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,48 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	3.754,13 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	3.753,65 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	3.754,13 €
				Total	3.754,13 €

NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por