

SINIESTRO: 267.127 / 2025 - CO	PÓLIZA: 1.650.522
VEHÍCULO: HYUNDAI i10 (A) 08 5P COMFORT 1200	KILÓMETROS: 117.312
PINTURA: AMARILLO - BICAPA SOLIDO - BRILLO	CTE.PINTURA: 1
PRODUCTO: TODO RIESGO	FRANQUICIA:
FECHA APERTURA: 24/03/2025	ESTADO PERITACIÓN: CERRADA
CONCEPTO (DP/RC): DP	PROV. OCURR: GUADALAJARA
	NEGOCIO: PARTICULAR
	FECHA SINIESTRO: 22/03/2025

SUPERA VALOR VENAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
ALETA DEL. DCHA.	663210X300	99,16
ALETA DEL. IZDA.	663110X300	101,23
BISAGRA DCHA. CAPOT DEL. H/3-11	791100X000	18,87
BISAGRA IZDA. CAPOT DEL. H/3-11	791100X000	18,87
CAPOT DELANTERO	664000X020	213,04
CERRADURA CAPOT DEL.	811300X010	22,93
CJTO. BAJO PUERTA D. PARCIAL CJTO.LAT.CARR.	711220XA00	458,26
CJTO. FRENTE DEL. FIBRA.C/ALoj.H/11-11	641010X200	322,63
CJTO.FARO ANTIN.D.I. C/LAMP.H/11-10	922010X000	71,38
CJTO.MOTOVENTILADOR C/SOP 1.2 H/11-10	253800X150	295,15
CUBIERTA PARAGOLPES DEL. NEGRA H/11-10	865110X000	131,69
EMBLEMA REJILLA DEL.	863630X000	15,10
FARO DCHO. C/LAMPARAS H/11-10	921020X020	207,26
FARO IZDO. C/LAMPARAS H/11-10	921010X020	198,11
MOLDURA REJILLA DEL. H/11-10	863620X010	87,90
RADIADOR AGUA 1.2 H/11-10	253100X100	193,92
RADIADOR AIRE ACOND. C/DESHIDRATADORA H/11-10	976060X000	294,67
REJILLA DELANTERA H/11-10	863660X000	37,23
VARILLA CAPOT DEL.	811700X000	8,71

MANOS DE OBRA	Tiempo(h)	Total(€)
Sustituciones		
ALETA DEL. DCHA.	0,70	21,25
ALETA DEL. IZDA.	0,70	21,25
CAPOT DELANTERO	0,50	15,18
CJTO. BAJO PUERTA D. PARCIAL CJTO.LAT.CARR.	3,75	113,81
CJTO. FRENTE DEL. FIBRA.C/ALoj.H/11-11	0,50	15,18
CJTO.FARO ANTIN.D.I. C/LAMP.H/11-10	0,05	1,52
CUBIERTA PARAGOLPES DEL. NEGRA H/11-10	0,75	22,76
FARO DCHO. C/LAMPARAS H/11-10	0,20	6,07
FARO IZDO. C/LAMPARAS H/11-10	0,20	6,07
REJILLA DELANTERA H/11-10	0,10	3,04
Reparaciones		
MANO OBRA CARROCERO	3,00	91,05
MANO OBRA ELECTRICA	2,00	60,70

Reparaciones

MANO OBRA MECANICA			1,50	45,53
Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA DEL. DCHA.	NUEVO	100	0,76	23,07
ALETA DEL. IZDA.	NUEVO	100	0,76	23,07
BISAGRA DCHA. CAPOT DEL. H/3-11	NUEVO	100	0,15	4,55
BISAGRA IZDA. CAPOT DEL. H/3-11	NUEVO	100	0,15	4,55
CAPOT DELANTERO	NUEVO	100	1,81	54,93
CJTO. BAJO PUERTA D. PARCIAL CJTO.LAT.CARR.	NUEVO	100	0,97	29,44

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		2796,11
MANO OBRA SUSTITUCIONES	7,45	226,11
MANO OBRA REPARACIONES	6,50	197,28
MANO DE OBRA PINTURA	4,60	139,61
CTE MANO OBRA PINTURA	0,90	27,32
MATERIAL PINTURA		92,68
TOTAL PERITACIÓN		3479,10
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		3479,10

PÉRDIDA TOTAL