

SINIESTRO: 6.210.132 / 2024 - CO

VEHÍCULO: CITROEN C4 20 5P SHINE 12 PURETECH 130 S&S AUT

KILÓMETROS: 1

PINTURA: BLANCO - BICAPA SOLIDO - BRILLO

CTE.PINTURA: 1

PRODUCTO: DAÑOS PROPIOS
RENTING CON FRANQUICIA

FRANQUICIA: F5

FECHA APERTURA: 21/08/2024

ESTADO PERITACIÓN: CERRADA

NEGOCIO: EMPRESA

CONCEPTO (DP/RC): DP

SUPERA VALOR VENAL

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
ADHES.LUN.LAT.DL.D.	9834032380	22,24
AIRBAG ACOMPAÑANTE	9831018680	533,05
AIRBAG CONDUCTOR	98406908ZD	562,36
ALETA DL.I.	9831194780	273,95
ALETIN DL.I.	98329590XT	89,66
AMORTIGUADOR DL.I.	9842991780	114,39
BISAG.INF.PUER.DL.I.	1608322580	43,73
BISAG.SUP.PUER.DL.I.	1608322780	47,93
BISAGRA D.CAPO MOTOR	9831199380	61,81
BISAGRA I.CAPO MOTOR	9831199480	61,81
BLOQUE INTERRUPTOR	98477396ZD	520,74
BRAZO SUSPENS.DL.I.	9831682580	126,86
CABLEADO MOTOR	9837567680	298,93
CABLEADO PARAGOLP.DL	9835276780	34,85
CABLEADO VANO MOTOR	9842595080	985,14
CAPO MOTOR	9834271780	611,53
CINTURON SEG.DL.D.	98400642XX	373,96
CINTURON SEG.DL.I.	98303733XX	373,96
CINTURON SEG.TR.D.	98389329XX	321,52
CINTURON SEG.TR.I.	98389329XX	321,52
CONCHA PASE RUE.DL.I	9831258580	92,57
DEFLEC.CEN.MODUL.AIR	1677610480	95,24
DEFLECTOR DL.INF.	9834979980	112,21
FARO ANTINEBLA I.	9826960480	225,32
FARO I.	9830649480	752,02
INSONORIZ.CAPO MOTOR	9834234880	36,53
JGO.DEFLECTORES	98370489XT	79,21
JGO.EMB.FAROS ANTIN.	98370493GP	133,03
JGO.REP.PARABRISAS	1636063280	41,34
JTA.ALETA DEL.I.	9831090680	26,77
JUNTA I.CAPO MOTOR	9833359180	30,51
LAMINA PUERTA DL.I.	9830632280	42,06
LLANTA DL.I.	98320632ZR	283,62
MANDO APERTURA CAPO	9826001780	29,38
MANGUETA DL.I.	9826532480	331,54
MARCO LAT.I.CPL.	1675412480	1082,73
MODULO AIRE REGULADO	9836865380	324,23

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
MOLDURA PUERTA DL.I.	98306609XT	138,51
MOTOR REG.GUIA AIRE	9818171680	139,07
NEUMATICO DL.I.	195/60R18..H	127,00
PARABRISAS	9844688280	448,85
PARAGOLPES DL.	167761091T	388,80
PARAGOLPES DL.INF.	98347032XT	219,04
PASE RUEDA DL.I.	1688980380	126,89
PUENTE DL.	9841133480	697,90
PUERTA DL.I.	9835013480	671,88
REF ALETA DL I	9835117680	55,98
REF.ALETA DL.I.	1674570880	267,41
REF.I.PARAGOLPES DL.	9834693380	39,61
REF.PASE RUEDA DL.I.	1675412780	94,72
REGUL.AIRBAG/TENSOR	1692638380	395,58
REJILLA INF.PARAG.DL	98358848XT	161,19
SOP.BISAGRA DL.I.	9831179280	53,39
SOP.BLOQUE HIDRAUL.	9824447480	36,22
SOP.DL.ALETA DL.I.	9833020780	18,93
SOP.DL.SUP.ALET.DL.I	1674572780	72,21
SOP.I.PARAGOLPES DL.	9830713080	56,11
SOP.INF.GUARDAB.DL.I	9834773880	53,73
SOP.PARAGOLPES DL.	9832864880	274,62
SOP.SUP.GUARDAB.DL.I	9833334680	51,86
SOPORTE ALETA DL.I.	9833314280	61,77
TABLERO DE A BORDO	98429381ZD	1524,18
TOPE I.CAPO MOTOR	873388	13,44
TOPE I.CAPO MOTOR	873388	13,44
UNIDAD HIDRAUL.-ABS-	1687547480	851,09

MANOS DE OBRA

Tiempo(h) Total(€)

Reparaciones

AIRBAG CABEZA I.: DES-MONTAR/T.ADICIONAL	0,10	4,59
AIRBAG CONDUCTOR (DESMON):SUSTITUIR	0,10	4,59
AIRE ACONDICIONADO: VACIAR-LLENAR/T.ADIC	0,50	22,95
ALETA DEL.I.(DESMONTADA): SUSTITUIR	0,20	9,18
ALETA DL.I.: DES-MONTAR	1,00	45,89
ALFOMBRA PISO DL.: DES-MONTAR	0,10	4,59
AMORTIGUADOR DEL.IZQ.: DES-MONTAR	0,50	22,95
BATERIA :DES-/MONTAR	0,20	9,18
BISAGRA D.CAPO MOTOR: DES-MONTAR	0,10	4,59
BRAZO SUSPENSION DEL.I.:DES-MONTAR	0,30	13,77
CABLEADO MOTOR : SUSTITUIR	1,70	78,01
CABLEADO VANO MOTOR: SUSTITUIR	6,50	298,29
CAMARA PARABRISAS: CALIBRAR	0,30	13,77
CAPO DEL.(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,50	22,95
CAPO MOTOR: AJUSTAR	0,20	9,18
CAPO MOTOR: DES-/MONTAR	0,20	9,18
CERRADURA CAPO MOTOR: DES-MONTAR	0,10	4,59
CHAPA REF.ALETA DL.I.: ACONDIC.PARA SUST	0,70	32,12
CINTURON SEGURIDAD DL.D.: DES-MONTAR	0,60	27,53
CINTURON SEGURIDAD DL.I.: DES-MONTAR	0,60	27,53
CINTURON SEGURIDAD TRAS.D.: DES-MONTAR	0,30	13,77
CINTURON SEGURIDAD TRAS.I.: DES-MONTAR	0,30	13,77
CIRCUITO REFRIGERACION: PURGAR	0,40	18,36
CIRCUITO REFRIGERACION: PURGAR	0,40	18,36
COJIN ASIENTO TRAS.: DES-MONTAR	0,10	4,59
COMBUSTIBLE: VACIAR-LLENAR	0,30	13,77

Reparaciones

CONVERGENCIA DEL.: ALINEAR/T.ADICIONAL	0,20	9,18
DEPOSITO COMBUST.:DES-MONTAR/T.ADICIONAL	0,70	32,12
DOZER/BANCADA DES-MONTAR	1,50	68,84
EJE TR.: DES-MONTAR	1,60	73,42
FARO D.: DES-MONTAR	0,10	4,59
FARO I.(DESMON.):SUSTITUIR	0,20	9,18
FAROS: REGULAR/TIEMPO ADICIONAL	0,30	13,77
FILTRO DE AIRE: DES-/MONTAR	0,30	13,77
FRONTAL: DES-MONTAR	0,70	32,12
GEOMETRIA EJE DEL.: VERIFICAR	0,70	32,12
MANGUETA DEL.: DES-MONTAR/T.COMPLEM.	0,20	9,18
MANGUETA DL.I.: DES-MONTAR	0,30	13,77
MEMORIA ERR.TRAS REPLEER	0,50	22,95
MONTANTE-A-I.:SUSTITUIR	6,20	284,52
MONTANTE-A-I.SUSTIT.:PREPARAR	0,90	41,30
MOTOR ARRANQUE : DES-MON/TIEMPO COMPLEM.	0,40	18,36
MOTOR DE ARRANQUE: DES-/MONTAR	0,50	22,95
NEUMATICO DEL.I.(RUEDA DESM): DES-MONTAR	0,20	9,18
PARABRISAS: SUSTITUIR	1,50	68,84
PARAGOLPES DEL.(DESMONTADO): SUSTITUIR	1,60	73,42
PARAGOLPES TRAS.: DES-MONTAR	0,80	36,71
PASE RUEDA DL.I.: ACONDIC.PARA SUSTITUIR	0,50	22,95
PASE RUEDA DL.I.: SUSTITUIR	2,50	114,73
PASTILLAS FRENO DEL.I.: DES-MONTAR	0,10	4,59
PUERTA DELANTERA I.DESMONTADA:SUSTITUIR	2,50	114,73
PUERTA DL.I.: DES-MONTAR	0,30	13,77
PUERTA TR.I. REPARAR	1,50	68,84
RAMPA INYECCION/ INYECTORES: DES-MONTAR	0,30	13,77
REF.ALETA DL.I.:SUSTITUIR	2,00	91,78
REGULADOR AIRBAG: DES-MONTAR	0,90	41,30
REVESTIM.ESTRIBO DEL.D.: DES-MONTAR	0,20	9,18
REVESTIM.INF.MONTANTE-A-D.: DES-MONTAR	0,10	4,59
REVESTIM.MONTANTE-C-D.: DES-MONTAR	0,20	9,18
REVESTIM.MONTANTE-C-I.: DES-MONTAR	0,20	9,18
REVESTIM.PASE RUEDA TR.D.: DES-MONTAR	0,20	9,18
REVESTIM.PASE RUEDA TR.I.: DES-MONTAR	0,20	9,18
ROTULA INF.DEL.I.SUSPENS.: DES-MONTAR	0,20	9,18
RUEDA DEL.I.: EQUILIBRAR	0,20	9,18
SENSOR LLUVIA: DES-MONTAR/T.COMPLEMENT.	0,10	4,59
SIST.FRENOS: PURGAR/T.COMPLEMENTARIO	0,40	18,36
SOP.ALETA DEL.I.: SUSTITUIR	0,40	18,36
SOP.EJE DL.: SUSTITUIR(DESMONTAR)	0,30	13,77
SOPORTE EJE DEL.: DES-MONTAR	1,20	55,07
TABLERO A BORDO DESMONTADO : SUSTITUIR	2,10	96,37
TABLERO INSTRUMENTOS: DES-MONTAR	3,80	174,38
TUBO ESCAPE DELANTERO : DES-MONTAR	0,20	9,18
ZONA FRONTAL CUADRAR	1,00	45,89

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA DL.I. P. SUSTITUCION		100		
CAPO MOTOR P. SUSTITUCION		100		
JGO.EMB.FAROS ANTIN. Pintura NO valorada		100		
MONTANTE-A-I.INF.INT P. SUSTITUCION		100		
PARAGOLPES DL. P. SUSTITUCION		100		
PASE RUEDA DL.I. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA DL.I. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA TR.I. P. REPARACION		100		
REF.ALETA DL.I. P. SUSTITUCION		100		

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		16551,67
MANO OBRA REPARACIONES	57,30	2629,50
MANO DE OBRA PINTURA	9,20	422,19
MATERIAL PINTURA		571,98
TOTAL PERITACIÓN		20175,34
FRANQUICIA (IVA no incluido)		413,22
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		0,00

PÉRDIDA TOTAL
