

Text

Descripción del Daño	Tipo	T/H	Materiales	T/HP
CERRADURA ANTIRROBO (REF. 32234535)	S	0	36,8	0
CAPO MOTOR (REF. 32297896)	S	0	744	0
REJILLA RADIADOR (REF. 32365355)	S	0	279,5	0
LLANTA TR.D. (REF. 31680565)	S	0	401	0
LLANTA TR.I. (REF. 31680565)	S	0	401	0
BRAZO SUSP.TRA.I.INF (REF. 32221199)	S	0	157	0
BRAZO SUSP.TRA.D.SUP (REF. 32315525)	S	0	157	0
BRAZO SUSP.TRA.I.SUP (REF. 32315525)	S	0	157	0
AMORTIGUADOR TR.D. (REF. 32221649)	S	0	267,5	0
AMORTIGUADOR TR.I. (REF. 32221648)	S	0	267,5	0
MANGUETA TR.I. (REF. 32246249)	S	0	487	0
PUENTE TR. (REF. 32246360)	S	0	1100	0
LLANTA DL.D. (REF. 31680565)	S	0	401	0
LLANTA DL.I. (REF. 31680565)	S	0	401	0
RETROVISOR INT. (REF. 31442729)	S	0	476	0
REV.SUP.I.PORTON (REF. 31462092)	S	0	36,6	0
CINTURON SEG.TR.D. (REF. 31462131)	S	0	494	0
CINTURON SEG.TR.I. (REF. 31462131)	S	0	494	0
CINTURON SEG.DL.D. (REF. 32149126)	S	0	482	0
CINTURON SEG.DL.I. (REF. 32149120)	S	0	482	0
SENS.AIRBAG LAT.TR.D (REF. 32381888)	S	0	120	0
SENSOR AIRBAG LAT.D. (REF. 32381888)	S	0	120	0
SENSOR AIRBAG LAT.I. (REF. 32381888)	S	0	120	0
AIRBAG LAT.D.CABEZA (REF. SUSTITUIR)	S	0	0	0
AIRBAG LAT.I.CABEZA (REF. SUSTITUIR)	S	0	0	0
AIRBAG DE CABEZA D. (REF. 32296285)	S	0	490	0
AIRBAG DE CABEZA I. (REF. 32296284)	S	0	490	0
SENS.AIRB.ASIEN.DL.D (REF. 32381889)	S	0	120	0
MOLD.PASE RUEDA TR.D (REF. 31448329)	S	0	64,5	0
MOLD.PASE RUEDA TR.I (REF. 31448328)	S	0	64,5	0
VIERTEAG.ALETA TRA.I (REF. 31675593)	S	0	60	0
PANEL LAT.TR.I.CPL. (REF. 32310036)	S	0	658	0
PILOTO TR.I. (REF. 31446790)	S	0	338	0
JGO.PEGADO LUNETAS (REF. 32132745)	S	0	65	0
LUNETAS TR. (REF. 32244796)	S	0	477	0
ANAGRAMA VERSION (REF. 32328068)	S	0	33,8	0
ANAGRAMA MOTOR (REF. 31333647)	S	0	35,4	0
ANAGRAMA MODELO (REF. 31457467)	S	0	42	0

Marca y modelo VOLVO XC40 T3
MOMENTUM PRO

Color GRIS
Km. 1

Siniestro Total

Año Fabricación	2021
Fec. 1ª Matric.	21/10/2021
V. Mercado	
V. Venal	28.825,00 €
V. Extras	
V. Restos	

Resumen Valoración

Total Materiales	20.489,74
Total Horas (116,35 x 35,00)	4.072,25
Tasación €	24.561,99
Descuentos	0,00
Subtotal €	24.561,99
I.V.A. 21%	5.158,02
Total €	29.720,01
Franquicia	0,00
Avance CICOS	0,00
Total a Facturar €	29.720,01

Estado Final: No se repara

Descripción del Daño	Tipo	T/H	Materiales	T/HP
ANAGRAMA-VOLVO- (REF. 30796589)	S	0	42	0
AMORTIG.TRA.I.(GAS) (REF. 32357573)	S	0	346	0
SPOILER DE TECHO (REF. 39799182)	S	0	414	0
JTA.PORTON (REF. 32390332)	S	0	83	0
PORTON (REF. 31690700)	S	0	816	0
GALERIA TECHO D. (REF. 32351167)	S	0	447	0
GALERIA TECHO I. (REF. 32351166)	S	0	447	0
MARCO DEL.PUERTA I. (REF. 32310034)	S	0	658	0
JGO.SUJ.PUERTA TRA.D (REF. 31209997)	S	0	16,6	0
MOLDURA PUERTA TR.D. (REF. 31448319)	S	0	82	0
EMBELL.DL.PUER.TR.I. (REF. 31448393)	S	0	63	0
MANETA EXT.PUER.TR.I (REF. 39849157)	S	0	90,5	0
LUNA LAT.TR.I.FIJA (REF. 32244805)	S	0	140	0
JTA.PUERTA TR.D. (REF. 32229217)	S	0	61,5	0
PANEL PUERTA TR.I. (REF. 31479752)	S	0	292	0
PUERTA TR.D. (REF. 32399015)	S	0	834	0
CARCASA RETROVISOR I (REF. 39793149)	S	0	112,5	0
CRISTAL RETROVISOR I (REF. 31477514)	S	0	175	0
RETROVISOR I. (REF. 31477669)	S	0	334	0
EMBELLEC.PUER.DL.I. (REF. 31448391)	S	0	63	0
GUIA LUNA DL.I. (REF. 32378497)	S	0	30,2	0
MANETA EXT.PUER.DL.I (REF. 39849157)	S	0	90,5	0
LUNA PUERTA DL.I. (REF. 32244797)	S	0	167,5	0
JTA.PUERTA DL.I. (REF. 32229216)	S	0	61,5	0
PANEL PUERTA DL.I. (REF. 31479742)	S	0	292	0
ABRAZ.SOP.DL.INT.D. (REF. 31672125)	S	0	101	0
SOP.APOYO DL.D. (REF. 32277560)	S	0	66	0
MOLD.PASE RUEDA DL.D (REF. 31448325)	S	0	63	0
ALETA DL.D. (REF. 31651218)	S	0	411	0
FARO D. (REF. 31655991)	S	0	1288	0
RET.CABLE APER.CAPO (REF. 32244037)	S	0	65,5	0
PUENTE TRA.(DESMONTADO): SUSTITUIR	R	0,2	0	0
EJE TRA.: DES-/MONTAR	R	2,4	0	0
4 RUEDAS: EQUILIBRAR	R	0,2	0	0
4 NEUMATICOS: DES-MONTAR(RUEDAS	R	0,8	0	0
4 RUEDAS: DES-MONTAR	R	0,3	0	0
SENSOR AIRBAG LAT.TR.D.: DES-MONTAR	R	0,1	0	0
SENSOR AIRBAG LAT.TR.D.: DES-MONTAR	R	0,1	0	0

Descripción del Daño	Tipo	T/H	Materiales	T/HP
SENSOR AIRBAG LAT.D.: DES-MONTAR	R	0,1	0	0
CINTURON SEGURIDAD TRAS.D.: DES-MONTAR	R	0,3	0	0
CINTURON SEGURIDAD TRAS.I.: DES-MONTAR	R	0,3	0	0
COJIN ASIENTO TRASERO : DES-MONTAR	R	0,2	0	0
AIRBAG LAT.D.: DES-MONTAR	R	1,6	0	0
AIRBAG LAT.CABEZA I.: DES-MONTAR	R	1,6	0	0
REVESTIMIENTO TECHO: DES-/MONTAR	R	0,6	0	0
REVES.MONTANTE CEN.D.:DES-MONTAR	R	0,3	0	0
REVES.MONTANTE-B.D.: DES-MONTAR	R	0,3	0	0
CINTURON SEGUR.DEL.D.: DES-MONTAR	R	0,1	0	0
CINTURON SEGUR.DEL.I.: DES-MONTAR	R	0,1	0	0
REVESTIMIENTO FALDON: DES+MON	R	0,2	0	0
JUNTA PORTON TRAS.: DES-MONTAR	R	0,1	0	0
SPOILER TR.:DES-MONTAR	R	0,3	0	0
PARAGOLPES TRAS.: DES-MONTAR	R	0,6	0	0
PORTON: SUSTITUIR	R	3,5	0	0
VIERTEAGUAS TRAS.I.: SUSTITUIR	R	5,8	0	0
MOLDURA PASE RUEDA TR.D.: DES-MONTAR	R	0,1	0	0
ALETA TR.I.CPL.: SUSTITUIR	R	11,6	0	0
MARCO PUERTA DELANTERA I.: SUSTITUIR	R	16,1	0	0
LUNETAS I.: QUITAR CRISTALES ROTOS	R	0,5	0	0
PARABRISAS: DES-MONTAR	R	2,5	0	0
PUERTA TRAS.D.: SUSTITUIR	R	2	0	0
PANEL PUERTA(DES)TRAS.I.: SUSTITUIR	R	5,2	0	0
PUERTA TR.I.: DES-MONTAR	R	0,5	0	0
CRISTALES ROTOS LUNA DL.I.:LIMPIAR	R	0,5	0	0
PANEL PUERTA(DES)DEL.I.: SUSTITUIR	R	5,6	0	0
PUERTA DL.I.: DES-MONTAR	R	0,5	0	0
ESPEJO RETROV.I.(DESMONTADO): SUSTITUIR	R	0,3	0	0
CHAPA CIERRE PASE R.DEL.D.: SUSTITUIR	R	1,2	0	0
LARGUERO D.PUENTE DL.: DES-MONTAR	R	0,6	0	0
ALETA DL.I.: DES-MONTAR	R	0,3	0	0
ALETA DL.D.: SUSTITUIR	R	0,7	0	0
CAPO DL.: SUSTITUIR	R	0,5	0	0
REJILLA RADIADOR: DES-/MONTAR	R	0,2	0	0
CERRAD.ANTIRROBO: DES-MONTAR	R	0,1	0	0
FAROS: REGULAR	R	0,1	0	0
REJILLA RADIADOR (DESMONTADA): SUSTITUIR	R	0,3	0	0

Descripción del Daño	Tipo	T/H	Materiales	T/HP
SOP.PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	R	0,2	0	0
PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	R	1,2	0	0
RECUBRIM.I.PARAGOLPES TRAS.: DES-MONTAR	R	0,1	0	0
SPOILER DEL.: DES-MONTAR	R	0,1	0	0
CARROCERIA EN POTRO: COLOCAR	R	1,7	0	0
ACONDICIONAR BANCADA	R	1,2	0	0
CAIDA DEL.D.: ALINEAR/T.COMPLEMENTARIO	R	0,1	0	0
CAIDA DEL.I.: ALINEAR/T.COMPLEMENTARIO	R	0,1	0	0
LEER MEMORIA DE ERRORES Y BORRAR	R	0,3	0	0
REVESTIMIENTO TECHO REPARAR	R	2,5	0	0
MONTANTE-C-I.INT. REPARAR	R	6	0	0
PARAGOLPES TR. REPARAR	R	1	0	0
TECHO REPARAR	R	3	0	0
MARCO DEL.PUERTA D. REPARAR	R	3	0	0
CUADRAR VEHICULO REPARAR	R	4	0	0
PARAGOLPES DL. REPARAR	R	2	0	0
PINTURA BAREMO CENTRO ZARAGOZA	P	0	1316,34	20,35
SPOILER DE TECHO P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
PORTON P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
PARAGOLPES TR. P. REPARACION (0 L - 1 S)	P	0	0	0
TECHO P. REPARACION (0 L - 3 S)	P	0	0	0
MARCO DEL.PUERTA D. P. REPARACION (0 L - 3	P	0	0	0
MARCO DEL.PUERTA I. P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
MANETA EXT.PUER.TR.I P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
PANEL PUERTA TR.I. P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
PUERTA TR.D. P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
CARCASA RETROVISOR I P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
MANETA EXT.PUER.DL.I P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
PANEL PUERTA DL.I. P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
PUERTA DL.D. P. REPARACION (4 L - 0 S)	P	0	0	0
ABRAZ.SOP.DL.INT.D. P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
SOP.APOYO DL.D. P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
ALETA DL.D. P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
ALETA DL.I. P. REPARACION (3 L - 0 S)	P	0	0	0
CAPO MOTOR P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
PARAGOLPES DL. P. REPARACION (0 L - 2 S)	P	0	0	0
MONTANTE-C-I.INT. P. REPARACION (0 L - 3 S)	P	0	0	0
VIERTEAG.ALETA TRA.I P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0

Descripción del Daño	Tipo	T/H	Materiales	T/HP
PANEL LAT.TR.D.CPL. P. REPARACION (3 L - 0 S)	P	0	0	0
PANEL LAT.TR.I.CPL. P. SUSTITUCION (LE)	P	0	0	0
	Totales:	96,00	20.489,74	20,35